

最近十年工地工业死亡意外数目

根据劳工处及房委会地盘报告表资料，最近十年的香港建造业、房委会新工程及维修保养工程工地工业死亡意外数目：

1. 香港建造业工地工业死亡意外数目：2025 年是 3 (此数字是根据截至 2025 年 3 月统计资料)，2024 年是 14，2023 年是 20，2022 年是 17，2021 年是 23，2020 年是 18，2019 年是 16，2018 年是 14，2017 年是 22，2016 年是 10，2015 年是 19。
2. 房委会新工程工地工业死亡意外数目：2025 年是 0 (此数字是根据截至 2025 年 3 月统计资料)，2024 年是 1，2023 年是 1，2022 年是 0，2021 年是 2，2020 年是 0，2019 年是 0，2018 年是 2，2017 年是 2，2016 年是 0，2015 年是 2。
3. 房委会维修保养工程工地工业死亡意外数目：2025 年是 0 (此数字是根据截至 2025 年 3 月统计资料)，2024 年是 0，2023 年是 0，2022 年是 0，2021 年是 0，2020 年是 0，2019 年是 0，2018 年是 2，2017 年是 0，2016 年是 0，2015 年是 0。

香港建造业工地工业死亡意外及劳工处相关职安警示-

- **2025 - 3 宗**

1. 2025 年 1 月 - 从木折梯堕下

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA-Fall from Wooden Folding Ladder-SC.pdf>

2. 2025 年 1 月 - 被脱落的工字铁击中后从流动升降工作台堕下

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA-Struck to Fall off Mobile Elevating Work Platform by Detached I-beam 2025-SC.pdf>

3. 2025 年 2 月 - 被转动中的挖土机击中

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA-Struck by Slewing Excavator-SC.pdf>

• 2024 - 14 宗

1 及 2. 2024 年 2 月 - 竹棚架倒塌

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA-Collapse of Bamboo Scaffold-SC.pdf>

3 及 4. 2024 年 4 月 - 渠务工作致命意外

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA-Fatal Accident in Drainage Work SC.pdf>

5. 2024 年 5 月 - 被夹于升降工作台

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA-Trapped in EWP SC.pdf>

6. 2024 年 5 月 - 被堕下的金属工字铁砸毙

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA-Struck by Falling Metal I-beams SC.PDF>

7. 2024 年 7 月 - 搭建懸空式竹棚架時從高处墮下

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA-Fall from height while erecting a Truss out Bamboo Scaffold-SC.pdf>

8. 2024 年 7 月 - 被夹于挖土机及泥头车之间

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA Trapped between Excavator and Dump Truck-SC.pdf>

9. 2024 年 10 月 - 拆卸竹棚架时从高处墮下

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA-Fall from Height while Dismantling a Bamboo Scaffold 2024-SC.pdf>

10. 2024 年 11 月 - 从悬挂中的金属通道板墮下

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA-Fall from Suspended Metal Walkway Panel 2024-SC.pdf>

11. 2024 年 11 月 - 被物料吊重机夹毙

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA-Trapped by Material Hoist-SC.pdf>

12. 2024 年 11 月 - 被夹于升降工作台及天花之间

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA-Trapped between Elevating Work Platform and Ceiling-SC.pdf>

13. 2024 年 11 月 - 被夹于自动梯内的移动部件

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA-Trapped by Moving Parts of Escalator Nov-2024-SC.pdf>

14. 2024 年 12 月 - 被堕下的玻璃幕墙板砸毙

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA-Struck by Falling Curtain Wall Panel-SC.pdf>

• 2023 - 20 宗

1. 2023 年 1 月 - 与倒塌的金属平台一同堕下

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA-Fell Together with a Collapsed Metal Platform-TC.pdf>

2. 2023 年 2 月 - 越过矮墙堕下

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA-Fall Over Parapet Wall TC.pdf>

3. 2023 年 3 月 - 从高处堕下

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA-Fall from Height 202303 TC.pdf>

4. 2023 年 3 月 - 从楼层孔洞堕下

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA Fall through a floor opening TC.pdf>

5. 2023 年 5 月 - 被轮胎式龙门架起重机辗毙

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA-Run Over by Gantry Crane-TC.pdf>

6. 2023 年 5 月 - 被夹毙于叉式起重车与动力操作升降工作台之间

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA Worker Trapped between Forklift & Aerial Work Platform in Tunnel-TC.pdf>

7. 2023 年 6 月 - 从天窗孔洞堕下

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA-Fall through a Skylight Opening TC.pdf>

8. 2023 年 7 月 - 一个建造中的水缸

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA-Use of chemicals in water tank TC.pdf>

9. 2023 年 8 月 - 从倒塌的动力操作升降工作台堕下

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA Toppled Elevating Work Platform TC.pdf>

10. 2023 年 8 月 - 进行电力装置重置时怀疑触电死亡

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA Electrocuted during electrical installation-TC.pdf>

11. 2023 年 9 月 - 进行拆除开关盘内的电缆时怀疑触电死亡

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA Electrocuted dismantling of cable-TC.pdf>

12 及 13. 2023 年 9 月 - 在地底冷却管道内气体中毒

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA Gas Poisoning underground cooling main Sep2023 tc.pdf>

14. 2023 年 10 月 - 从线槽堕下

https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA_Fallen_from_cable_tray_TC.pdf

15. 2023 年 11 月 - 被拆卸废料压倒

https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA-Pressed_by_Demolition_Debris_TC.pdf

16. 2023 年 11 月 - 被堕下的金属条击中

https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA_Struck_by_Falling_Metal_Fin_TC.pdf

17. 2023 年 11 月 - 绊倒并撞向一道墙壁

https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA-Tripped_Over_and_Slammed_into_a_Wall_TC.pdf

18. 2023 年 11 月 - 被夹于两部挖土机之间

https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA_Trapped_between_Two_Excavators-TC.pdf

19. 2023 年 12 月 - 进行电力线路安装工作时怀疑触电死亡

https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA_Electrocuted_Conducting_Electrical_Wiring_Work_TC.pdf

20. 2023 年 12 月 - 从金属结构堕下

https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA-Fallen_from_metal_structure-TC.pdf

• 2022 - 17 宗

1. 2022 年 1 月 - 从流动升降工作台堕下

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA Elevating Work Platform 202201 tc.pdf>

2. 2022 年 1 月 - 被夹毙于维修中的起重机吊臂与地基装置之间

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA Trapped between a Crane Boom 202201 tc.pdf>

3. 2022 年 2 月 - 拆卸竹棚架时从高处堕下

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA Fall from height while dismantling bamboo scaffolding TC r2a.pdf>

4. 2022 年 4 月 - 从楼层孔洞堕下

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA Fall through a Floor Opening April 2022 TC.pdf>

5. 2022 年 4 月 - 搭建中的棚架倒塌导致工人堕下

www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA Fall from scaffold under erection TC .pdf

6. 2022 年 5 月 - 进行搭建悬空式竹棚架工作时从高处堕下

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA Fall from height while erecting a Truss Out Scaffold TC.pdf>

7. 2022 年 5 月 - 被倒塌的金属升降机槽工作平台压毙

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA%20-%20Pressed%20to%20Death%20by%20a%20Toppled%20Metal%20Lift%20Shaft%20Working%20Platform%20-%20TC.pdf>

8. 2022 年 6 月 - 与倒塌的吊船一同堕下

<http://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA Fallen with a Collapsed Suspended Working Platform TC.pdf>

9. 2022 年 6 月 - 与倒塌的吊船一同堕下

<http://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA Fallen with a Collapsed Suspended Working Platform TC.pdf>

10. 2022 年 7 月 - 从木梯上越过楼梯栏杆堕下

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA-Fall Over Staircase Railing from Wooden Ladder TC.pdf>

11. 2022 年 7 月 - 从楼层孔洞堕下

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA-Fall through a floor opening of a residential building under demolition TC.pdf>

12. 2022 年 9 月 - 塔式起重机倒塌

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA-Collapse of a Tower Crane TC.pdf>

13. 2022 年 9 月 - 塔式起重机倒塌

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA-Collapse of a Tower Crane TC.pdf>

14. 2022 年 9 月 - 塔式起重机倒塌

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA-Collapse of a Tower Crane TC.pdf>

15. 2022 年 11 月 - 钢筋结构倒塌

<http://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA-Pressed to Death by Collapsed Reinforcement Bar Structure TC.pdf>

16. 2022 年 12 月 - 从搭建中的竹棚架堕下

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA Fall from a bamboo scaffold under erection TC.pdf>

17. 2022 年 12 月 - 被倒塌的工字铁击毙

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA-Struck by Collapsed Metal I-beam TC.pdf>

• 2021 - 23 宗

1. 2021 年 1 月 - 从伸缩式流动起重机的甲板堕下

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Fallen from the deck of a telescopic mobile crane 202101 tc.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Fallen_from_the_deck_of_a_tescopic_mobile_crane_202101_tc.pdf)

2. 2021 年 2 月 - 从高处堕下

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Fall from Height 202102 tc.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Fall_from_Height_202102_tc.pdf)

3. 2021 年 3 月 - 从翻倒的梯台堕下

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Fall from a Platform Ladder 202103 tc.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Fall_from_a_Platform_Ladder_202103_tc.pdf)

4. 2021 年 3 月 - 被堕下的太阳能板击毙

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Struck by a Fallen Solar Panel 202103 tc.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Struck_by_a_Fallen_Solar_Panel_202103_tc.pdf)

5. 2021 年 4 月 - 被升降工作台夹毙

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Struck by an elevating working platform 202104 tc.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Struck_by_an_elevating_working_platform_202104_tc.pdf)

6. 2021 年 4 月 - 被移位的面板击倒

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Struck by displaced deck panels 202104 tc.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Struck_by_displaced_deck_panels_202104_tc.pdf)

7. 2021 年 4 月 - 被吊运中的石屎斗击倒

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Struck by a Concrete Skip under Lifting 202104 tc.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Struck_by_a_Concrete_Skip_under_Lifting_202104_tc.pdf)

8. 2021 年 5 月 - 工人撞向一件石块

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Fatal accident involving a worker rammed into a rock 202105 tc.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Fatal_accident_involving_a_worker_rammed_into_a_rock_202105_tc.pdf)

9. 2021 年 6 月 - 进行搭建竹棚架工作时从高处堕下

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Fall while erecting TOS 202106 tc.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Fall_while_erecting_TOS_202106_tc.pdf)

10. 2021 年 6 月 - 被夹于升降工作台及花洒喉管之间

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Trapped between an EWP and Sprinkler Pipes 202106 tc.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Trapped_between_an_EWP_and_Sprinkler_Pipes_202106_tc.pdf)

11. 2021 年 7 月 - 被墮下的工字铁击毙

<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA Struck by Collapsed Metal I beam 202107 tc.pdf>

12. 不在劳工处网页

13. 2021 年 9 月 - 搭建悬空式竹棚架时从高处墮下

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA Fall from height while erecting TOS 202109 tc.pdf>

14. 2021 年 10 月 - 被一部升降工作台压毙

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA pressed to death by an elevating work platform 202110 tc.pdf>

15. 2021 年 10 月 - 被倒塌的竹棚架压倒

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA Trapped by collapsed bamboo scaffolds 202110 tc.pdf>

16. 2021 年 10 月 - 被维修中的履带式起重机钢索击倒

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA Struck by Wire Rope of a Crawler Crane 202110 tc.pdf>

17. 2021 年 10 月 - 从楼层孔洞墮下

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA Fall through a Floor Opening 202110 tc.pdf>

18. 2021 年 11 月 - 工人于地底污水设施内受伤

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA Workers Injured in an Underground Sewage Facility 202111 tc.pdf>

19. 2021 年 11 月 - 拆卸中的仓库发生火警

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA Fire Broken Out inside a Go down under Demolition 202111 tc.pdf>

20. 2021 年 12 月 - 拆卸悬空式棚架时从高处堕下

[https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA_Fall from height while dismantling a Truss Out Scaffold 202112 tc.pdf](https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA_Fall_from_height_while_dismantling_a_Truss_Out_Scaffold_202112_tc.pdf)

21. 2021 年 12 月 - 被堕下物件击毙

[https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA Worker Struck to Death by Falling Objects 202112 tc.pdf](https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA_Worker_Struck_to_Death_by_Falling_Objects_202112_tc.pdf)

22. 2021 年 12 月 - 渠务工作气体中毒 (1)

[https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA Gas Poisoning in Drainage Work Dec2021 tc.pdf](https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA_Gas_Poisoning_in_Drainage_Work_Dec2021_tc.pdf)

23. 2021 年 12 月 - 渠务工作气体中毒 (2)

[https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA Gas Poisoning in Drainage Work Dec2021 tc.pdf](https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA_Gas_Poisoning_in_Drainage_Work_Dec2021_tc.pdf)

• 2020 - 18 宗

1. 2020 年 1 月 - 被夹于流动式起重机与围栏之间

<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA Trapped between crane and railing 202001 tc.pdf>

2. 2020 年 3 月 - 从护土墙上堕下

<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA Fall from a retaining wall 202003 tc.pdf>

3. 2020 年 3 月 - 被金属支柱击毙

<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA Struck by a Metal Strut 202003 tc.pdf>

4. 2020 年 4 月 - 被工字铁击毙

<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA Struck by a Metal I-beam 202004 tc.pdf>

5. 2020 年 5 月 - 从机房内堕下死亡

<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA Fall from a Plant Room 202005 tc.pdf>

6. 2020 年 6 月 - 被堕下的金属支柱击中并从高处堕下

<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA Struck by fallen metal beam and fell from height 202006 tc.pdf>

7. 2020 年 6 月 - 被绞车的钢索击倒

<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA Struck by a Wire Rope of a Winch 202006 tc.pdf>

8. 2020 年 7 月 - 被货车装载平台上的机器部件压毙

<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA Pressed to death by a Machine Component on a Vehicle Platform 202007 tc.pdf>

9. 2020 年 7 月 - 触摸电弧焊接设备的电线时怀疑触电

<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA Suspected Electric Shock While Working 202007 tc.pdf>

10. 2020 年 7 月 - 钢筋结构倒塌

<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA Collapse of reinforcement bar structure 202007 tc.pdf>

11. 2020 年 7 月 - 墮進塌陷的孔洞并被夾斃

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Fall_into_a_Subsided_Hole_and Trapped to Death 202007 tc.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Fall_into_a_Subsided_Hole_and_Trapped_to_Death_202007_tc.pdf)

12. 2020 年 10 月 - 被倒塌的牆壁壓斃

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Collapse_of_Brick_Wall_202010 t c.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Collapse_of_Brick_Wall_202010_tc.pdf)

13. 2020 年 10 月 - 从楼层孔洞墮下

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Fall_through_a_Floor_Opening_202010 tc.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Fall_through_a_Floor_Opening_202010_tc.pdf)

14. 2020 年 11 月 - 进行水下焊接工作期间溺斃

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Drowning_of_a_diver_202011 tc. pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Drowning_of_a_diver_202011_tc.pdf)

15. 2020 年 12 月 - 搭建悬空式竹棚架时从高处墮下

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Fall_while_erecting_TOS_202012 tc.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Fall_while_erecting_TOS_202012_tc.pdf)

16. 2020 年 12 月 - 被倒塌的金属围板壓斃

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Pressed_to_Death_by_a_Toppled Metal Hoarding_202012 tc.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Pressed_to_Death_by_a_Toppled_Metal_Hoarding_202012_tc.pdf)

17. 2020 年 12 月 - 从大厦天台墮下

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Fall_from_a_rooftop_202012 tc.p df](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Fall_from_a_rooftop_202012_tc.pdf)

18. 2020 年 12 月 - 从高处墮下

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Fall_from_height_202012 tc.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Fall_from_height_202012_tc.pdf)

• 2019 - 16 宗

1. 2019 年 1 月 - 从悬空式竹棚架高处堕下

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA_Fall from Height from a TOS 201901 tc.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA_Fall_from_Height_from_a_TOS_201901_tc.pdf)

2. 2019 年 1 月 - 从楼面孔洞堕下

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA_Fall through a floor opening 201901 tc.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA_Fall_through_a_floor_opening_201901_tc.pdf)

3. 2019 年 3 月 - 被堕下木方击中并从高处堕下

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA_Struck by Falling Object 201903 tc.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA_Struck_by_Falling_Object_201903_tc.pdf)

4. 2019 年 3 月 - 从钻桩机堕下

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA_Fall from a pile casing rotator 201903 tc.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA_Fall_from_a_pile_casing_rotator_201903_tc.pdf)

5. 2019 年 4 月 - 被倒塌的木制平台压毙

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Pressed by a collapsed wooden platform inside a lift shaft under construction 201904 tc.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Pressed_by_a_collapsed_wooden_platform_inside_a_lift_shaft_under_construction_201904_tc.pdf)

6. 2019 年 6 月 - 被倒下的铝板击毙

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Crushed by Toppled aluminum panels 201906 tc.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Crushed_by_Toppled_aluminum_panels_201906_tc.pdf)

7. 2019 年 7 月 - 被堕下石屎废料击毙

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Struck by Falling Concrete Debris 201907 tc.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Struck_by_Falling_Concrete_Debris_201907_tc.pdf)

8. 2019 年 7 月 - 怀疑被下降的物料吊重机撞倒并从高处堕下

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Strucked by a descending material hoist 201907 tc.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Strucked_by_a_descending_material_hoist_201907_tc.pdf)

9. 2019 年 8 月 - 从木板模上堕下

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Fall from height from wooden formwork 201908 tc.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Fall_from_height_from_wooden_formwork_201908_tc.pdf)

10. 2019 年 8 月 - 与推土机一同堕海

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Falling into sea together with a bulldozer 201908 tc.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Falling_into_sea_together_with_a_bulldozer_201908_tc.pdf)

11. 2019 年 10 月 - 从竹棚架堕下

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Fall from a Bamboo Scaffold 201910 tc.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Fall_from_a_Bamboo_Scaffold_201910_tc.pdf)

12. 2019 年 10 月 - 被下降的升降机机厢压毙

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Pressed_by_a_descending_lift_car_201910_tc.pdf

13. 2019 年 11 月 - 被倒车中的运水车撞毙

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_a_worker_rolled_over_by_a_vehicle_201911_tc.pdf

14. 2019 年 12 月 - 被倒塌的工字铁击毙

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Struck_by_a_Collapsed_I_beam_201912_tc.pdf

15. 2019 年 12 月 - 从竹棚架堕下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Fall_from_a_bamboo_scaffold_201912_tc.pdf

16. 2019 年 12 月 - 被挖土机撞倒

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_a_banksman_was_struck_to_death_by_an_excavator_201912_tc.pdf

• 2018 - 14 宗

1. 2018 年 1 月 - 安装天窗玻璃嵌板时从高处堕下

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA_Fall from Height while installing glass panel at skylight Jan 2018 tc.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA_Fall_from_Height_while_installing_glass_panel_at_skylight_Jan_2018_tc.pdf)

2. 2018 年 2 月 - 被升降机机厢夹毙

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA Trapped by a Lift Car Feb18 tc.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA_Trapped_by_a_Lift_Car_Feb18_tc.pdf)

3. 2018 年 3 月 - 搭建竹棚架时从高处堕下

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA Fall from height while erecting a bamboo Scaffold Mar2018 tc.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA_Fall_from_height_while_erecting_a_bamboo_Scaffold_Mar2018_tc.pdf)

4. 2018 年 4 月 - 于屋顶铺设金属覆盖层时从高处堕下

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA Fall from Height while Installing Metal Cladding Apr2018 tc.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA_Fall_from_Height_while_Installing_Metal_Cladding_Apr2018_tc.pdf)

5. 2018 年 4 月 - 从竹棚架堕下

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA Fall from a Bamboo Scaffold April 2018 tc.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA_Fall_from_a_Bamboo_Scaffold_April_2018_tc.pdf)

6. 2018 年 5 月 - 从上层天台堕下

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA Fall from Upper Roof Top May2018 tc.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA_Fall_from_Upper_Roof_Top_May2018_tc.pdf)

7. 2018 年 7 月 - 从升降机槽内的竹棚架堕下

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA Fall from a Bamboo Scaffold inside a Lift Shaft July 2018 tc.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA_Fall_from_a_Bamboo_Scaffold_inside_a_Lift_Shaft_July_2018_tc.pdf)

8. 2018 年 8 月 - 从货车堕下

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA Fall from Lorry Aug2018 tc.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA_Fall_from_Lorry_Aug2018_tc.pdf)

9. 2018 年 9 月 - 从楼面孔洞堕下

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA Fall through a floor opening Sep2018 tc.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA_Fall_through_a_floor_opening_Sep2018_tc.pdf)

10. 2018 年 9 月 - 进行切割喉管工作时怀疑触电

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA Suspected Electric shock tc.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA_Suspected_Electric_shock_tc.pdf)

11. 2018 年 10 月 - 从物料吊重机载货笼顶堕下

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA Fall from cage top of material hoist 201810 tc.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA_Fall_from_cage_top_of_material_hoist_201810_tc.pdf)

12. 2018 年 12 月 - 被货车撞毙

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA_Knocked_over_by_lorry_201812_tc.pdf

13. 2018 年 12 月 - 拆卸悬空式竹棚架时从高处堕下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA_Fall_from_Height_TOS_201812_tc.pdf

14. 2018 年 12 月 - 搭建悬空式竹棚架时从高处堕下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA_Fall_from_height_while_erecting_a_Truss_Out_Scaffold_201812_tc.pdf

• 2017 - 22 宗

1. 2017 年 1 月 - 爬下金属棚架时从高处堕下

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA_Fall from Height while Climbing Down a Metal Scaffold TC.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA_Fall_from_Height_while_Climbing_Down_a_Metal_Scaffold_TC.pdf)

2. 2017 年 1 月 - 被夹毙于夹斗车的倾卸斗底

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA Trapped underneath the Dump Body of a Grab Loader Jan2017 TC.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA_Trapped_underneath_the_Dump_Body_of_a_Grab_Loader_Jan2017_TC.pdf)

3. 2017 年 2 月 - 拆卸机动游戏机时从高处堕下

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA Fall from Height while Dismantling an Amusement Ride Feb 2017 TC.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA_Fall_from_Height_while_Dismantling_an_Amusement_Ride_Feb_2017_TC.pdf)

4. 2017 年 2 月 - 在筒仓内被煤灰活埋

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA Buried in Coal Ash inside a Silo Feb 2017 TC.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA_Buried_in_Coal_Ash_inside_a_Silo_Feb_2017_TC.pdf)

5. 2017 年 3 月 - 从构筑物高处堕下

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA Fall from Upper Floor of a Superstructure Mar2017 TC.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA_Fall_from_Upper_Floor_of_a_Superstructure_Mar2017_TC.pdf)

6. 2017 年 3 月 - 从兴建中的金属平台堕下

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA Fall From a Metal Platform Under Construction Mar2017 TC.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA_Fall_From_a_Metal_Platform_Under_Construction_Mar2017_TC.pdf)

7. 2017 年 3 月 - 海上的临时工作平台倒塌

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA Collapse of a Temporary Working Platform Over The Sea Mar2017 TC.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA_Collapse_of_a_Temporary_Working_Platform_Over_The_Sea_Mar2017_TC.pdf)

8. 2017 年 3 月 - 海上的临时工作平台倒塌

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA Collapse of a Temporary Working Platform Over The Sea Mar2017 TC.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA_Collapse_of_a_Temporary_Working_Platform_Over_The_Sea_Mar2017_TC.pdf)

9. 2017 年 7 月 - 在手挖隧道内溺毙

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA Drowning in Hand dug tunnel TC.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA_Drowning_in_Hand_dug_tunnel_TC.pdf)

10. 2017 年 7 月 - 在手挖隧道内溺毙

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA Drowning in Hand dug tunnel TC.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA_Drowning_in_Hand_dug_tunnel_TC.pdf)

11. 2017 年 7 月 - 在手挖隧道内溺毙

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA Drowning in Hand dug tunnel TC.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA_Drowning_in_Hand_dug_tunnel_TC.pdf)

12. 2017 年 8 月 - 被翻倒的挖土机夹毙

<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA Trapped by an overturned Excavator Aug 2017 TC.pdf>

13. 2017 年 8 月 - 货车式起重机翻倒因而被堕下的负荷物击毙

<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA Struck by a load fallen from an Overturned Truck mounted Crane Sept2017 TC.pdf>

14. 2017 年 9 月 - 竹棚架移位

<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA Displacement of Bamboo Scaffold Sep2017 TC.pdf>

15. 不在劳工处网页

16. 2017 年 10 月 - 被板桩击毙

<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA-Struck by a Sheet Pile Oct 2017-TC.pdf>

17. 2017 年 10 月 - 被挖土机撞毙

<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA Struck by an Excavator Oct2017 TC.pdf>

18. 2017 年 10 月 - 进行空调工程时从高处堕下

<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA Fall from an Air Duct Oct2017 TC.pdf>

19. 2017 年 11 月 - 在升降机槽内被夹毙

<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA Trapped inside a Lift Shaft Nov 17 TC.pdf>

20. 2017 年 11 月 - 被升降机机厢夹毙

<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA-Trapped by a Lift Car-Nov17-TC.pdf>

21. 2017 年 11 月 - 被吊运途中堕下的负荷物击毙

<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA Struck by a Fallen Load Nov 2017 TC.pdf>

22. 2017 年 12 月 - 被吊运中的金属托架击毙

<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA Struck by Metal Bracket under Lifting TC.pdf>

• 2016 - 10 宗

1. 2016 年 2 月 - 从窗口堕下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA_Fall_through_a_Window_Opening_Feb_2016_TC.pdf

2. 2016 年 2 月 - 被升降机的对重装置击毙

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA_Struck_by_the_Counterweight_of_a_Lift_TC.pdf

3. 2016 年 4 月 - 进行空调系统工程时从高处堕下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA_Fall_from_Height_while_engaging_Air_conditioning_Work_TC.pdf

4. 2016 年 4 月 - 从兴建中的跨海高架桥堕海

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA_Falling_into_Sea_from_a_Sea_Viaduct_under_Construction_Apr2016_TC.pdf

5. 2016 年 5 月 - 移除电力装置时触电死亡

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA_Electrocution_when_Removing_Electrical_Installation_May2016_TC.pdf

6. 2016 年 6 月 - 从 A 字木梯堕下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA_Fall_from_a_Wooden_A_Ladder_Jun2016_TC.pdf

7. 2016 年 7 月 - 从金属工作平台上堕海

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA_Falling_off_a_Metal_Platform_into_the_Water_July2016_TC.pdf

8. 2016 年 8 月 - 敷设电缆时触电死亡

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA_Electrocution_when_Laying_Electric_Cable_Aug2016_TC.pdf

9. 2016 年 11 月 - 金属临时支架上的工作平台倒塌

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA_Collapse_of_a_Working_Platform_on_Metal_Falsework_Nov2016_TC.pdf

10. 2016 年 11 月 - 检查空调机组时从梯子堕下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA_Fall_from_Ladder_while_Conducting_Inspection_of_Air_conditioning_Units_Nov2016_TC.pdf

• 2015 - 19 宗

1. 2015 年 2 月 - 从竹棚架堕下

<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA-Fall from Bamboo Scaffold-Feb2015-TC.pdf>

2. 2015 年 3 月 - 从竹棚架堕下

<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA- Fall from a Bamboo Scaffold-Mar2015-TC.pdf>

3. 2015 年 3 月 - 被履带式起重机的支柱式吊臂压死

<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA-Dismantling of Crawler-mounted Crane-Mar2015-TC.pdf>

4. 2015 年 3 月 - 被升降机的对重装置击毙

<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA-Struck by Lift Counterweight-Mar2015-TC.pdf>

5. 2015 年 4 月 - 被履带式起重机辅助吊钩击毙

<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA-Struck by Auxiliary Hook of Crawler-mounted Crane-Apr2015-TC.pdf>

6. 2015 年 5 月 - 从直梯堕下 <https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA-Fall from a Straight Ladder-May 2015.pdf>

7. 2015 年 7 月 - 重置水泵时怀疑触电

<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA-Suspected Electric Shock while Relocating a Water Pump-Jul2015-TC.pdf>

8. 2015 年 7 月 - 清理电弧焊接设备时怀疑触电

<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA-Suspected Electrocutation while Clearing Up Electric Arc Welding Equipment-Jul2015-TC.pdf>

9. 2015 年 8 月 - 金属工作台倒塌

<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA Collapse of a Metal Working Platform Aug2015 TC.pdf>

10. 2015 年 8 月 - 从楼宇高层楼面洞口堕下

<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA Fall through an Upper Floor Opening Aug2015 TC.pdf>

11. 2015 年 10 月 - 从竹棚架堕下

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA_Fall from a Bamboo Scaffold Oct2015 TC.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA_Fall_from_a_Bamboo_Scaffold_Oct2015_TC.pdf)

12. 2015 年 10 月 - 被货车撞倒

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA Struck by a Lorry Oct 2015 TC.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA_Struck_by_a_Lorry_Oct_2015_TC.pdf)

13. 2015 年 10 月 - 拆卸悬空式竹棚架时从高处堕下

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA Fall from Height while Dismantling a Truss out Bamboo Scaffold Oct2015 TC.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA_Fall_from_Height_while_Dismantling_a_Truss_out_Bamboo_Scaffold_Oct2015_TC.pdf)

14. 2015 年 10 月 - 被破裂的高压软气喉击毙

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA Struck by a Ruptured Flexible High Pressure Air Hose Oct2015 TC.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA_Struck_by_a_Ruptured_Flexible_High_Pressure_Air_Hose_Oct2015_TC.pdf)

15. 2015 年 10 月 - 搭建悬空式竹棚架时从高处堕下

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA Fall from Height while Erecting a Truss out Bamboo Scaffold Oct2015 TC.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA_Fall_from_Height_while_Erecting_a_Truss_out_Bamboo_Scaffold_Oct2015_TC.pdf)

16. 2015 年 10 月 - 在货车式起重机载货台上被负荷物夹倒

[17. 2015 年 11 月 - 从楼梯堕下](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA_Trapped_by_a_Load_on_the>Loading_Patform of a Truck mounted Crane Oct2015 TC.pdf</p></div><div data-bbox=)

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA Fall from a Stairway Nov2015 TC.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA_Fall_from_a_Stairway_Nov2015_TC.pdf)

18. 2015 年 11 月 - 安装电线导管时从高处堕下

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA Fall from Height while Installing Cable Conduits Nov2015 TC.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA_Fall_from_Height_while_Installing_Cable_Conduits_Nov2015_TC.pdf)

19. 不在劳工处网页

• 2014 - 20 宗

1. 2014 年 2 月 - 从阁楼的空隙堕下

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Falling_Through_Void_Cockloft\(Feb2014\).pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Falling_Through_Void_Cockloft(Feb2014).pdf)

2. 2014 年 2 月 - 被桩套管击毙

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Pile_Casing_Feb14.pdf

3. 2014 年 2 月 - 被叉式起重车夹毙

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Trapped_By_FLT_\(Feb2014\).pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Trapped_By_FLT_(Feb2014).pdf)

4. 2014 年 2 月 - 被工字铁击毙

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_I_beam_Feb14.pdf

5. 2014 年 2 月 - 被松脱的货车式起重机伸缩吊臂击毙

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Stuck_by_a_Boom_of_Crane_Feb14.pdf

6. 2014 年 3 月 - 从悬空式竹棚架堕下

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Fall_From_Truss_Out_Bamboo_Scaffold_\(March2014\).pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Fall_From_Truss_Out_Bamboo_Scaffold_(March2014).pdf)

7. 2014 年 3 月 - 一名工人在维修木地板时着火

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_A_Fire_201403.pdf

8. 2014 年 3 月 - 塔式工作平台倒塌引致工人从高处堕下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Collapse_of_Tower_Working_Platform_Mar14.pdf

9. 2014 年 3 月 - 塔式工作平台倒塌引致工人从高处堕下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Collapse_of_Tower_Working_Platform_Mar14.pdf

10. 2014 年 3 月 - 被钻探机的背撑击中

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA_Struck_by_backstay_201403.pdf

11. 2014 年 5 月 - 被挖土机撞倒

<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA-StruckbyanExcavator-May2014-TC.pdf>

12. 2014 年 5 月 - 进行电线接驳工作时触电

<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA-Electrical Wiring Work-May2014-TC.pdf>

13. 2014 年 7 月 - 从流动梯子堕下

<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA-Fall from Ladder-Jul2014-TC.pdf>

14. 2014 年 8 月 - 被堕下物件击毙 <https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA-Struck by Falling Object-Aug2014-TC.pdf>

15. 2014 年 9 月 - 渠务工作气体中毒

<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA Gas Poisoning in Drainage Work Sep2014 TC.pdf>

16. 2014 年 9 月 - 进行棚架工作时怀疑触电

<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA Electric Shock Sep2014 TC.pdf>

17. 2014 年 10 月 - 起重架倒塌

<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA-Collapse of Lifting Frame-Oct2014.pdf>

18. 2014 年 10 月 - 被升降机厢撞毙

<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA-Struck by Lift Car-Oct2014-TC.pdf>

19. 2014 年 11 月 - 被水管击毙

<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA-Struck by Water Pipes-Nov2014-TC.pdf>

20. 2014 年 12 月 - 钻孔桩装置故障

<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA-Bored Piling Plant-Oct2014-TC.pdf>

• 2013 - 22 宗

1. 2013 年 5 月 - 搭建/拆卸悬空式竹棚架时从高处堕下

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Fall from TOS May13.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Fall_from_TOS_May13.pdf)

2. 2013 年 6 月 - 工人在地底污水渠晕倒

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Drainage work June13.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Drainage_work_June13.pdf)

3. 2013 年 6 月 - 从竹棚架堕下

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Fall Bamboo Scaffold June13.p df](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Fall_Bamboo_Scaffold_June13.pdf)

4. 2013 年 7 月 - 从金属棚架堕下

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Fall Tubular Scaffold July13.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Fall_Tubular_Scaffold_July13.pdf)

5. 2013 年 7 月 - 泥土倒塌

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Collapsing Soil July13.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Collapsing_Soil_July13.pdf)

6. 不在劳工处网页

7. 2013 年 8 月 - 从矮墙堕下

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Fall From height 2013_08.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Fall_From_height_2013_08.pdf)

8. 2013 年 9 月 - 被搬土机撞倒

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Struck by a loader Sept13.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Struck_by_a_loader_Sept13.pdf)

9. 2013 年 9 月 - 堕进突出的预留搭接钢筋

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Projecting Steel Sept13.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Projecting_Steel_Sept13.pdf)

10. 2013 年 9 月 - 被挖土机撞倒

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Struck by an excavator Sept13.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Struck_by_an_excavator_Sept13.pdf)

11. 2013 年 10 月 - 搭建/拆卸悬空式竹棚架时从高处堕下

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Fall from TOS Oct13.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Fall_from_TOS_Oct13.pdf)

12. 2013 年 10 月 - 从竹棚架堕下

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Fall from height Oct13.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Fall_from_height_Oct13.pdf)

13. 2013 年 11 月 - 被倒行的泥头车辗过

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Struck by a lorry Nov13.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Struck_by_a_lorry_Nov13.pdf)

14. 2013 年 11 月 - 从流动梯子堕下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_fall_from_Ladder_Nov13.pdf

15. 2013 年 11 月 - 从竹棚架堕下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Fall_from_height_Nov13.pdf

16. 2013 年 11 月 - 被堕下的排水管击毙

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Falling_object_Nov13.pdf

17. 2013 年 12 月 - 从竹棚架堕下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Fall_from_Bamboo_Scaffold_Dec13.pdf

18. 2013 年 12 月 - 被堕下的钻桩通击毙

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Struck_by_Falling_object_Dec13.pdf

19. 2013 年 12 月 - 从窗口堕下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Fall_From_Window_201312.pdf

20. 2013 年 12 月 - 从竹棚架堕下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Fall_From_Bamboo_201312.pdf

21. 2013 年 12 月 - 搭建/拆卸悬空式竹棚架时从高处堕下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Fall_From_Erecting_201312.pdf

22. 2013 年 12 月 - 从悬空式竹棚架堕下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Fall_From_Truss_201312.pdf

• 2012 - 24 宗

1. 2012 年 2 月 - 预制件的贮存、堆栈及处理

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Storage_Stacking_Handling_Facades_Feb12.pdf

2. 2012 年 4 月 - 从孔洞堕下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Fall_through_Floor_Opening_Ta_iPo_Apr12.pdf

3. 2012 年 5 月 - 泥土倒塌

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Collapse_Soil_May12.pdf

4. 2012 年 5 月 - 从竹棚架堕下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Fall_from_Bamboo_Scaffold_May12.pdf

5. 2012 年 5 月 - 电力照明设备安装工程

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Electrical_Lighting_Installation_May12.pdf

6. 2012 年 6 月 - 从吊船上堕下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Suspended_Working_Platform_TST_Jun12.pdf

7. 2012 年 6 月 - 冷气机的电力安装工程

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Electrical_Installation_Work_for_Air_Conditioner_Jun12.pdf

8. 2012 年 7 月 - 搭建/拆卸悬空式竹棚架时从高处堕下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Fall_from_TOS_July12.pdf

9. 2012 年 7 月 - 从临时金属构筑物顶部的孔洞堕下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Fall_through_Opening_on_Roof_July12.pdf

10. 2012 年 7 月 - 进行批荡工作时触电

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Electrocution_July12.pdf

11. 2012 年 8 月 - 搭建/拆卸悬空式竹棚架时从高处堕下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Fall_from_TOS_Aug12.pdf

12. 2012 年 9 月 - 铺设电线工程

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Electric_Cable_Placement_Work_Sep12.pdf

13. 2012 年 9 月 - 在天花进行电力照明设备安装工程

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Electrocution_Oct12.pdf

14. 2012 年 10 月 - 在天花进行电力照明设备安装工程

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Electrocution_Oct12.pdf

15. 2012 年 10 月 - 使用电动石屎打碎机

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Electrocution_Electrical Concrete Breaker_Oct12.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Electrocution_Electrical_Concrete_Breaker_Oct12.pdf)

16. 2012 年 10 月 - 悬吊于高处的工作平台

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Platform_Guide_Frame_HZMB_Oct12.pdf

17. 2012 年 10 月 - 工人与翻倒的金属支架一同堕下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Fall_with_Metal_Falsework_Oct12.pdf

18. 2012 年 10 月 - 从楼内穿越未装上玻璃的窗框堕下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Fall_through_Void_of_Window_Frame_Oct12.pdf

19. 2012 年 10 月 - 充气管塞破裂

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Rupture_of_Inflatable_Pipe Plug_Oct12.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Rupture_of_Inflatable_Pipe_Plug_Oct12.pdf)

20. 2012 年 11 月 - 踏穿以易破碎物料造成的屋顶堕下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Fall_from_Fragile_Roof_Nov12.pdf

21. 2012 年 11 月 - 被运送中的制冷机撞倒

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Struck_by_Chiller_Nov12.pdf

22. 2012 年 11 月 - 工人被流动机械撞倒

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Struck_by_Mobile_Plant_Nov12.pdf

23. 2012 年 12 月 - 从工作平台的孔洞堕下

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety Alert Fall through Opening on Working Platform Dec12.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Fall_through_Opening_on_Working_Platform_Dec12.pdf)

24. 2012 年 12 月 - 从工字铁横梁堕下

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety Alert Fall from Horizontal I-beam Dec12.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Fall_from_Horizontal_I-beam_Dec12.pdf)

• 2011 - 23 宗

1. 不在劳工处网页
2. 不在劳工处网页
3. 不在劳工处网页
4. 不在劳工处网页
5. 不在劳工处网页
6. 不在劳工处网页
7. 不在劳工处网页
8. 不在劳工处网页

9. 2011 年 7 月 - 扎结中的钻桩铁笼倒塌

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Reinforcement_cage_July11.pdf

10. 2011 年 7 月 - 扎结中的钻桩铁笼倒塌

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Reinforcement_cage_July11.pdf

11. 2011 年 7 月 - 搭建悬空式的竹棚

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_RMAA_TOS_July11.pdf

12. 2011 年 7 月 - 楼宇翻新工程

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_RMAA_July11.pdf

13. 2011 年 7 月 - 引水道斜坡工程

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_catchwater_July11.pdf

14. 2011 年 8 月 - 地底隧道工作

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_underground_Aug11.pdf

15. 2011 年 8 月 - 使用电弧焊接设备

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Arc_Welding_Aug11.pdf

16. 2011 年 9 月 - 工人堕下时被一根竖立的钢筋刺毙

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_steel_rebar_Sept11.pdf

17. 2011 年 10 月 - 电力维修工作

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Electrical_Repairing_Oct_11.pdf

18. 2011 年 10 月 - 进行物料吊重机的架设/更改工程时从高处堕下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Hoist_Oct_11.pdf

19. 2011 年 11 月 - 吊运操作

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Lifting_Nov11.pdf

20. 2011 年 11 月 - 水管铺设工程

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Water_Pipe_Nov11.pdf

21. 2011 年 12 月 - 流动式起重机的转动/移动

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Motion_of_Mobile_Crane_Dec11.pdf

22. 2011 年 12 月 - 从平台边缘堕下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Podium_Edge_Dec11.pdf

23. 2011 年 12 月 - 使用流动梯子

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Ladder_TinShuiWai_Dec11.pdf

香港建造业工地工业死亡意外及劳工处相关职安警示-

- **2025 - 2 宗**

1. 2025 年 1 月 - 从木折梯堕下

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA-Fall from Wooden Folding Ladder-SC.pdf>

2. 2025 年 1 月 - 劳工处网页未有相关职安警示

香港建造业工地工业死亡意外及劳工处相关职安警示-

• 2024 - 13 宗

1 及 2. 2024 年 2 月 - 竹棚架倒塌

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA-Collapse of Bamboo Scaffold-SC.pdf>

3 及 4. 2024 年 4 月 - 渠务工作致命意外

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA-Fatal Accident in Drainage Work SC.pdf>

5. 2024 年 5 月 - 被夹于升降工作台

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA-Trapped in EWP SC.pdf>

6. 2024 年 7 月 - 搭建懸空式竹棚架時從高处墮下

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA-Fall from height while erecting a Truss out Bamboo Scaffold-SC.pdf>

7. 2024 年 7 月 - 被夹于挖土机及泥头车之间

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA Trapped between Excavator and Dump Truck-SC.pdf>

8. 2024 年 10 月 - 拆卸竹棚架时从高处墮下

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA-Fall from Height while Dismantling a Bamboo Scaffold 2024-SC.pdf>

9. 2024 年 11 月 - 从悬挂中的金属通道板墮下

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA-Fall from Suspended Metal Walkway Panel 2024-SC.pdf>

10. 2024 年 11 月 - 被物料吊重机夹毙

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA-Trapped by Material Hoist-SC.pdf>

11. 2024 年 11 月 - 被夹于升降工作台及天花之间

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA-Trapped between Elevating Work Platform and Ceiling-SC.pdf>

12. 2024 年 11 月 - 被夹于自动梯内的移动部件

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA-Trapped by Moving Parts of Escalator Nov-2024-SC.pdf>

13. 2024 年 12 月 - 被墮下的玻璃幕墙板砸毙

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA-Struck by Falling Curtain Wall Panel-SC.pdf>

• 2023 - 20 宗

1. 2023 年 1 月 - 与倒塌的金属平台一同堕下

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA-Fell Together with a Collapsed Metal Platform-TC.pdf>

2. 2023 年 2 月 - 越过矮墙堕下

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA-Fall Over Parapet Wall TC.pdf>

3. 2023 年 3 月 - 从高处堕下

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA-Fall from Height 202303 TC.pdf>

4. 2023 年 3 月 - 从楼层孔洞堕下

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA Fall through a floor opening TC.pdf>

5. 2023 年 5 月 - 被轮胎式龙门架起重机辗毙

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA-Run Over by Gantry Crane-TC.pdf>

6. 2023 年 5 月 - 被夹毙于叉式起重车与动力操作升降工作台之间

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA Worker Trapped between Forklift & Aerial Work Platform in Tunnel-TC.pdf>

7. 2023 年 6 月 - 从天窗孔洞堕下

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA-Fall through a Skylight Opening TC.pdf>

8. 2023 年 7 月 - 一个建造中的水缸

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA-Use of chemicals in water tank TC.pdf>

9. 2023 年 8 月 - 从倒塌的动力操作升降工作台堕下

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA Toppled Elevating Work Platform TC.pdf>

10. 2023 年 8 月 - 进行电力装置重置时怀疑触电死亡

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA Electrocuted during electrical installation-TC.pdf>

11. 2023 年 9 月 - 进行拆除开关盘内的电缆时怀疑触电死亡

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA Electrocuted dismantling of cable-TC.pdf>

12 及 13. 2023 年 9 月 - 在地底冷却管道内气体中毒

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA Gas Poisoning underground cooling main Sep2023 tc.pdf>

14. 2023 年 10 月 - 从线槽堕下

https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA_Fallen_from_cable_tray_TC.pdf

15. 2023 年 11 月 - 被拆卸废料压倒

https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA-Pressed_by_Demolition_Debris_TC.pdf

16. 2023 年 11 月 - 被堕下的金属条击中

https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA_Struck_by_Falling_Metal_Fin_TC.pdf

17. 2023 年 11 月 - 绊倒并撞向一道墙壁

https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA-Tripped_Over_and_Slammed_into_a_Wall_TC.pdf

18. 2023 年 11 月 - 被夹于两部挖土机之间

https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA_Trapped_between_Two_Excavators-TC.pdf

19. 2023 年 12 月 - 进行电力线路安装工作时怀疑触电死亡

https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA_Electrocuted_Conducting_Electrical_Wiring_Work_TC.pdf

20. 2023 年 12 月 - 从金属结构堕下

https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA-Fallen_from_metal_structure-TC.pdf

• 2022 - 17 宗

1. 2022 年 1 月 - 从流动升降工作台坠下

https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA_Elevating_Work_Platform_202201_tc.pdf

2. 2022 年 1 月 - 被夹毙于维修中的起重机吊臂与地基装置之间

https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA_Trapped_between_a_Crane_Boom_202201_tc.pdf

3. 2022 年 2 月 - 拆卸竹棚架时从高处坠下

https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA_Fall_from_height_while_dismantling_bamboo_scaffolding_TC_r2a.pdf

4. 2022 年 4 月 - 从楼层孔洞坠下

https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA_Fall_through_a_Floor_Opening_April_2022_TC.pdf

5. 2022 年 4 月 - 搭建中的棚架倒塌导致工人坠下

www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA_Fall_from_scaffold_under_erection_TC.pdf

6. 2022 年 5 月 - 进行搭建悬空式竹棚架工作时从高处坠下

https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA_Fall_from_height_while_erecting_a_Truss_Out_Scaffold_TC.pdf

7. 2022 年 5 月 - 被倒塌的金属升降机槽工作平台压毙

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA%20-%20Pressed%20to%20Death%20by%20a%20Toppled%20Metal%20Lift%20Shaft%20Working%20Platform%20-%20TC.pdf>

8. 2022 年 6 月 - 与倒塌的吊船一同坠下

http://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA_Fallen_with_a_Collapsed_Suspended_Working_Platform_TC.pdf

9. 2022 年 6 月 - 与倒塌的吊船一同坠下

http://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA_Fallen_with_a_Collapsed_Suspended_Working_Platform_TC.pdf

10. 2022 年 7 月 - 从木梯上越过楼梯栏杆坠下

https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA-Fall_Over_Staircase_Railing_from_Wooden_Ladder_TC.pdf

11. 2022 年 7 月 - 从楼层孔洞堕下

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA-Fall through a floor opening of a residential building under demolition TC.pdf>

12. 2022 年 9 月 - 塔式起重机倒塌

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA-Collapse of a Tower Crane TC.pdf>

13. 2022 年 9 月 - 塔式起重机倒塌

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA-Collapse of a Tower Crane TC.pdf>

14. 2022 年 9 月 - 塔式起重机倒塌

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA-Collapse of a Tower Crane TC.pdf>

15. 2022 年 11 月 - 钢筋结构倒塌

<http://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA-Pressed to Death by Collapsed Reinforcement Bar Structure TC.pdf>

16. 2022 年 12 月 - 从搭建中的竹棚架堕下

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA Fall from a bamboo scaffold under erection TC.pdf>

17. 2022 年 12 月 - 被倒塌的工字铁击毙

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA-Struck by Collapsed Metal I-beam TC.pdf>

• 2021 - 23 宗

1. 2021 年 1 月 - 从伸缩式流动起重机的甲板堕下

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Fallen from the deck of a telescopic mobile crane 202101 tc.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Fallen_from_the_deck_of_a_telescopic_mobile_crane_202101_tc.pdf)

2. 2021 年 2 月 - 从高处堕下

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Fall from Height 202102 tc.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Fall_from_Height_202102_tc.pdf)

3. 2021 年 3 月 - 从翻倒的梯台堕下

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Fall from a Platform Ladder 202103 tc.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Fall_from_a_Platform_Ladder_202103_tc.pdf)

4. 2021 年 3 月 - 被堕下的太阳能板击毙

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Struck by a Fallen Solar Panel 202103 tc.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Struck_by_a_Fallen_Solar_Panel_202103_tc.pdf)

5. 2021 年 4 月 - 被升降工作台夹毙

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Struck by an elevating working platform 202104 tc.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Struck_by_an_elevating_working_platform_202104_tc.pdf)

6. 2021 年 4 月 - 被移位的面板击倒

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Struck by displaced deck panels 202104 tc.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Struck_by_displaced_deck_panels_202104_tc.pdf)

7. 2021 年 4 月 - 被吊运中的石屎斗击倒

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Struck by a Concrete Skip under Lifting 202104 tc.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Struck_by_a_Concrete_Skip_under_Lifting_202104_tc.pdf)

8. 2021 年 5 月 - 工人撞向一件石块

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Fatal accident involving a worker rammed into a rock 202105 tc.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Fatal_accident_involving_a_worker_rammed_into_a_rock_202105_tc.pdf)

9. 2021 年 6 月 - 进行搭建竹棚架工作时从高处堕下

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Fall while erecting TOS 202106 tc.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Fall_while_erecting_TOS_202106_tc.pdf)

10. 2021 年 6 月 - 被夹于升降工作台及花洒喉管之间

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Trapped between an EWP and Sprinkler Pipes 202106 tc.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Trapped_between_an_EWP_and_Sprinkler_Pipes_202106_tc.pdf)

11. 2021 年 7 月 - 被墮下的工字铁击毙

<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA Struck by Collapsed Metal I beam 202107 tc.pdf>

12. 不在劳工处网页

13. 2021 年 9 月 - 搭建悬空式竹棚架时从高处墮下

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA Fall from height while erecting TOS 202109 tc.pdf>

14. 2021 年 10 月 - 被一部升降工作台压毙

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA pressed to death by an elevating work platform 202110 tc.pdf>

15. 2021 年 10 月 - 被倒塌的竹棚架压倒

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA Trapped by collapsed bamboo scaffolds 202110 tc.pdf>

16. 2021 年 10 月 - 被维修中的履带式起重机钢索击倒

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA Struck by Wire Rope of a Crawler Crane 202110 tc.pdf>

17. 2021 年 10 月 - 从楼层孔洞墮下

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA Fall through a Floor Opening 202110 tc.pdf>

18. 2021 年 11 月 - 工人于地底污水设施内受伤

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA Workers Injured in an Underground Sewage Facility 202111 tc.pdf>

19. 2021 年 11 月 - 拆卸中的仓库发生火警

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA Fire Broken Out inside a Go down under Demolition 202111 tc.pdf>

20. 2021 年 12 月 - 拆卸悬空式棚架时从高处堕下

[https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA_Fall from height while dismantling a Truss Out Scaffold 202112 tc.pdf](https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA_Fall_from_height_while_dismantling_a_Truss_Out_Scaffold_202112_tc.pdf)

21. 2021 年 12 月 - 被堕下物件击毙

[https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA Worker Struck to Death by Falling Objects 202112 tc.pdf](https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA_Worker_Struck_to_Death_by_Falling_Objects_202112_tc.pdf)

22. 2021 年 12 月 - 渠务工作气体中毒 (1)

[https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA Gas Poisoning in Drainage Work Dec2021 tc.pdf](https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA_Gas_Poisoning_in_Drainage_Work_Dec2021_tc.pdf)

23. 2021 年 12 月 - 渠务工作气体中毒 (2)

[https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA Gas Poisoning in Drainage Work Dec2021 tc.pdf](https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA_Gas_Poisoning_in_Drainage_Work_Dec2021_tc.pdf)

• 2020 - 18 宗

1. 2020 年 1 月 - 被夹于流动式起重机与围栏之间

<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA Trapped between crane and railing 202001 tc.pdf>

2. 2020 年 3 月 - 从护土墙上堕下

<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA Fall from a retaining wall 202003 tc.pdf>

3. 2020 年 3 月 - 被金属支柱击毙

<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA Struck by a Metal Strut 202003 tc.pdf>

4. 2020 年 4 月 - 被工字铁击毙

<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA Struck by a Metal I-beam 202004 tc.pdf>

5. 2020 年 5 月 - 从机房内堕下死亡

<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA Fall from a Plant Room 202005 tc.pdf>

6. 2020 年 6 月 - 被堕下的金属支柱击中并从高处堕下

<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA Struck by fallen metal beam and fell from height 202006 tc.pdf>

7. 2020 年 6 月 - 被绞车的钢索击倒

<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA Struck by a Wire Rope of a Winch 202006 tc.pdf>

8. 2020 年 7 月 - 被货车装载平台上的机器部件压毙

<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA Pressed to death by a Machine Component on a Vehicle Platform 202007 tc.pdf>

9. 2020 年 7 月 - 触摸电弧焊接设备的电线时怀疑触电

<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA Suspected Electric Shock While Working 202007 tc.pdf>

10. 2020 年 7 月 - 钢筋结构倒塌

<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA Collapse of reinforcement bar structure 202007 tc.pdf>

11. 2020 年 7 月 - 墮進塌陷的孔洞并被夾斃

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Fall_into_a_Subsided_Hole_and Trapped to Death 202007 tc.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Fall_into_a_Subsided_Hole_and_Trapped_to_Death_202007_tc.pdf)

12. 2020 年 10 月 - 被倒塌的牆壁壓斃

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Collapse_of_Brick_Wall_202010 t c.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Collapse_of_Brick_Wall_202010_tc.pdf)

13. 2020 年 10 月 - 从楼层孔洞墮下

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Fall_through_a_Floor_Opening_202010 tc.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Fall_through_a_Floor_Opening_202010_tc.pdf)

14. 2020 年 11 月 - 进行水下焊接工作期间溺斃

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Drowning_of_a_diver_202011 tc. pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Drowning_of_a_diver_202011_tc.pdf)

15. 2020 年 12 月 - 搭建悬空式竹棚架时从高处墮下

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Fall_while_erecting_TOS_202012 tc.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Fall_while_erecting_TOS_202012_tc.pdf)

16. 2020 年 12 月 - 被倒塌的金属围板壓斃

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Pressed_to_Death_by_a_Toppled Metal Hoarding_202012 tc.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Pressed_to_Death_by_a_Toppled_Metal_Hoarding_202012_tc.pdf)

17. 2020 年 12 月 - 从大厦天台墮下

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Fall_from_a_rooftop_202012 tc.p df](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Fall_from_a_rooftop_202012_tc.pdf)

18. 2020 年 12 月 - 从高处墮下

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Fall_from_height_202012 tc.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Fall_from_height_202012_tc.pdf)

• 2019 - 16 宗

1. 2019 年 1 月 - 从悬空式竹棚架高处堕下

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA_Fall from Height from a TOS 201901 tc.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA_Fall_from_Height_from_a_TOS_201901_tc.pdf)

2. 2019 年 1 月 - 从楼面孔洞堕下

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA_Fall through a floor opening 201901 tc.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA_Fall_through_a_floor_opening_201901_tc.pdf)

3. 2019 年 3 月 - 被堕下木方击中并从高处堕下

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA_Struck by Falling Object 201903 tc.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA_Struck_by_Falling_Object_201903_tc.pdf)

4. 2019 年 3 月 - 从钻桩机堕下

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA_Fall from a pile casing rotator 201903 tc.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA_Fall_from_a_pile_casing_rotator_201903_tc.pdf)

5. 2019 年 4 月 - 被倒塌的木制平台压毙

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Pressed by a collapsed wooden platform inside a lift shaft under construction 201904 tc.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Pressed_by_a_collapsed_wooden_platform_inside_a_lift_shaft_under_construction_201904_tc.pdf)

6. 2019 年 6 月 - 被倒下的铝板击毙

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Crushed by Toppled aluminum panels 201906 tc.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Crushed_by_Toppled_aluminum_panels_201906_tc.pdf)

7. 2019 年 7 月 - 被堕下石屎废料击毙

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Struck by Falling Concrete Debris 201907 tc.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Struck_by_Falling_Concrete_Debris_201907_tc.pdf)

8. 2019 年 7 月 - 怀疑被下降的物料吊重机撞倒并从高处堕下

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Strucked by a descending material hoist 201907 tc.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Strucked_by_a_descending_material_hoist_201907_tc.pdf)

9. 2019 年 8 月 - 从木板模上堕下

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Fall from height from wooden formwork 201908 tc.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Fall_from_height_from_wooden_formwork_201908_tc.pdf)

10. 2019 年 8 月 - 与推土机一同堕海

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Falling into sea together with a bulldozer 201908 tc.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Falling_into_sea_together_with_a_bulldozer_201908_tc.pdf)

11. 2019 年 10 月 - 从竹棚架堕下

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Fall from a Bamboo Scaffold 201910 tc.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Fall_from_a_Bamboo_Scaffold_201910_tc.pdf)

12. 2019 年 10 月 - 被下降的升降机机厢压毙

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Pressed_by_a_descending_lift_car_201910_tc.pdf

13. 2019 年 11 月 - 被倒车中的运水车撞毙

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_a_worker_rolled_over_by_a_vehicle_201911_tc.pdf

14. 2019 年 12 月 - 被倒塌的工字铁击毙

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Struck_by_a_Collapsed_I_beam_201912_tc.pdf

15. 2019 年 12 月 - 从竹棚架堕下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Fall_from_a_bamboo_scaffold_201912_tc.pdf

16. 2019 年 12 月 - 被挖土机撞倒

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_a_banksman_was_struck_to_death_by_an_excavator_201912_tc.pdf

• 2018 - 14 宗

1. 2018 年 1 月 - 安装天窗玻璃嵌板时从高处堕下

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA_Fall from Height while installing glass panel at skylight Jan 2018 tc.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA_Fall_from_Height_while_installing_glass_panel_at_skylight_Jan_2018_tc.pdf)

2. 2018 年 2 月 - 被升降机机厢夹毙

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA Trapped by a Lift Car Feb18 tc.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA_Trapped_by_a_Lift_Car_Feb18_tc.pdf)

3. 2018 年 3 月 - 搭建竹棚架时从高处堕下

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA Fall from height while erecting a bamboo Scaffold Mar2018 tc.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA_Fall_from_height_while_erecting_a_bamboo_Scaffold_Mar2018_tc.pdf)

4. 2018 年 4 月 - 于屋顶铺设金属覆盖层时从高处堕下

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA Fall from Height while Installing Metal Cladding Apr2018 tc.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA_Fall_from_Height_while_Installing_Metal_Cladding_Apr2018_tc.pdf)

5. 2018 年 4 月 - 从竹棚架堕下

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA Fall from a Bamboo Scaffold April 2018 tc.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA_Fall_from_a_Bamboo_Scaffold_April_2018_tc.pdf)

6. 2018 年 5 月 - 从上层天台堕下

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA Fall from Upper Roof Top May2018 tc.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA_Fall_from_Upper_Roof_Top_May2018_tc.pdf)

7. 2018 年 7 月 - 从升降机槽内的竹棚架堕下

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA Fall from a Bamboo Scaffold inside a Lift Shaft July 2018 tc.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA_Fall_from_a_Bamboo_Scaffold_inside_a_Lift_Shaft_July_2018_tc.pdf)

8. 2018 年 8 月 - 从货车堕下

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA Fall from Lorry Aug2018 tc.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA_Fall_from_Lorry_Aug2018_tc.pdf)

9. 2018 年 9 月 - 从楼面孔洞堕下

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA Fall through a floor opening Sep2018 tc.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA_Fall_through_a_floor_opening_Sep2018_tc.pdf)

10. 2018 年 9 月 - 进行切割喉管工作时怀疑触电

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA Suspected Electric shock tc.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA_Suspected_Electric_shock_tc.pdf)

11. 2018 年 10 月 - 从物料吊重机载货笼顶堕下

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA Fall from cage top of material hoist 201810 tc.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA_Fall_from_cage_top_of_material_hoist_201810_tc.pdf)

12. 2018 年 12 月 - 被货车撞毙

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA_Knocked_over_by_lorry_201812_tc.pdf

13. 2018 年 12 月 - 拆卸悬空式竹棚架时从高处堕下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA_Fall_from_Height_TOS_201812_tc.pdf

14. 2018 年 12 月 - 搭建悬空式竹棚架时从高处堕下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA_Fall_from_height_while_erecting_a_Truss_Out_Scaffold_201812_tc.pdf

• 2017 - 22 宗

1. 2017 年 1 月 - 爬下金属棚架时从高处堕下

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA_Fall from Height while Climbing Down a Metal Scaffold TC.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA_Fall_from_Height_while_Climbing_Down_a_Metal_Scaffold_TC.pdf)

2. 2017 年 1 月 - 被夹毙于夹斗车的倾卸斗底

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA Trapped underneath the Dump Body of a Grab Loader Jan2017 TC.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA_Trapped_underneath_the_Dump_Body_of_a_Grab_Loader_Jan2017_TC.pdf)

3. 2017 年 2 月 - 拆卸机动游戏机时从高处堕下

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA Fall from Height while Dismantling an Amusement Ride Feb 2017 TC.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA_Fall_from_Height_while_Dismantling_an_Amusement_Ride_Feb_2017_TC.pdf)

4. 2017 年 2 月 - 在筒仓内被煤灰活埋

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA Buried in Coal Ash inside a Silo Feb 2017 TC.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA_Buried_in_Coal_Ash_inside_a_Silo_Feb_2017_TC.pdf)

5. 2017 年 3 月 - 从构筑物高处堕下

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA Fall from Upper Floor of a Superstructure Mar2017 TC.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA_Fall_from_Upper_Floor_of_a_Superstructure_Mar2017_TC.pdf)

6. 2017 年 3 月 - 从兴建中的金属平台堕下

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA Fall From a Metal Platform Under Construction Mar2017 TC.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA_Fall_From_a_Metal_Platform_Under_Construction_Mar2017_TC.pdf)

7. 2017 年 3 月 - 海上的临时工作平台倒塌

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA Collapse of a Temporary Working Platform Over The Sea Mar2017 TC.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA_Collapse_of_a_Temporary_Working_Platform_Over_The_Sea_Mar2017_TC.pdf)

8. 2017 年 3 月 - 海上的临时工作平台倒塌

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA Collapse of a Temporary Working Platform Over The Sea Mar2017 TC.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA_Collapse_of_a_Temporary_Working_Platform_Over_The_Sea_Mar2017_TC.pdf)

9. 2017 年 7 月 - 在手挖隧道内溺毙

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA Drowning in Hand dug tunnel TC.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA_Drowning_in_Hand_dug_tunnel_TC.pdf)

10. 2017 年 7 月 - 在手挖隧道内溺毙

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA Drowning in Hand dug tunnel TC.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA_Drowning_in_Hand_dug_tunnel_TC.pdf)

11. 2017 年 7 月 - 在手挖隧道内溺毙

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA Drowning in Hand dug tunnel TC.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA_Drowning_in_Hand_dug_tunnel_TC.pdf)

12. 2017 年 8 月 - 被翻倒的挖土机夹毙

<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA Trapped by an overturned Excavator Aug 2017 TC.pdf>

13. 2017 年 8 月 - 货车式起重机翻倒因而被堕下的负荷物击毙

<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA Struck by a load fallen from an Overturned Truck mounted Crane Sept2017 TC.pdf>

14. 2017 年 9 月 - 竹棚架移位

<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA Displacement of Bamboo Scaffold Sep2017 TC.pdf>

15. 不在劳工处网页

16. 2017 年 10 月 - 被板桩击毙

<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA-Struck by a Sheet Pile Oct 2017-TC.pdf>

17. 2017 年 10 月 - 被挖土机撞毙

<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA Struck by an Excavator Oct2017 TC.pdf>

18. 2017 年 10 月 - 进行空调工程时从高处堕下

<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA Fall from an Air Duct Oct2017 TC.pdf>

19. 2017 年 11 月 - 在升降机槽内被夹毙

<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA Trapped inside a Lift Shaft Nov 17 TC.pdf>

20. 2017 年 11 月 - 被升降机机厢夹毙

<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA-Trapped by a Lift Car-Nov17-TC.pdf>

21. 2017 年 11 月 - 被吊运途中堕下的负荷物击毙

<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA Struck by a Fallen Load Nov 2017 TC.pdf>

22. 2017 年 12 月 - 被吊运中的金属托架击毙

<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA Struck by Metal Bracket under Lifting TC.pdf>

• 2016 - 10 宗

1. 2016 年 2 月 - 从窗口堕下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA_Fall_through_a_Window_Opening_Feb_2016_TC.pdf

2. 2016 年 2 月 - 被升降机的对重装置击毙

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA_Struck_by_the_Counterweight_of_a_Lift_TC.pdf

3. 2016 年 4 月 - 进行空调系统工程时从高处堕下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA_Fall_from_Height_while_engaging_Air_conditioning_Work_TC.pdf

4. 2016 年 4 月 - 从兴建中的跨海高架桥堕海

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA_Falling_into_Sea_from_a_Sea_Viaduct_under_Construction_Apr2016_TC.pdf

5. 2016 年 5 月 - 移除电力装置时触电死亡

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA_Electrocution_when_Removing_Electrical_Installation_May2016_TC.pdf

6. 2016 年 6 月 - 从 A 字木梯堕下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA_Fall_from_a_Wooden_A_Ladder_Jun2016_TC.pdf

7. 2016 年 7 月 - 从金属工作平台上堕海

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA_Falling_off_a_Metal_Platform_into_the_Water_July2016_TC.pdf

8. 2016 年 8 月 - 敷设电缆时触电死亡

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA_Electrocution_when_Laying_Electric_Cable_Aug2016_TC.pdf

9. 2016 年 11 月 - 金属临时支架上的工作平台倒塌

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA_Collapse_of_a_Working_Platform_on_Metal_Falsework_Nov2016_TC.pdf

10. 2016 年 11 月 - 检查空调机组时从梯子堕下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA_Fall_from_Ladder_while_Conducting_Inspection_of_Air_conditioning_Units_Nov2016_TC.pdf

• 2015 - 19 宗

1. 2015 年 2 月 - 从竹棚架堕下

<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA-Fall from Bamboo Scaffold-Feb2015-TC.pdf>

2. 2015 年 3 月 - 从竹棚架堕下

<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA-Fall from a Bamboo Scaffold-Mar2015-TC.pdf>

3. 2015 年 3 月 - 被履带式起重机的支柱式吊臂压死

<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA-Dismantling of Crawler-mounted Crane-Mar2015-TC.pdf>

4. 2015 年 3 月 - 被升降机的对重装置击毙

<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA-Struck by Lift Counterweight-Mar2015-TC.pdf>

5. 2015 年 4 月 - 被履带式起重机辅助吊钩击毙

<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA-Struck by Auxiliary Hook of Crawler-mounted Crane-Apr2015-TC.pdf>

6. 2015 年 5 月 - 从直梯堕下 <https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA-Fall from a Straight Ladder-May 2015.pdf>

7. 2015 年 7 月 - 重置水泵时怀疑触电

<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA-Suspected Electric Shock while Relocating a Water Pump-Jul2015-TC.pdf>

8. 2015 年 7 月 - 清理电弧焊接设备时怀疑触电

<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA-Suspected Electrocutation while Clearing Up Electric Arc Welding Equipment-Jul2015-TC.pdf>

9. 2015 年 8 月 - 金属工作台倒塌

<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA Collapse of a Metal Working Platform Aug2015 TC.pdf>

10. 2015 年 8 月 - 从楼宇高层楼面洞口堕下

<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA Fall through an Upper Floor Opening Aug2015 TC.pdf>

11. 2015 年 10 月 - 从竹棚架堕下

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA_Fall from a Bamboo Scaffold Oct2015 TC.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA_Fall_from_a_Bamboo_Scaffold_Oct2015_TC.pdf)

12. 2015 年 10 月 - 被货车撞倒

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA Struck by a Lorry Oct 2015 TC.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA_Struck_by_a_Lorry_Oct_2015_TC.pdf)

13. 2015 年 10 月 - 拆卸悬空式竹棚架时从高处堕下

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA Fall from Height while Dismantling a Truss out Bamboo Scaffold Oct2015 TC.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA_Fall_from_Height_while_Dismantling_a_Truss_out_Bamboo_Scaffold_Oct2015_TC.pdf)

14. 2015 年 10 月 - 被破裂的高压软气喉击毙

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA Struck by a Ruptured Flexible High Pressure Air Hose Oct2015 TC.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA_Struck_by_a_Ruptured_Flexible_High_Pressure_Air_Hose_Oct2015_TC.pdf)

15. 2015 年 10 月 - 搭建悬空式竹棚架时从高处堕下

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA Fall from Height while Erecting a Truss out Bamboo Scaffold Oct2015 TC.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA_Fall_from_Height_while_Erecting_a_Truss_out_Bamboo_Scaffold_Oct2015_TC.pdf)

16. 2015 年 10 月 - 在货车式起重机载货台上被负荷物夹倒

[17. 2015 年 11 月 - 从楼梯堕下](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA_Trapped_by_a_Load_on_the>Loading_Patform of a Truck mounted Crane Oct2015 TC.pdf</p></div><div data-bbox=)

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA Fall from a Stairway Nov2015 TC.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA_Fall_from_a_Stairway_Nov2015_TC.pdf)

18. 2015 年 11 月 - 安装电线导管时从高处堕下

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA Fall from Height while Installing Cable Conduits Nov2015 TC.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA_Fall_from_Height_while_Installing_Cable_Conduits_Nov2015_TC.pdf)

19. 不在劳工处网页

• 2014 - 20 宗

1. 2014 年 2 月 - 从阁楼的空隙堕下

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Falling_Through_Void_Cockloft\(Feb2014\).pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Falling_Through_Void_Cockloft(Feb2014).pdf)

2. 2014 年 2 月 - 被桩套管击毙

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Pile_Casing_Feb14.pdf

3. 2014 年 2 月 - 被叉式起重车夹毙

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Trapped_By_FLT_\(Feb2014\).pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Trapped_By_FLT_(Feb2014).pdf)

4. 2014 年 2 月 - 被工字铁击毙

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_I_beam_Feb14.pdf

5. 2014 年 2 月 - 被松脱的货车式起重机伸缩吊臂击毙

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Stuck_by_a_Boom_of_Crane_Feb14.pdf

6. 2014 年 3 月 - 从悬空式竹棚架堕下

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Fall_From_Truss_Out_Bamboo_Scaffold_\(March2014\).pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Fall_From_Truss_Out_Bamboo_Scaffold_(March2014).pdf)

7. 2014 年 3 月 - 一名工人在维修木地板时着火

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_A_Fire_201403.pdf

8. 2014 年 3 月 - 塔式工作平台倒塌引致工人从高处堕下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Collapse_of_Tower_Working_Platform_Mar14.pdf

9. 2014 年 3 月 - 塔式工作平台倒塌引致工人从高处堕下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Collapse_of_Tower_Working_Platform_Mar14.pdf

10. 2014 年 3 月 - 被钻探机的背撑击中

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA_Struck_by_backstay_201403.pdf

11. 2014 年 5 月 - 被挖土机撞倒

<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA-StruckbyanExcavator-May2014-TC.pdf>

12. 2014 年 5 月 - 进行电线接驳工作时触电

<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA-Electrical Wiring Work-May2014-TC.pdf>

13. 2014 年 7 月 - 从流动梯子堕下

<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA-Fall from Ladder-Jul2014-TC.pdf>

14. 2014 年 8 月 - 被堕下物件击毙 <https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA-Struck by Falling Object-Aug2014-TC.pdf>

15. 2014 年 9 月 - 渠务工作气体中毒

<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA Gas Poisoning in Drainage Work Sep2014 TC.pdf>

16. 2014 年 9 月 - 进行棚架工作时怀疑触电

<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA Electric Shock Sep2014 TC.pdf>

17. 2014 年 10 月 - 起重架倒塌

<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA-Collapse of Lifting Frame-Oct2014.pdf>

18. 2014 年 10 月 - 被升降机厢撞毙

<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA-Struck by Lift Car-Oct2014-TC.pdf>

19. 2014 年 11 月 - 被水管击毙

<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA-Struck by Water Pipes-Nov2014- TC.pdf>

20. 2014 年 12 月 - 钻孔桩装置故障

<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA-Bored Piling Plant-Oct2014-TC.pdf>

• 2013 - 22 宗

1. 2013 年 5 月 - 搭建/拆卸悬空式竹棚架时从高处堕下

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Fall from TOS May13.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Fall_from_TOS_May13.pdf)

2. 2013 年 6 月 - 工人在地底污水渠晕倒

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Drainage work June13.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Drainage_work_June13.pdf)

3. 2013 年 6 月 - 从竹棚架堕下

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Fall Bamboo Scaffold June13.p df](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Fall_Bamboo_Scaffold_June13.pdf)

4. 2013 年 7 月 - 从金属棚架堕下

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Fall Tubular Scaffold July13.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Fall_Tubular_Scaffold_July13.pdf)

5. 2013 年 7 月 - 泥土倒塌

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Collapsing Soil July13.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Collapsing_Soil_July13.pdf)

6. 不在劳工处网页

7. 2013 年 8 月 - 从矮墙堕下

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Fall From height 2013_08.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Fall_From_height_2013_08.pdf)

8. 2013 年 9 月 - 被搬土机撞倒

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Struck by a loader Sept13.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Struck_by_a_loader_Sept13.pdf)

9. 2013 年 9 月 - 堕进突出的预留搭接钢筋

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Projecting Steel Sept13.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Projecting_Steel_Sept13.pdf)

10. 2013 年 9 月 - 被挖土机撞倒

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Struck by an excavator Sept13.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Struck_by_an_excavator_Sept13.pdf)

11. 2013 年 10 月 - 搭建/拆卸悬空式竹棚架时从高处堕下

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Fall from TOS Oct13.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Fall_from_TOS_Oct13.pdf)

12. 2013 年 10 月 - 从竹棚架堕下

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Fall from height Oct13.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Fall_from_height_Oct13.pdf)

13. 2013 年 11 月 - 被倒行的泥头车辗过

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Struck by a lorry Nov13.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Struck_by_a_lorry_Nov13.pdf)

14. 2013 年 11 月 - 从流动梯子堕下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_fall_from_Ladder_Nov13.pdf

15. 2013 年 11 月 - 从竹棚架堕下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Fall_from_height_Nov13.pdf

16. 2013 年 11 月 - 被堕下的排水管击毙

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Falling_object_Nov13.pdf

17. 2013 年 12 月 - 从竹棚架堕下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Fall_from_Bamboo_Scaffold_Dec13.pdf

18. 2013 年 12 月 - 被堕下的钻桩通击毙

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Struck_by_Falling_object_Dec13.pdf

19. 2013 年 12 月 - 从窗口堕下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Fall_From_Window_201312.pdf

20. 2013 年 12 月 - 从竹棚架堕下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Fall_From_Bamboo_201312.pdf

21. 2013 年 12 月 - 搭建/拆卸悬空式竹棚架时从高处堕下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Fall_From_Erecting_201312.pdf

22. 2013 年 12 月 - 从悬空式竹棚架堕下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Fall_From_Truss_201312.pdf

• 2012 - 24 宗

1. 2012 年 2 月 - 预制件的贮存、堆栈及处理

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Storage_Stacking_Handling_Facades_Feb12.pdf

2. 2012 年 4 月 - 从孔洞堕下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Fall_through_Floor_Opening_Ta_iPo_Apr12.pdf

3. 2012 年 5 月 - 泥土倒塌

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Collapse_Soil_May12.pdf

4. 2012 年 5 月 - 从竹棚架堕下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Fall_from_Bamboo_Scaffold_May12.pdf

5. 2012 年 5 月 - 电力照明设备安装工程

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Electrical_Lighting_Installation_May12.pdf

6. 2012 年 6 月 - 从吊船上堕下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Suspended_Working_Platform_TST_Jun12.pdf

7. 2012 年 6 月 - 冷气机的电力安装工程

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Electrical_Installation_Work_for_Air_Conditioner_Jun12.pdf

8. 2012 年 7 月 - 搭建/拆卸悬空式竹棚架时从高处堕下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Fall_from_TOS_July12.pdf

9. 2012 年 7 月 - 从临时金属构筑物顶部的孔洞堕下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Fall_through_Opening_on_Roof_July12.pdf

10. 2012 年 7 月 - 进行批荡工作时触电

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Electrocution_July12.pdf

11. 2012 年 8 月 - 搭建/拆卸悬空式竹棚架时从高处堕下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Fall_from_TOS_Aug12.pdf

12. 2012 年 9 月 - 铺设电线工程

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Electric_Cable_Placement_Work_Sep12.pdf

13. 2012 年 9 月 - 在天花进行电力照明设备安装工程

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Electrocution_Oct12.pdf

14. 2012 年 10 月 - 在天花进行电力照明设备安装工程

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Electrocution_Oct12.pdf

15. 2012 年 10 月 - 使用电动石屎打碎机

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Electrocution_Electrical_Concrete_Breaker_Oct12.pdf

16. 2012 年 10 月 - 悬吊于高处的工作平台

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Platform_Guide_Frame_HZMB_Oct12.pdf

17. 2012 年 10 月 - 工人与翻倒的金属支架一同堕下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Fall_with_Metal_Falsework_Oct12.pdf

18. 2012 年 10 月 - 从楼内穿越未装上玻璃的窗框堕下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Fall_through_Void_of_Window_Frame_Oct12.pdf

19. 2012 年 10 月 - 充气管塞破裂

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Rupture_of_Inflatable_Pipe_Plug_Oct12.pdf

20. 2012 年 11 月 - 踏穿以易破碎物料造成的屋顶堕下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Fall_from_Fragile_Roof_Nov12.pdf

21. 2012 年 11 月 - 被运送中的制冷机撞倒

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Struck_by_Chiller_Nov12.pdf

22. 2012 年 11 月 - 工人被流动机械撞倒

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Struck_by_Mobile_Plant_Nov12.pdf

23. 2012 年 12 月 - 从工作平台的孔洞堕下

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety Alert Fall through Opening on Working Platform Dec12.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety%20Alert%20Fall%20through%20Opening%20on%20Working%20Platform%20Dec12.pdf)

24. 2012 年 12 月 - 从工字铁横梁堕下

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety Alert Fall from Horizontal I-beam Dec12.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety%20Alert%20Fall%20from%20Horizontal%20I-beam%20Dec12.pdf)

• 2011 - 23 宗

1. 不在劳工处网页
2. 不在劳工处网页
3. 不在劳工处网页
4. 不在劳工处网页
5. 不在劳工处网页
6. 不在劳工处网页
7. 不在劳工处网页
8. 不在劳工处网页

9. 2011 年 7 月 - 扎结中的钻桩铁笼倒塌

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Reinforcement_cage_July11.pdf

10. 2011 年 7 月 - 扎结中的钻桩铁笼倒塌

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Reinforcement_cage_July11.pdf

11. 2011 年 7 月 - 搭建悬空式的竹棚

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_RMAA_TOS_July11.pdf

12. 2011 年 7 月 - 楼宇翻新工程

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_RMAA_July11.pdf

13. 2011 年 7 月 - 引水道斜坡工程

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_catchwater_July11.pdf

14. 2011 年 8 月 - 地底隧道工作

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_underground_Aug11.pdf

15. 2011 年 8 月 - 使用电弧焊接设备

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Arc_Welding_Aug11.pdf

16. 2011 年 9 月 - 工人堕下时被一根竖立的钢筋刺毙

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_steel_rebar_Sept11.pdf

17. 2011 年 10 月 - 电力维修工作

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Electrical_Repairing_Oct_11.pdf

18. 2011 年 10 月 - 进行物料吊重机的架设/更改工程时从高处堕下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Hoist_Oct_11.pdf

19. 2011 年 11 月 - 吊运操作

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Lifting_Nov11.pdf

20. 2011 年 11 月 - 水管铺设工程

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Water_Pipe_Nov11.pdf

21. 2011 年 12 月 - 流动式起重机的转动/移动

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Motion_of_Mobile_Crane_Dec11.pdf

22. 2011 年 12 月 - 从平台边缘堕下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Podium_Edge_Dec11.pdf

23. 2011 年 12 月 - 使用流动梯子

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Ladder_TinShuiWai_Dec11.pdf