

最近二十年工地工业死亡意外数目

根据劳工处及房委会地盘报告表资料，最近二十年的香港建筑业、房委会新工程及维修保养工程工地工业死亡意外数目：

1. 香港建筑业工地工业死亡意外数目： 2024年是 3 (此数字是根据截至 2024 年 3 月建筑业工地工业的死亡人数资料), 2023 年是 20, 2022 年是 17, 2021 年是 23, 2020 年是 18, 2019 年是 16, 2018 年是 14, 2017 年是 22, 2016 年是 10, 2015 年是 19, 2014 年是 20, 2013 年是 22, 2012 年是 24, 2011 年是 23, 2010 年是 9, 2009 年是 19, 2008 年是 20, 2007 年是 19, 2006 年是 16, 2005 年是 25, 2004 年是 17, 2003 年是 25。
2. 房委会新工程工地工业死亡意外数目： 2024 年是 0 (此数字是根据截至 2024 年 3 月房委会新工程工地工业的死亡人数资料), 2023 年是 1, 2022 年是 0, 2021 年是 2, 2020 年是 0, 2019 年是 0, 2018 年是 2, 2017 年是 2, 2016 年是 0, 2015 年是 2, 2014 年是 0, 2013 年是 1, 2012 年是 2, 2011 年是 0, 2010 年是 0, 2009 年是 0, 2008 年是 2, 2007 年是 0, 2006 年是 0, 2005 年是 0, 2004 年是 1, 2003 年是 1。
3. 房委会维修保养工程工地工业死亡意外数目： 2024 年是 0 (此数字是根据截至 2024 年 3 月房委会维修保养工程工地工业的死亡人数资料), 2023 年是 0, 2022 年是 0, 2021 年是 0, 2020 年是 0, 2019 年是 0, 2018 年是 2, 2017 年是 0, 2016 年是 0, 2015 年是 0, 2014 年是 0, 2013 年是 0, 2012 年是 0, 2011 年是 0, 2010 年是 1, 2009 年是 0, 2008 年是 0, 2007 年是 0, 2006 年是 1, 2005 年是 0, 2004 年是 0, 2003 年是 1。

香港建造业工地工业死亡意外及劳工处相关职安警示-

- **2024 - 3 宗**

1 及 2. 2024 年 2 月 - 竹棚架倒塌

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA-Collapse of Bamboo Scaffold-TC.pdf>

3. 2024 年 3 月 - 从棚架堕下

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA-Fall from Scaffolding-SC.pdf>

• 2023 - 20 宗

1. 2023 年 1 月 - 与倒塌的金属平台一同堕下

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA-Fell Together with a Collapsed Metal Platform-TC.pdf>

2. 2023 年 2 月 - 越过矮墙堕下

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA-Fall Over Parapet Wall TC.pdf>

3. 2023 年 3 月 - 从高处堕下

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA-Fall from Height 202303 TC.pdf>

4. 2023 年 3 月 - 从楼层孔洞堕下

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA Fall through a floor opening TC.pdf>

5. 2023 年 5 月 - 被轮胎式龙门架起重机辗毙

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA-Run Over by Gantry Crane-TC.pdf>

6. 2023 年 5 月 - 被夹毙于叉式起重车与动力操作升降工作台之间

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA Worker Trapped between Forklift & Aerial Work Platform in Tunnel-TC.pdf>

7. 2023 年 6 月 - 从天窗孔洞堕下

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA-Fall through a Skylight Opening TC.pdf>

8. 2023 年 7 月 - 一个建造中的水缸

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA-Use of chemicals in water tank TC.pdf>

9. 2023 年 8 月 - 从倒塌的动力操作升降工作台堕下

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA Toppled Elevating Work Platform TC.pdf>

10. 2023 年 8 月 - 进行电力装置重置时怀疑触电死亡

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA Electrocuted during electrical installation-TC.pdf>

11. 2023 年 9 月 - 进行拆除开关盘内的电缆时怀疑触电死亡

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA Electrocuted dismantling of cable-TC.pdf>

12 及 13. 2023 年 9 月 - 在地底冷却管道内气体中毒

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA Gas Poisoning underground cooling main Sep2023 tc.pdf>

14. 2023 年 10 月 - 从线槽堕下

https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA_Fallen_from_cable_tray_TC.pdf

15. 2023 年 11 月 - 被拆卸废料压倒

https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA-Pressed_by_Demolition_Debris_TC.pdf

16. 2023 年 11 月 - 被堕下的金属条击中

https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA_Struck_by_Falling_Metal_Fin_TC.pdf

17. 2023 年 11 月 - 绊倒并撞向一道墙壁

https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA-Tripped_Over_and_Slammed_into_a_Wall_TC.pdf

18. 2023 年 11 月 - 被夹于两部挖土机之间

https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA_Trapped_between_Two_Excavators-TC.pdf

19. 2023 年 12 月 - 进行电力线路安装工作时怀疑触电死亡

https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA_Electrocuted_Conducting_Electrical_Wiring_Work_TC.pdf

20. 2023 年 12 月 - 从金属结构堕下

https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA-Fallen_from_metal_structure-TC.pdf

• 2022 - 17 宗

1. 2022 年 1 月 - 从流动升降工作台坠下

https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA_Elevating_Work_Platform_202201_tc.pdf

2. 2022 年 1 月 - 被夹毙于维修中的起重机吊臂与地基装置之间

https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA_Trapped_between_a_Crane_Boom_202201_tc.pdf

3. 2022 年 2 月 - 拆卸竹棚架时从高处坠下

https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA_Fall_from_height_while_dismantling_bamboo_scaffolding_TC_r2a.pdf

4. 2022 年 4 月 - 从楼层孔洞坠下

https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA_Fall_through_a_Floor_Opening_April_2022_TC.pdf

5. 2022 年 4 月 - 搭建中的棚架倒塌导致工人坠下

www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA_Fall_from_scaffold_under_erection_TC.pdf

6. 2022 年 5 月 - 进行搭建悬空式竹棚架工作时从高处坠下

https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA_Fall_from_height_while_erecting_a_Truss_Out_Scaffold_TC.pdf

7. 2022 年 5 月 - 被倒塌的金属升降机槽工作平台压毙

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA%20-%20Pressed%20to%20Death%20by%20a%20Topped%20Metal%20Lift%20Shaft%20Working%20Platform%20-%20TC.pdf>

8. 2022 年 6 月 - 与倒塌的吊船一同坠下

http://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA_Fallen_with_a_Collapsed_Suspended_Working_Platform_TC.pdf

9. 2022 年 6 月 - 与倒塌的吊船一同坠下

http://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA_Fallen_with_a_Collapsed_Suspended_Working_Platform_TC.pdf

10. 2022 年 7 月 - 从木梯上越过楼梯栏杆坠下

https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA-Fall_Over_Staircase_Railing_from_Wooden_Ladder_TC.pdf

11. 2022 年 7 月 - 从楼层孔洞墮下

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA-Fall through a floor opening of a residential building under demolition TC.pdf>

12. 2022 年 9 月 - 塔式起重机倒塌

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA-Collapse of a Tower Crane TC.pdf>

13. 2022 年 9 月 - 塔式起重机倒塌

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA-Collapse of a Tower Crane TC.pdf>

14. 2022 年 9 月 - 塔式起重机倒塌

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA-Collapse of a Tower Crane TC.pdf>

15. 2022 年 11 月 - 钢筋结构倒塌

<http://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA-Pressed to Death by Collapsed Reinforcement Bar Structure TC.pdf>

16. 2022 年 12 月 - 从搭建中的竹棚架墮下

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA Fall from a bamboo scaffold under erection TC.pdf>

17. 2022 年 12 月 - 被倒塌的工字铁击毙

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA-Struck by Collapsed Metal I-beam TC.pdf>

• 2021 - 23 宗

1. 2021 年 1 月 - 从伸缩式流动起重机的甲板堕下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Fallen_from_the_deck_of_a_telescopic_mobile_crane_202101_tc.pdf

2. 2021 年 2 月 - 从高处堕下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Fall_from_Height_202102_tc.pdf

3. 2021 年 3 月 - 从翻倒的梯台堕下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Fall_from_a_Platform_Ladder_202103_tc.pdf

4. 2021 年 3 月 - 被堕下的太阳能板击毙

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Struck_by_a_Fallen_Solar_Panel_202103_tc.pdf

5. 2021 年 4 月 - 被升降工作台夹毙

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Struck_by_an_elevating_working_platform_202104_tc.pdf

6. 2021 年 4 月 - 被移位的面板击倒

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Struck_by_displaced_deck_panels_202104_tc.pdf

7. 2021 年 4 月 - 被吊运中的石屎斗击倒

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Struck_by_a_Concrete_Skip_under_Lifting_202104_tc.pdf

8. 2021 年 5 月 - 工人撞向一件石块

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Fatal_accident_involving_a_worker_rammed_into_a_rock_202105_tc.pdf

9. 2021 年 6 月 - 进行搭建竹棚架工作时从高处堕下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Fall_while_erecting_TOS_202106_tc.pdf

10. 2021 年 6 月 - 被夹于升降工作台及花洒喉管之间

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Trapped_between_an_EWP_and_Sprinkler_Pipes_202106_tc.pdf

11. 2021 年 7 月 - 被墮下的工字铁击毙

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA Struck by Collapsed Metal I beam_202107 tc.pdf

12. 不在劳工处网页

13. 2021 年 9 月 - 搭建悬空式竹棚架时从高处墮下

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA Fall from height while erecting TOS 202109 tc.pdf>

14. 2021 年 10 月 - 被一部升降工作台压毙

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA pressed to death by an elevating work platform 202110 tc.pdf>

15. 2021 年 10 月 - 被倒塌的竹棚架压倒

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA Trapped by collapsed bamboo scaffolds 202110 tc.pdf>

16. 2021 年 10 月 - 被维修中的履带式起重机钢索击倒

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA Struck by Wire Rope of a Crawler Crane 202110 tc.pdf>

17. 2021 年 10 月 - 从楼层孔洞墮下

https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA Fall through a Floor Opening_202110 tc.pdf

18. 2021 年 11 月 - 工人于地底污水设施内受伤

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA Workers Injured in an Underground Sewage Facility 202111 tc.pdf>

19. 2021 年 11 月 - 拆卸中的仓库发生火警

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA Fire Broken Out inside a Go down under Demolition 202111 tc.pdf>

20. 2021 年 12 月 - 拆卸悬空式棚架时从高处堕下

https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA_Fall_from_height_while_dismantling_a_Truss_Out_Scaffold_202112_tc.pdf

21. 2021 年 12 月 - 被堕下物件击毙

https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA_Worker_Struck_to_Death_by_Falling_Objects_202112_tc.pdf

22. 2021 年 12 月 - 渠务工作气体中毒 (1)

https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA_Gas_Poisoning_in_Drainage_Work_Dec2021_tc.pdf

23. 2021 年 12 月 - 渠务工作气体中毒 (2)

https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA_Gas_Poisoning_in_Drainage_Work_Dec2021_tc.pdf

• 2020 - 18 宗

1. 2020 年 1 月 - 被夹于流动式起重机与围栏之间

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA Trapped between crane and railing 202001 tc.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA%20Trapped%20between%20crane%20and%20railing%20202001%20tc.pdf)

2. 2020 年 3 月 - 从护土墙上墮下

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA Fall from a retaining wall 202003 tc.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA%20Fall%20from%20a%20retaining%20wall%20202003%20tc.pdf)

3. 2020 年 3 月 - 被金属支柱击毙

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA Struck by a Metal Strut 202003 tc.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA%20Struck%20by%20a%20Metal%20Strut%20202003%20tc.pdf)

4. 2020 年 4 月 - 被工字铁击毙

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA Struck by a Metal I-beam 202004 tc.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA%20Struck%20by%20a%20Metal%20I-beam%20202004%20tc.pdf)

5. 2020 年 5 月 - 从机房内墮下死亡

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA Fall from a Plant Room 202005 tc.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA%20Fall%20from%20a%20Plant%20Room%20202005%20tc.pdf)

6. 2020 年 6 月 - 被墮下的金属支柱击中并从高处墮下

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA Struck by fallen metal beam and fell from height 202006 tc.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA%20Struck%20by%20fallen%20metal%20beam%20and%20fell%20from%20height%20202006%20tc.pdf)

7. 2020 年 6 月 - 被绞车的钢索击倒

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA Struck by a Wire Rope of a Winch 202006 tc.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA%20Struck%20by%20a%20Wire%20Rope%20of%20a%20Winch%20202006%20tc.pdf)

8. 2020 年 7 月 - 被货车装载平台上的机器部件压毙

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA Pressed to death by a Machine Component on a Vehicle Platform 202007 tc.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA%20Pressed%20to%20death%20by%20a%20Machine%20Component%20on%20a%20Vehicle%20Platform%20202007%20tc.pdf)

9. 2020 年 7 月 - 触摸电弧焊接设备的电线时怀疑触电

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA Suspected Electric Shock While Working 202007 tc.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA%20Suspected%20Electric%20Shock%20While%20Working%20202007%20tc.pdf)

10. 2020 年 7 月 - 钢筋结构倒塌

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA Collapse of reinforcement bar structure 202007 tc.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA%20Collapse%20of%20reinforcement%20bar%20structure%20202007%20tc.pdf)

11. 2020 年 7 月 - 墮進塌陷的孔洞并被夾斃

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Fall_into_a_Subsided_Hole_and Trapped to Death 202007 tc.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Fall_into_a_Subsided_Hole_and_Trapped_to_Death_202007_tc.pdf)

12. 2020 年 10 月 - 被倒塌的墻壁壓斃

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Collapse_of_Brick_Wall_202010 t.c.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Collapse_of_Brick_Wall_202010_t.c.pdf)

13. 2020 年 10 月 - 从楼层孔洞墮下

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Fall_through_a_Floor_Opening_202010 tc.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Fall_through_a_Floor_Opening_202010_tc.pdf)

14. 2020 年 11 月 - 进行水下焊接工作期间溺斃

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Drowning_of_a_diver_202011 tc.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Drowning_of_a_diver_202011_tc.pdf)

15. 2020 年 12 月 - 搭建悬空式竹棚架时从高处墮下

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Fall_while_erecting_TOS_202012 tc.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Fall_while_erecting_TOS_202012_tc.pdf)

16. 2020 年 12 月 - 被倒塌的金属围板壓斃

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Pressed_to_Death_by_a_Toppled Metal Hoarding_202012 tc.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Pressed_to_Death_by_a_Toppled_Metal_Hoarding_202012_tc.pdf)

17. 2020 年 12 月 - 从大厦天台墮下

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Fall_from_a_rooftop_202012 tc.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Fall_from_a_rooftop_202012_tc.pdf)

18. 2020 年 12 月 - 从高处墮下

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Fall_from_height_202012 tc.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Fall_from_height_202012_tc.pdf)

• 2019 - 16 宗

1. 2019 年 1 月 - 从悬空式竹棚架高处堕下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA_Fall_from_Height_from_a_TOS_201901_tc.pdf

2. 2019 年 1 月 - 从楼面孔洞堕下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA_Fall_through_a_floor_opening_201901_tc.pdf

3. 2019 年 3 月 - 被堕下木方击中并从高处堕下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA_Struck_by_Falling_Object_201903_tc.pdf

4. 2019 年 3 月 - 从钻桩机堕下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA_Fall_from_a_pile_casing_rotator_201903_tc.pdf

5. 2019 年 4 月 - 被倒塌的木制平台压毙

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Pressed_by_a_collapsed_wooden_platform_inside_a_lift_shaft_under_construction_201904_tc.pdf

6. 2019 年 6 月 - 被倒下的铝板击毙

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Crushed_by_Toppled_aluminum_panels_201906_tc.pdf

7. 2019 年 7 月 - 被堕下石屎废料击毙

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Struck_by_Falling_Concrete_Debris_201907_tc.pdf

8. 2019 年 7 月 - 怀疑被下降的物料吊重机撞倒并从高处堕下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Strucked_by_a_descending_material_hoist_201907_tc.pdf

9. 2019 年 8 月 - 从木板模上堕下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Fall_from_height_from_wooden_formwork_201908_tc.pdf

10. 2019 年 8 月 - 与推土机一同堕海

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Falling_into_sea_together_with_a_bulldozer_201908_tc.pdf

11. 2019 年 10 月 - 从竹棚架堕下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Fall_from_a_Bamboo_Scaffold_201910_tc.pdf

12. 2019 年 10 月 - 被下降的升降机机厢压毙

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Pressed_by_a_descending_lift_car_201910_tc.pdf

13. 2019 年 11 月 - 被倒车中的运水车撞毙

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_a_worker_rolled_over_by_a_vehicle_201911_tc.pdf

14. 2019 年 12 月 - 被倒塌的工字铁击毙

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Struck_by_a_Collapsed_I_beam_201912_tc.pdf

15. 2019 年 12 月 - 从竹棚架堕下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Fall_from_a_bamboo_scaffold_201912_tc.pdf

16. 2019 年 12 月 - 被挖土机撞倒

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_a_banksman_was_struck_to_death_by_an_excavator_201912_tc.pdf

• 2018 - 14 宗

1. 2018 年 1 月 - 安装天窗玻璃嵌板时从高处堕下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA_Fall_from_Height_while_installing_glass_panel_at_skylight_Jan_2018_tc.pdf

2. 2018 年 2 月 - 被升降机机厢夹毙

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA_Trapped_by_a_Lift_Car_Feb18_tc.pdf

3. 2018 年 3 月 - 搭建竹棚架时从高处堕下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA_Fall_from_height_while_erecting_a_bamboo_Scaffold_Mar2018_tc.pdf

4. 2018 年 4 月 - 于屋顶铺设金属覆盖层时从高处堕下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA_Fall_from_Height_while_Installing_Metal_Cladding_Apr2018_tc.pdf

5. 2018 年 4 月 - 从竹棚架堕下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA_Fall_from_a_Bamboo_Scaffold_April_2018_tc.pdf

6. 2018 年 5 月 - 从上层天台堕下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA_Fall_from_Upper_Roof_Top_May2018_tc.pdf

7. 2018 年 7 月 - 从升降机槽内的竹棚架堕下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA_Fall_from_a_Bamboo_Scaffold_inside_a_Lift_Shaft_July_2018_tc.pdf

8. 2018 年 8 月 - 从货车堕下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA_Fall_from_Lorry_Aug2018_tc.pdf

9. 2018 年 9 月 - 从楼面孔洞堕下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA_Fall_through_a_floor_opening_Sep2018_tc.pdf

10. 2018 年 9 月 - 进行切割喉管工作时怀疑触电

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA_Suspected_Electric_shock_tc.pdf

11. 2018 年 10 月 - 从物料吊重机载货笼顶堕下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA_Fall_from_cage_top_of_material_hoist_201810_tc.pdf

12. 2018 年 12 月 - 被货车撞毙

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA_Knocked_over_by_lorry_201812_tc.pdf

13. 2018 年 12 月 - 拆卸悬空式竹棚架时从高处堕下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA_Fall_from_Height_TOS_201812_tc.pdf

14. 2018 年 12 月 - 搭建悬空式竹棚架时从高处堕下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA_Fall_from_height_while_erecting_a_Truss_Out_Scaffold_201812_tc.pdf

• 2017 - 22 宗

1. 2017 年 1 月 - 爬下金属棚架时从高处堕下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA_Fall_from_Height_while_Climbing_Down_a_Metal_Scaffold_TC.pdf

2. 2017 年 1 月 - 被夹毙于夹斗车的倾卸斗底

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA_Trapped_underneath_the_Dump_Body_of_a_Grab Loader_Jan2017_TC.pdf

3. 2017 年 2 月 - 拆卸机动游戏机时从高处堕下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA_Fall_from_Height_while_Dismantling_an_Amusement_Ride_Feb_2017_TC.pdf

4. 2017 年 2 月 - 在筒仓内被煤灰活埋

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA_Buried_in_Coal_Ash_inside_a_Silo_Feb_2017_TC.pdf

5. 2017 年 3 月 - 从构筑物高处堕下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA_Fall_from_Upper_Floor_of_a_Superstructure_Mar2017_TC.pdf

6. 2017 年 3 月 - 从兴建中的金属平台堕下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA_Fall_From_a_Metal_Platform_Under_Construction_Mar2017_TC.pdf

7. 2017 年 3 月 - 海上的临时工作平台倒塌

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA_Collapse_of_a_Temporary_Working_Platform_Over_The_Sea_Mar2017_TC.pdf

8. 2017 年 3 月 - 海上的临时工作平台倒塌

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA_Collapse_of_a_Temporary_Working_Platform_Over_The_Sea_Mar2017_TC.pdf

9. 2017 年 7 月 - 在手挖隧道内溺毙

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA_Drowning_in_Hand_dug_tunnel_TC.pdf

10. 2017 年 7 月 - 在手挖隧道内溺毙

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA_Drowning_in_Hand_dug_tunnel_TC.pdf

11. 2017 年 7 月 - 在手挖隧道内溺毙

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA_Drowning_in_Hand_dug_tunnel_TC.pdf

12. 2017 年 8 月 - 被翻倒的挖土机夹毙
<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA Trapped by an overturned Excavator Aug 2017 TC.pdf>
13. 2017 年 8 月 - 货车式起重机翻倒因而被堕下的负荷物击毙
<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA Struck by a load fallen from an Overturned Truck mounted Crane Sept2017 TC.pdf>
14. 2017 年 9 月 - 竹棚架移位
<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA Displacement of Bamboo Scaffold Sep2017 TC.pdf>
15. 不在劳工处网页
16. 2017 年 10 月 - 被板桩击毙
<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA-Struck by a Sheet Pile Oct 2017-TC.pdf>
17. 2017 年 10 月 - 被挖土机撞毙
<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA Struck by an Excavator Oct2017 TC.pdf>
18. 2017 年 10 月 - 进行空调工程时从高处堕下
<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA Fall from an Air Duct Oct2017 TC.pdf>
19. 2017 年 11 月 - 在升降机槽内被夹毙
<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA Trapped inside a Lift Shaft Nov 17 TC.pdf>
20. 2017 年 11 月 - 被升降机机厢夹毙
<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA-Trapped by a Lift Car-Nov17-TC.pdf>
21. 2017 年 11 月 - 被吊运途中堕下的负荷物击毙
<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA Struck by a Fallen Load Nov 2017 TC.pdf>
22. 2017 年 12 月 - 被吊运中的金属托架击毙
<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA Struck by Metal Bracket under Lifting TC .pdf>

- **2016 - 10 宗**

1. 2016 年 2 月 - 从窗口堕下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA_Fall_through_a_Window_Opening_Feb_2016_TC.pdf

2. 2016 年 2 月 - 被升降机的对重装置击毙

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA_Struck_by_the_Counterweight_of_a_Lift_TC.pdf

3. 2016 年 4 月 - 进行空调系统工程时从高处堕下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA_Fall_from_Height_while_engaging_Air_conditioning_Work_TC.pdf

4. 2016 年 4 月 - 从兴建中的跨海高架桥堕海

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA_Falling_into_Sea_from_a_Sea_Viaduct_under_Construction_Apr2016_TC.pdf

5. 2016 年 5 月 - 移除电力装置时触电死亡

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA_Electrocution_when_Removing_Electrical_Installation_May2016_TC.pdf

6. 2016 年 6 月 - 从 A 字木梯堕下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA_Fall_from_a_Wooden_A_Ladder_Jun2016_TC.pdf

7. 2016 年 7 月 - 从金属工作平台上堕海

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA_Falling_off_a_Metal_Platform_into_the_Water_July2016_TC.pdf

8. 2016 年 8 月 - 敷设电缆时触电死亡

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA_Electrocution_when_Laying_Electric_Cable_Aug2016_TC.pdf

9. 2016 年 11 月 - 金属临时支架上的工作平台倒塌

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA_Collapse_of_a_Working_Platform_on_Metal_Falsework_Nov2016_TC.pdf

10. 2016 年 11 月 - 检查空调机组时从梯子堕下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA_Fall_from_Ladder_while_Conducting_Inspection_of_Air_conditioning_Units_Nov2016_TC.pdf

• 2015 - 19 宗

1. 2015 年 2 月 - 从竹棚架墮下

<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA-Fall from Bamboo Scaffold-Feb2015-TC.pdf>

2. 2015 年 3 月 - 从竹棚架墮下

<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA- Fall from a Bamboo Scaffold-Mar2015-TC.pdf>

3. 2015 年 3 月 - 被履带式起重机的支柱式吊臂压死

<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA-Dismantling of Crawler-mounted Crane-Mar2015-TC.pdf>

4. 2015 年 3 月 - 被升降机的对重装置击毙

<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA-Struck by Lift Counterweight-Mar2015-TC.pdf>

5. 2015 年 4 月 - 被履带式起重机辅助吊钩击毙

<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA-Struck by Auxiliary Hook of Crawler-mounted Crane-Apr2015-TC.pdf>

6. 2015 年 5 月 - 从直梯墮下 <https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA-Fall from a Straight Ladder-May 2015.pdf>

7. 2015 年 7 月 - 重置水泵时怀疑触电

<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA-Suspected Electric Shock while Relocating a Water Pump-Jul2015-TC.pdf>

8. 2015 年 7 月 - 清理电弧焊接设备时怀疑触电

<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA-Suspected Electrocutation while Clearing Up Electric Arc Welding Equipment-Jul2015-TC.pdf>

9. 2015 年 8 月 - 金属工作台倒塌

<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA Collapse of a Metal Working Platform Aug2015 TC.pdf>

10. 2015 年 8 月 - 从楼宇高层楼面洞口墮下

<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA Fall through an Upper Floor Opening Aug2015 TC.pdf>

11. 2015 年 10 月 - 从竹棚架墮下

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA_Fall from a Bamboo Scaffold Oct2015_TC.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA_Fall_from_a_Bamboo_Scaffold_Oct2015_TC.pdf)

12. 2015 年 10 月 - 被货车撞倒

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA Struck by a Lorry Oct 2015 TC.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA_Struck_by_a_Lorry_Oct_2015_TC.pdf)

13. 2015 年 10 月 - 拆卸悬空式竹棚架时从高处墮下

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA Fall from Height while Dismantling a Truss out Bamboo Scaffold Oct2015 TC.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA_Fall_from_Height_while_Dismantling_a_Truss_out_Bamboo_Scaffold_Oct2015_TC.pdf)

14. 2015 年 10 月 - 被破裂的高压软气喉击毙

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA Struck by a Ruptured Flexible High Pressure Air Hose Oct2015 TC.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA_Struck_by_a_Ruptured_Flexible_High_Pressure_Air_Hose_Oct2015_TC.pdf)

15. 2015 年 10 月 - 搭建悬空式竹棚架时从高处墮下

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA Fall from Height while Erecting a Truss out Bamboo Scaffold Oct2015 TC.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA_Fall_from_Height_while_Erecting_a_Truss_out_Bamboo_Scaffold_Oct2015_TC.pdf)

16. 2015 年 10 月 - 在货车式起重机载货台上被负荷物夹倒

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA Trapped by a Load on the Loading Platform of a Truck mounted Crane Oct2015 TC.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA_Trapped_by_a_Load_on_the>Loading_Platform_of_a_Truck_mounted_Crane_Oct2015_TC.pdf)

17. 2015 年 11 月 - 从楼梯墮下

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA Fall from a Stairway Nov2015 TC.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA_Fall_from_a_Stairway_Nov2015_TC.pdf)

18. 2015 年 11 月 - 安装电线导管时从高处墮下

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA Fall from Height while Installing Cable Conduits Nov2015 TC.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA_Fall_from_Height_while_Installing_Cable_Conduits_Nov2015_TC.pdf)

19. 不在劳工处网页

• 2014 - 20 宗

1. 2014 年 2 月 - 从阁楼的空隙墮下

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Falling_Through_Void_Cockloft\(Feb2014\).pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Falling_Through_Void_Cockloft(Feb2014).pdf)

2. 2014 年 2 月 - 被桩套管击毙

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Pile_Casing_Feb14.pdf

3. 2014 年 2 月 - 被叉式起重车夹毙

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Trapped_By_FLT_\(Feb2014\).pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Trapped_By_FLT_(Feb2014).pdf)

4. 2014 年 2 月 - 被工字铁击毙

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_I_beam_Feb14.pdf

5. 2014 年 2 月 - 被松脱的货车式起重机伸缩吊臂击毙

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Stuck_by_a_Boom_of_Crane_Feb14.pdf

6. 2014 年 3 月 - 从悬空式竹棚架墮下

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Fall_From_Truss_Out_Bamboo_Scaffold_\(March2014\).pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Fall_From_Truss_Out_Bamboo_Scaffold_(March2014).pdf)

7. 2014 年 3 月 - 一名工人在维修木地板时着火

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_A_Fire_201403.pdf

8. 2014 年 3 月 - 塔式工作平台倒塌引致工人从高处墮下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Collapse_of_Tower_Working_Platform_Mar14.pdf

9. 2014 年 3 月 - 塔式工作平台倒塌引致工人从高处墮下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Collapse_of_Tower_Working_Platform_Mar14.pdf

10. 2014 年 3 月 - 被钻探机的背撑击中

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA_Struck_by_backstay_201403.pdf

11. 2014 年 5 月 - 被挖土机撞倒

<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA-StruckbyanExcavator-May2014-TC.pdf>

12. 2014 年 5 月 - 进行电线接驳工作时触电

<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA-Electrical Wiring Work-May2014-TC.pdf>

13. 2014 年 7 月 - 从流动梯子堕下

<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA-Fall from Ladder-Jul2014-TC.pdf>

14. 2014 年 8 月 - 被堕下物件击毙 <https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA-Struck by Falling Object-Aug2014-TC.pdf>

15. 2014 年 9 月 - 渠务工作气体中毒

<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA Gas Poisoning in Drainage Work Sep2014 TC.pdf>

16. 2014 年 9 月 - 进行棚架工作时怀疑触电

<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA Electric Shock Sep2014 TC.pdf>

17. 2014 年 10 月 - 起重架倒塌

<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA-Collapse of Lifting Frame-Oct2014.pdf>

18. 2014 年 10 月 - 被升降机厢撞毙

<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA-Struck by Lift Car-Oct2014-TC.pdf>

19. 2014 年 11 月 - 被水管击毙

<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA-Struck by Water Pipes-Nov2014-TC.pdf>

20. 2014 年 12 月 - 钻孔桩装置故障

<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA-Bored Piling Plant-Oct2014-TC.pdf>

• 2013 - 22 宗

1. 2013 年 5 月 - 搭建/拆卸悬空式竹棚架时从高处墮下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Fall_from_TOS_May13.pdf

2. 2013 年 6 月 - 工人在地底污水渠晕倒

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Drainage_work_June13.pdf

3. 2013 年 6 月 - 从竹棚架墮下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Fall_Bamboo_Scaffold_June13.pdf

4. 2013 年 7 月 - 从金属棚架墮下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Fall_Tubular_Scaffold_July13.pdf

5. 2013 年 7 月 - 泥土倒塌

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Collapsing_Soil_July13.pdf

6. 不在劳工处网页

7. 2013 年 8 月 - 从矮墙墮下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Fall_From_height_2013_08.pdf

8. 2013 年 9 月 - 被搬土机撞倒

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Struck_by_a_loader_Sept13.pdf

9. 2013 年 9 月 - 墮进突出的预留搭接钢筋

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Projecting_Steel_Sept13.pdf

10. 2013 年 9 月 - 被挖土机撞倒

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Struck_by_an_excavator_Sept13.pdf

11. 2013 年 10 月 - 搭建/拆卸悬空式竹棚架时从高处墮下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Fall_from_TOS_Oct13.pdf

12. 2013 年 10 月 - 从竹棚架墮下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Fall_from_height_Oct13.pdf

13. 2013 年 11 月 - 被倒行的泥头车辗过

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Struck_by_a_lorry_Nov13.pdf

14. 2013 年 11 月 - 从流动梯子墮下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_fall_from_Ladder_Nov13.pdf

15. 2013 年 11 月 - 从竹棚架墮下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Fall_from_height_Nov13.pdf

16. 2013 年 11 月 - 被墮下的排水管击毙

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Falling_object_Nov13.pdf

17. 2013 年 12 月 - 从竹棚架墮下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Fall_from_Bamboo_Scaffold_Dec13.pdf

18. 2013 年 12 月 - 被墮下的钻桩通击毙

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Struck_by_Falling_object_Dec13.pdf

19. 2013 年 12 月 - 从窗口墮下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Fall_From_Window_201312.pdf

20. 2013 年 12 月 - 从竹棚架墮下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Fall_From_Bamboo_201312.pdf

21. 2013 年 12 月 - 搭建/拆卸悬空式竹棚架时从高处墮下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Fall_From_Erecting_201312.pdf

22. 2013 年 12 月 - 从悬空式竹棚架墮下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Fall_From_Truss_201312.pdf

• 2012 - 24 宗

1. 2012 年 2 月 - 预制件的贮存、堆栈及处理

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Storage_Stacking_Handling_Facades_Feb12.pdf

2. 2012 年 4 月 - 从孔洞墮下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Fall_through_Floor_Opening_Ta_iPo_Apr12.pdf

3. 2012 年 5 月 - 泥土倒塌

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Collapse_Soil_May12.pdf

4. 2012 年 5 月 - 从竹棚架墮下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Fall_from_Bamboo_Scaffold_May12.pdf

5. 2012 年 5 月 - 电力照明设备安装工程

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Electrical_Lighting_Installation_May12.pdf

6. 2012 年 6 月 - 从吊船上墮下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Suspended_Working_Platform_TST_Jun12.pdf

7. 2012 年 6 月 - 冷气机的电力安装工程

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Electrical_Installation_Work_for_Air_Conditioner_Jun12.pdf

8. 2012 年 7 月 - 搭建/拆卸悬空式竹棚架时从高处墮下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Fall_from_TOS_July12.pdf

9. 2012 年 7 月 - 从临时金属构筑物顶部的孔洞墮下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Fall_through_Opening_on_Roof_July12.pdf

10. 2012 年 7 月 - 进行批荡工作时触电

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Electrocution_July12.pdf

11. 2012 年 8 月 - 搭建/拆卸悬空式竹棚架时从高处墮下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Fall_from_TOS_Aug12.pdf

12. 2012 年 9 月 - 铺设电线工程

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Electric_Cable_Placement_Work_Sep12.pdf

13. 2012 年 9 月 - 在天花进行电力照明设备安装工程
https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Electrocution_Oct12.pdf
14. 2012 年 10 月 - 在天花进行电力照明设备安装工程
https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Electrocution_Oct12.pdf
15. 2012 年 10 月 - 使用电动石屎打碎机
https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Electrocution_Electrical_Concrete_Breaker_Oct12.pdf
16. 2012 年 10 月 - 悬吊于高处的工作平台
https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Platform_Guide_Frame_HZMB_Oct12.pdf
17. 2012 年 10 月 - 工人与翻倒的金属支架一同堕下
https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Fall_with_Metal_Falsework_Oct12.pdf
18. 2012 年 10 月 - 从楼内穿越未装上玻璃的窗框堕下
https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Fall_through_Void_of_Window_Frame_Oct12.pdf
19. 2012 年 10 月 - 充气管塞破裂
https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Rupture_of_Inflatable_Pipe_Plug_Oct12.pdf
20. 2012 年 11 月 - 踏穿以易破碎物料造成的屋顶堕下
https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Fall_from_Fragile_Roof_Nov12.pdf
21. 2012 年 11 月 - 被运送中的制冷机撞倒
https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Struck_by_Chiller_Nov12.pdf
22. 2012 年 11 月 - 工人被流动机械撞倒
https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Struck_by_Mobile_Plant_Nov12.pdf

23. 2012 年 12 月 - 从工作平台的孔洞堕下

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety Alert Fall through Opening on Working Platform Dec12.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety%20Alert%20Fall%20through%20Opening%20on%20Working%20Platform%20Dec12.pdf)

24. 2012 年 12 月 - 从工字铁横梁堕下

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety Alert Fall from Horizontal I-beam Dec12.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety%20Alert%20Fall%20from%20Horizontal%20I-beam%20Dec12.pdf)

• 2011 - 23 宗

1. 不在劳工处网页
2. 不在劳工处网页
3. 不在劳工处网页
4. 不在劳工处网页
5. 不在劳工处网页
6. 不在劳工处网页
7. 不在劳工处网页
8. 不在劳工处网页

9. 2011 年 7 月 - 扎结中的钻桩铁笼倒塌

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Reinforcement_cage_July11.pdf

10. 2011 年 7 月 - 扎结中的钻桩铁笼倒塌

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Reinforcement_cage_July11.pdf

11. 2011 年 7 月 - 搭建悬空式的竹棚

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_RMAA_TOS_July11.pdf

12. 2011 年 7 月 - 楼宇翻新工程

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_RMAA_July11.pdf

13. 2011 年 7 月 - 引水道斜坡工程

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_catchwater_July11.pdf

14. 2011 年 8 月 - 地底隧道工作

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_underground_Aug11.pdf

15. 2011 年 8 月 - 使用电弧焊接设备

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Arc_Welding_Aug11.pdf

16. 2011 年 9 月 - 工人堕下时被一根竖立的钢筋刺毙

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_steel_rebar_Sept11.pdf

17. 2011 年 10 月 - 电力维修工作

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Electrical_Repairing_Oct_11.pdf

18. 2011 年 10 月 - 进行物料吊重机的架设/更改工程时从高处堕下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Hoist_Oct_11.pdf

19. 2011 年 11 月 - 吊运操作

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Lifting_Nov11.pdf

20. 2011 年 11 月 - 水管铺设工程

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Water_Pipe_Nov11.pdf

21. 2011 年 12 月 - 流动式起重机的转动/移动

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Motion_of_Mobile_Crane_Dec11.pdf

22. 2011 年 12 月 - 从平台边缘堕下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Podium_Edge_Dec11.pdf

23. 2011 年 12 月 - 使用流动梯子

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Ladder_TinShuiWai_Dec11.pdf