

焊接 / 切割操作及設備 - 重点须知

1. 所有进行焊接工作的工友须接受有关训练.
2. 定期检查焊接工具如气喉, 电线及气表.
3. 所有气体焊接工具应该按相关指引妥善储存.
4. 气体焊接工具须安装气表, 并附有防止回火安全掣.
5. 须提供适当接地及回路予电弧焊接工作.
6. 气体焊接气樽应由适当手推车运送.
7. 应提供适当的个人防护装备予所有焊接工友.
8. 应隔离焊接工作, 防止工友行近.