

最近二十年工地工業死亡意外數目

根據勞工處及房委會地盤報告表資料，最近二十年的香港建造業、房委會新工程及維修保養工程工地工業死亡意外數目：

1. 香港建造業工地工業死亡意外數目：2024年是2(此數字是根據截至2024年2月建造業工地工業的死亡人數資料)，2023年是20，2022年是17，2021年是23，2020年是18，2019年是16，2018年是14，2017年是22，2016年是10，2015年是19，2014年是20，2013年是22，2012年是24，2011年是23，2010年是9，2009年是19，2008年是20，2007年是19，2006年是16，2005年是25，2004年是17，2003年是25。
2. 房委會新工程工地工業死亡意外數目：2024年是0(此數字是根據截至2024年2月房委會新工程工地工業的死亡人數資料)，2023年是1，2022年是0，2021年是2，2020年是0，2019年是0，2018年是2，2017年是2，2016年是0，2015年是2，2014年是0，2013年是1，2012年是2，2011年是0，2010年是0，2009年是0，2008年是2，2007年是0，2006年是0，2005年是0，2004年是1，2003年是1。
3. 房委會維修保養工程工地工業死亡意外數目：2024年是0(此數字是根據截至2024年2月房委會維修保養工程工地工業的死亡人數資料)，2023年是0，2022年是0，2021年是0，2020年是0，2019年是0，2018年是2，2017年是0，2016年是0，2015年是0，2014年是0，2013年是0，2012年是0，2011年是0，2010年是1，2009年是0，2008年是0，2007年是0，2006年是1，2005年是0，2004年是0，2003年是1。

香港建造業工地工業死亡意外及勞工處相關職安警示-

- **2024 - 2 宗**

1 及 2. 2024 年 2 月 - 竹棚架倒塌

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA-Collapse of Bamboo Scaffold-TC.pdf>

• 2023 - 20宗

1. 2023年1月 - 與倒塌的金屬平台一同墮下

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA-Fell Together with a Collapsed Metal Platform-TC.pdf>

2. 2023年2月 - 越過矮牆墮下

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA-Fall Over Parapet Wall TC.pdf>

3. 2023年3月 - 從高處墮下

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA-Fall from Height 202303 TC.pdf>

4. 2023年3月 - 從樓層孔洞墮下

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA Fall through a floor opening TC.pdf>

5. 2023年5月 - 被輪胎式龍門架起重機輾斃

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA-Run Over by Gantry Crane-TC.pdf>

6. 2023年5月 - 被夾斃於叉式起重車與動力操作升降工作台之間

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA Worker Trapped between Forklift & Aerial Work Platform in Tunnel-TC.pdf>

7. 2023年6月 - 從天窗孔洞墮下

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA-Fall through a Skylight Opening TC.pdf>

8. 2023年7月 - 一個建造中的水缸

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA-Use of chemicals in water tank TC.pdf>

9. 2023年8月 - 從倒塌的動力操作升降工作台墮下

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA Toppled Elevating Work Platform TC.pdf>

10. 2023年8月 - 進行電力裝置重置時懷疑觸電死亡

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA Electrocuted during electrical installation-TC.pdf>

11. 2023年9月 - 進行拆除開關盤內的電纜時懷疑觸電死亡

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA Electrocuted dismantling of cable-TC.pdf>

12及13. 2023年9月 - 在地底冷卻管道內氣體中毒

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA Gas Poisoning underground cooling main Sep2023 tc.pdf>

14. 2023 年 10 月 - 從線槽墮下

https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA_Fallen_from_cable_tray_TC.pdf

15. 2023 年 11 月 - 被拆卸廢料壓倒

https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA-Pressed_by_Demolition_Debris_TC.pdf

16. 2023 年 11 月 - 被墮下的金屬條擊中

https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA_Struck_by_Falling_Metal_Fin_TC.pdf

17. 2023 年 11 月 - 絆倒並撞向一道牆壁

https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA-Tripped_Over_and_Slammed_into_a_Wall_TC.pdf

18. 2023 年 11 月 - 被夾於兩部挖土機之間

https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA_Trapped_between_Two_Excavators-TC.pdf

19. 2023 年 12 月 - 進行電力線路安裝工作時懷疑觸電死亡

https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA_Electrocuted_Conducting_Electrical_Wiring_Work_TC.pdf

20. 2023 年 12 月 - 從金屬結構墮下

https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA-Fallen_from_metal_structure-TC.pdf

• 2022 - 17 宗

1. 2022 年 1 月 - 從流動升降工作台墮下

https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA_Elevating_Work_Platform_202201_tc.pdf

2. 2022 年 1 月 - 被夾斃於維修中的起重機吊臂與地基裝置之間

https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA_Trapped_between_a_Crane_Boom_202201_tc.pdf

3. 2022 年 2 月 - 拆卸竹棚架時從高處墮下

https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA_Fall_from_height_while_dismantling_bamboo_scaffolding_TC_r2a.pdf

4. 2022 年 4 月 - 從樓層孔洞墮下

https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA_Fall_through_a_Floor_Opening_April_2022_TC.pdf

5. 2022 年 4 月 - 搭建中的棚架倒塌導致工人墮下

www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA_Fall_from_scaffold_under_erection_TC.pdf

6. 2022 年 5 月 - 進行搭建懸空式竹棚架工作時從高處墮下

https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA_Fall_from_height_while_erecting_a_Truss_Out_Scaffold_TC.pdf

7. 2022 年 5 月 - 被倒塌的金屬升降機槽工作平台壓斃

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA%20-%20Pressed%20to%20Death%20by%20a%20Topped%20Metal%20Lift%20Shaft%20Working%20Platform%20-%20TC.pdf>

8. 2022 年 6 月 - 與倒塌的吊船一同墮下

http://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA_Fallen_with_a_Collapsed_Suspended_Working_Platform_TC.pdf

9. 2022 年 6 月 - 與倒塌的吊船一同墮下

http://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA_Fallen_with_a_Collapsed_Suspended_Working_Platform_TC.pdf

10. 2022 年 7 月 - 從木梯上越過樓梯欄杆墮下

https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA-Fall_Over_Staircase_Railing_from_Wooden_Ladder_TC.pdf

11. 2022 年 7 月 - 從樓層孔洞墮下

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA-Fall through a floor opening of a residential building under demolition TC.pdf>

12. 2022 年 9 月 - 塔式起重機倒塌

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA-Collapse of a Tower Crane TC.pdf>

13. 2022 年 9 月 - 塔式起重機倒塌

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA-Collapse of a Tower Crane TC.pdf>

14. 2022 年 9 月 - 塔式起重機倒塌

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA-Collapse of a Tower Crane TC.pdf>

15. 2022 年 11 月 - 鋼筋結構倒塌

<http://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA-Pressed to Death by Collapsed Reinforcement Bar Structure TC.pdf>

16. 2022 年 12 月 - 從搭建中的竹棚架墮下

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA Fall from a bamboo scaffold under erection TC.pdf>

17. 2022 年 12 月 - 被倒塌的工字鐵擊斃

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA-Struck by Collapsed Metal I-beam TC.pdf>

• 2021 - 23 宗

1. 2021 年 1 月 - 從伸縮式流動起重機的甲板墮下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Fallen_from_the_deck_of_a_telescopic_mobile_crane_202101_tc.pdf

2. 2021 年 2 月 - 從高處墮下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Fall_from_Height_202102_tc.pdf

3. 2021 年 3 月 - 從翻倒的梯台墮下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Fall_from_a_Platform_Ladder_202103_tc.pdf

4. 2021 年 3 月 - 被墮下的太陽能板擊斃

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Struck_by_a_Fallen_Solar_Panel_202103_tc.pdf

5. 2021 年 4 月 - 被升降工作台夾斃

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Struck_by_an_elevating_working_platform_202104_tc.pdf

6. 2021 年 4 月 - 被移位的面板擊倒

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Struck_by_displaced_deck_panels_202104_tc.pdf

7. 2021 年 4 月 - 被吊運中的石屎斗擊倒

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Struck_by_a_Concrete_Skip_under_Lifting_202104_tc.pdf

8. 2021 年 5 月 - 工人撞向一件石塊

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Fatal_accident_involving_a_worker_rammed_into_a_rock_202105_tc.pdf

9. 2021 年 6 月 - 進行搭建竹棚架工作時從高處墮下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Fall_while_erecting_TOS_202106_tc.pdf

10. 2021 年 6 月 - 被夾於升降工作台及花灑喉管之間

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Trapped_between_an_EWP_and_Sprinkler_Pipes_202106_tc.pdf

11. 2021 年 7 月 - 被墮下的工字鐵擊斃

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA Struck by Collapsed Metal I beam_202107 tc.pdf

12. 不在勞工處網頁

13. 2021 年 9 月 - 搭建懸空式竹棚架時從高處墮下

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA Fall from height while erecting TOS 202109 tc.pdf>

14. 2021 年 10 月 - 被一部升降工作台壓斃

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA pressed to death by an elevating work platform 202110 tc.pdf>

15. 2021 年 10 月 - 被倒塌的竹棚架壓倒

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA Trapped by collapsed bamboo scaffolds 202110 tc.pdf>

16. 2021 年 10 月 - 被維修中的履帶式起重機鋼索擊倒

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA Struck by Wire Rope of a Crawler Crane 202110 tc.pdf>

17. 2021 年 10 月 - 從樓層孔洞墮下

https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA Fall through a Floor Opening_202110 tc.pdf

18. 2021 年 11 月 - 工人於地底污水設施內受傷

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA Workers Injured in an Underground Sewage Facility 202111 tc.pdf>

19. 2021 年 11 月 - 拆卸中的倉庫發生火警

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA Fire Broken Out inside a Go down under Demolition 202111 tc.pdf>

20. 2021 年 12 月 - 拆卸懸空式棚架時從高處墮下

https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA_Fall_from_height_while_dismantling_a_Truss_Out_Scaffold_202112_tc.pdf

21. 2021 年 12 月 - 被墮下物件擊斃

https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA_Worker_Struck_to_Death_by_Falling_Objects_202112_tc.pdf

22. 2021 年 12 月 - 渠務工作氣體中毒 (1)

https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA_Gas_Poisoning_in_Drainage_Work_Dec2021_tc.pdf

23. 2021 年 12 月 - 渠務工作氣體中毒 (2)

https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA_Gas_Poisoning_in_Drainage_Work_Dec2021_tc.pdf

• 2020 - 18 宗

1. 2020 年 1 月 - 被夾於流動式起重機與圍欄之間

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA Trapped between crane and railing 202001 tc.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA%20Trapped%20between%20crane%20and%20railing%20202001%20tc.pdf)

2. 2020 年 3 月 - 從護土牆上墮下

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA Fall from a retaining wall 202003 tc.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA%20Fall%20from%20a%20retaining%20wall%20202003%20tc.pdf)

3. 2020 年 3 月 - 被金屬支柱擊斃

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA Struck by a Metal Strut 202003 tc.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA%20Struck%20by%20a%20Metal%20Strut%20202003%20tc.pdf)

4. 2020 年 4 月 - 被工字鐵擊斃

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA Struck by a Metal I-beam 202004 tc.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA%20Struck%20by%20a%20Metal%20I-beam%20202004%20tc.pdf)

5. 2020 年 5 月 - 從機房內墮下死亡

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA Fall from a Plant Room 202005 tc.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA%20Fall%20from%20a%20Plant%20Room%20202005%20tc.pdf)

6. 2020 年 6 月 - 被墮下的金屬支柱擊中並從高處墮下

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA Struck by fallen metal beam and fell from height 202006 tc.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA%20Struck%20by%20fallen%20metal%20beam%20and%20fell%20from%20height%20202006%20tc.pdf)

7. 2020 年 6 月 - 被絞車的鋼索擊倒

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA Struck by a Wire Rope of a Winch 202006 tc.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA%20Struck%20by%20a%20Wire%20Rope%20of%20a%20Winch%20202006%20tc.pdf)

8. 2020 年 7 月 - 被貨車裝載平台上的機器部件壓斃

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA Pressed to death by a Machine Component on a Vehicle Platform 202007 tc.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA%20Pressed%20to%20death%20by%20a%20Machine%20Component%20on%20a%20Vehicle%20Platform%20202007%20tc.pdf)

9. 2020 年 7 月 - 觸摸電弧焊接設備的電線時懷疑觸電

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA Suspected Electric Shock While Working 202007 tc.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA%20Suspected%20Electric%20Shock%20While%20Working%20202007%20tc.pdf)

10. 2020 年 7 月 - 鋼筋結構倒塌

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA Collapse of reinforcement bar structure 202007 tc.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA%20Collapse%20of%20reinforcement%20bar%20structure%20202007%20tc.pdf)

11. 2020 年 7 月 - 墮進塌陷的孔洞並被夾斃

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Fall_into_a_Subsided_Hole_and Trapped to Death 202007 tc.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Fall_into_a_Subsided_Hole_and_Trapped_to_Death_202007_tc.pdf)

12. 2020 年 10 月 - 被倒塌的牆壁壓斃

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Collapse_of_Brick_Wall_202010 t.c.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Collapse_of_Brick_Wall_202010_t.c.pdf)

13. 2020 年 10 月 - 從樓層孔洞墮下

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Fall_through_a_Floor_Opening_202010 tc.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Fall_through_a_Floor_Opening_202010_tc.pdf)

14. 2020 年 11 月 - 進行水下焊接工作期間溺斃

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Drowning_of_a_diver_202011 tc.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Drowning_of_a_diver_202011_tc.pdf)

15. 2020 年 12 月 - 搭建懸空式竹棚架時從高處墮下

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Fall_while_erecting_TOS_202012 tc.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Fall_while_erecting_TOS_202012_tc.pdf)

16. 2020 年 12 月 - 被倒塌的金屬圍板壓斃

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Pressed_to_Death_by_a_Toppled Metal Hoarding 202012 tc.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Pressed_to_Death_by_a_Toppled_Metal_Hoarding_202012_tc.pdf)

17. 2020 年 12 月 - 從大廈天台墮下

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Fall_from_a_rooftop_202012 tc.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Fall_from_a_rooftop_202012_tc.pdf)

18. 2020 年 12 月 - 從高處墮下

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Fall_from_height_202012 tc.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Fall_from_height_202012_tc.pdf)

• 2019 - 16 宗

1. 2019 年 1 月 - 從懸空式竹棚架高處墮下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA_Fall_from_Height_from_a_TOS_201901_tc.pdf

2. 2019 年 1 月 - 從樓面孔洞墮下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA_Fall_through_a_floor_opening_201901_tc.pdf

3. 2019 年 3 月 - 被墮下木方擊中並從高處墮下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA_Struck_by_Falling_Object_201903_tc.pdf

4. 2019 年 3 月 - 從鑽樁機墮下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA_Fall_from_a_pile_casing_rotator_201903_tc.pdf

5. 2019 年 4 月 - 被倒塌的木製平台壓斃

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Pressed_by_a_collapsed_wooden_platform_inside_a_lift_shaft_under_construction_201904_tc.pdf

6. 2019 年 6 月 - 被倒下的鋁板擊斃

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Crushed_by_Toppled_aluminum_panels_201906_tc.pdf

7. 2019 年 7 月 - 被墮下石屎廢料擊斃

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Struck_by_Falling_Concrete_Debris_201907_tc.pdf

8. 2019 年 7 月 - 懷疑被下降的物料吊重機撞倒並從高處墮下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Struck_by_a_descending_material_hoist_201907_tc.pdf

9. 2019 年 8 月 - 從木板模上墮下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Fall_from_height_from_wooden_formwork_201908_tc.pdf

10. 2019 年 8 月 - 與推土機一同墮海

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Falling_into_sea_together_with_a_bulldozer_201908_tc.pdf

11. 2019 年 10 月 - 從竹棚架墮下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Fall_from_a_Bamboo_Scaffold_201910_tc.pdf

12. 2019 年 10 月 - 被下降的升降機機廂壓斃

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Pressed_by_a_descending_lift_car_201910_tc.pdf

13. 2019 年 11 月 - 被倒車中的運水車撞斃

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_a_worker_rolled_over_by_a_vehicle_201911_tc.pdf

14. 2019 年 12 月 - 被倒塌的工字鐵擊斃

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Struck_by_a_Collapsed_I_beam_201912_tc.pdf

15. 2019 年 12 月 - 從竹棚架墮下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Fall_from_a_bamboo_scaffold_201912_tc.pdf

16. 2019 年 12 月 - 被挖土機撞倒

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_a_banksman_was_struck_to_death_by_an_excavator_201912_tc.pdf

• 2018 - 14 宗

1. 2018 年 1 月 - 安裝天窗玻璃嵌板時從高處墮下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA_Fall_from_Height_while_installing_glass_panel_at_skylight_Jan_2018_tc.pdf

2. 2018 年 2 月 - 被升降機機廂夾斃

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA_Trapped_by_a_Lift_Car_Feb18_tc.pdf

3. 2018 年 3 月 - 搭建竹棚架時從高處墮下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA_Fall_from_height_while_erecting_a_bamboo_Scaffold_Mar2018_tc.pdf

4. 2018 年 4 月 - 於屋頂鋪設金屬覆蓋層時從高處墮下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA_Fall_from_Height_while_Installing_Metal_Cladding_Apr2018_tc.pdf

5. 2018 年 4 月 - 從竹棚架墮下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA_Fall_from_a_Bamboo_Scaffold_April_2018_tc.pdf

6. 2018 年 5 月 - 從上層天台墮下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA_Fall_from_Upper_Roof_Top_May2018_tc.pdf

7. 2018 年 7 月 - 從升降機槽內的竹棚架墮下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA_Fall_from_a_Bamboo_Scaffold_inside_a_Lift_Shaft_July_2018_tc.pdf

8. 2018 年 8 月 - 從貨車墮下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA_Fall_from_Lorry_Aug2018_tc.pdf

9. 2018 年 9 月 - 從樓面孔洞墮下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA_Fall_through_a_floor_opening_Sep2018_tc.pdf

10. 2018 年 9 月 - 進行切割喉管工作時懷疑觸電

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA_Suspected_Electric_shock_tc.pdf

11. 2018 年 10 月 - 從物料吊重機載貨籠頂墮下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA_Fall_from_cage_top_of_material_hoist_201810_tc.pdf

12. 2018 年 12 月 - 被貨車撞斃

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA_Knocked_over_by_lorry_201812_tc.pdf

13. 2018 年 12 月 - 拆卸懸空式竹棚架時從高處墮下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA_Fall_from_Height_TOS_201812_tc.pdf

14. 2018 年 12 月 - 搭建懸空式竹棚架時從高處墮下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA_Fall_from_height_while_erecting_a_Truss_Out_Scaffold_201812_tc.pdf

• 2017 - 22 宗

1. 2017 年 1 月 - 爬下金屬棚架時從高處墮下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA_Fall_from_Height_while_Climbing_Down_a_Metal_Scaffold_TC.pdf

2. 2017 年 1 月 - 被夾斃於夾斗車的傾卸斗底

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA_Trapped_underneath_the_Dump_Body_of_a_Grab_Loader_Jan2017_TC.pdf

3. 2017 年 2 月 - 拆卸機動遊戲機時從高處墮下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA_Fall_from_Height_while_Dismantling_an_Amusement_Ride_Feb_2017_TC.pdf

4. 2017 年 2 月 - 在筒倉內被煤灰活埋

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA_Buried_in_Coal_Ash_inside_a_Silo_Feb_2017_TC.pdf

5. 2017 年 3 月 - 從構築物高處墮下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA_Fall_from_Upper_Floor_of_a_Superstructure_Mar2017_TC.pdf

6. 2017 年 3 月 - 從興建中的金屬平台墮下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA_Fall_From_a_Metal_Platform_Under_Construction_Mar2017_TC.pdf

7. 2017 年 3 月 - 海上的臨時工作平台倒塌

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA_Collapse_of_a_Temporary_Working_Platform_Over_The_Sea_Mar2017_TC.pdf

8. 2017 年 3 月 - 海上的臨時工作平台倒塌

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA_Collapse_of_a_Temporary_Working_Platform_Over_The_Sea_Mar2017_TC.pdf

9. 2017 年 7 月 - 在手挖隧道內溺斃

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA_Drowning_in_Hand_dug_tunnel_TC.pdf

10. 2017 年 7 月 - 在手挖隧道內溺斃

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA_Drowning_in_Hand_dug_tunnel_TC.pdf

11. 2017 年 7 月 - 在手挖隧道內溺斃

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA_Drowning_in_Hand_dug_tunnel_TC.pdf

12. 2017 年 8 月 - 被翻倒的挖土機夾斃
[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA Trapped by an overturned Excavator Aug 2017 TC.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA%20Trapped%20by%20an%20overturned%20Excavator%20Aug%202017%20TC.pdf)
13. 2017 年 8 月 - 貨車式起重機翻倒因而被墮下的負荷物擊斃
[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA Struck by a load fallen from an Overturned Truck mounted Crane Sept2017 TC.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA%20Struck%20by%20a%20load%20fallen%20from%20an%20Overturned%20Truck%20mounted%20Crane%20Sept2017%20TC.pdf)
14. 2017 年 9 月 - 竹棚架移位
[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA Displacement of Bamboo Scaffold Sep2017 TC.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA%20Displacement%20of%20Bamboo%20Scaffold%20Sep2017%20TC.pdf)
15. 不在勞工處網頁
16. 2017 年 10 月 - 被板樁擊斃
[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA-Struck by a Sheet Pile Oct 2017-TC.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA-Struck%20by%20a%20Sheet%20Pile%20Oct%202017-TC.pdf)
17. 2017 年 10 月 - 被挖土機撞斃
[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA Struck by an Excavator Oct2017 TC.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA%20Struck%20by%20an%20Excavator%20Oct2017%20TC.pdf)
18. 2017 年 10 月 - 進行空調工程時從高處墮下
[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA Fall from an Air Duct Oct2017 TC.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA%20Fall%20from%20an%20Air%20Duct%20Oct2017%20TC.pdf)
19. 2017 年 11 月 - 在升降機槽內被夾斃
[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA Trapped inside a Lift Shaft Nov 17 TC.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA%20Trapped%20inside%20a%20Lift%20Shaft%20Nov%2017%20TC.pdf)
20. 2017 年 11 月 - 被升降機機廂夾斃
[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA-Trapped by a Lift Car-Nov17-TC.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA-Trapped%20by%20a%20Lift%20Car-Nov17-TC.pdf)
21. 2017 年 11 月 - 被吊運途中墮下的負荷物擊斃
[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA Struck by a Fallen Load Nov 2017 TC.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA%20Struck%20by%20a%20Fallen%20Load%20Nov%202017%20TC.pdf)
22. 2017 年 12 月 - 被吊運中的金屬托架擊斃
[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA Struck by Metal Bracket under Lifting TC .pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA%20Struck%20by%20Metal%20Bracket%20under%20Lifting%20TC.pdf)

• 2016 - 10 宗

1. 2016 年 2 月 - 從窗口墮下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA_Fall_through_a_Window_Opening_Feb_2016_TC.pdf

2. 2016 年 2 月 - 被升降機的對重裝置擊斃

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA_Struck_by_the_Counterweight_of_a_Lift_TC.pdf

3. 2016 年 4 月 - 進行空調系統工程時從高處墮下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA_Fall_from_Height_while_engaging_Air_conditioning_Work_TC.pdf

4. 2016 年 4 月 - 從興建中的跨海高架橋墮海

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA_Falling_into_Sea_from_a_Sea_Viaduct_under_Construction_Apr2016_TC.pdf

5. 2016 年 5 月 - 移除電力裝置時觸電死亡

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA_Electrocution_when_Removing_Electrical_Installation_May2016_TC.pdf

6. 2016 年 6 月 - 從 A 字木梯墮下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA_Fall_from_a_Wooden_A_Ladder_Jun2016_TC.pdf

7. 2016 年 7 月 - 從金屬工作平台上墮海

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA_Falling_off_a_Metal_Platform_into_the_Water_July2016_TC.pdf

8. 2016 年 8 月 - 敷設電纜時觸電死亡

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA_Electrocution_when_Laying_Electric_Cable_Aug2016_TC.pdf

9. 2016 年 11 月 - 金屬臨時支架上的工作平台倒塌

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA_Collapse_of_a_Working_Platform_on_Metal_Falsework_Nov2016_TC.pdf

10. 2016 年 11 月 - 檢查空調機組時從梯子墮下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA_Fall_from_Ladder_while_Conducting_Inspection_of_Air_conditioning_Units_Nov2016_TC.pdf

• 2015 - 19 宗

1. 2015 年 2 月 - 從竹棚架墮下

<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA-Fall from Bamboo Scaffold-Feb2015-TC.pdf>

2. 2015 年 3 月 - 從竹棚架墮下

<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA-Fall from a Bamboo Scaffold-Mar2015-TC.pdf>

3. 2015 年 3 月 - 被履帶式起重機的支柱式吊臂壓死

<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA-Dismantling of Crawler-mounted Crane-Mar2015-TC.pdf>

4. 2015 年 3 月 - 被升降機的對重裝置擊斃

<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA-Struck by Lift Counterweight-Mar2015-TC.pdf>

5. 2015 年 4 月 - 被履帶式起重機輔助吊鈎擊斃

<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA-Struck by Auxiliary Hook of Crawler-mounted Crane-Apr2015-TC.pdf>

6. 2015 年 5 月 - 從直梯墮下 <https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA-Fall from a Straight Ladder-May 2015.pdf>

7. 2015 年 7 月 - 重置水泵時懷疑觸電

<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA-Suspected Electric Shock while Relocating a Water Pump-Jul2015-TC.pdf>

8. 2015 年 7 月 - 清理電弧焊接設備時懷疑觸電

<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA-Suspected Electrocutation while Clearing Up Electric Arc Welding Equipment-Jul2015-TC.pdf>

9. 2015 年 8 月 - 金屬工作台倒塌

<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA Collapse of a Metal Working Platform Aug2015 TC.pdf>

10. 2015 年 8 月 - 從樓宇高層樓面洞口墮下

<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA Fall through an Upper Floor Opening Aug2015 TC.pdf>

11. 2015 年 10 月 - 從竹棚架墮下
[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA_Fall from a Bamboo Scaffold Oct2015_TC.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA_Fall_from_a_Bamboo_Scaffold_Oct2015_TC.pdf)
12. 2015 年 10 月 - 被貨車撞倒
[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA Struck by a Lorry Oct 2015 TC.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA_Struck_by_a_Lorry_Oct_2015_TC.pdf)
13. 2015 年 10 月 - 拆卸懸空式竹棚架時從高處墮下
[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA Fall from Height while Dismantling a Truss out Bamboo Scaffold Oct2015 TC.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA_Fall_from_Height_while_Dismantling_a_Truss_out_Bamboo_Scaffold_Oct2015_TC.pdf)
14. 2015 年 10 月 - 被破裂的高壓軟氣喉擊斃
[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA Struck by a Ruptured Flexible High Pressure Air Hose Oct2015 TC.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA_Struck_by_a_Ruptured_Flexible_High_Pressure_Air_Hose_Oct2015_TC.pdf)
15. 2015 年 10 月 - 搭建懸空式竹棚架時從高處墮下
[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA Fall from Height while Erecting a Truss out Bamboo Scaffold Oct2015 TC.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA_Fall_from_Height_while_Erecting_a_Truss_out_Bamboo_Scaffold_Oct2015_TC.pdf)
16. 2015 年 10 月 - 在貨車式起重機載貨台上被負荷物夾倒
[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA Fall from a Stairway Nov2015 TC.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA_Trapped_by_a_Load_on_the>Loading Platform of a Truck mounted Crane Oct2015 TC.pdf17. 2015 年 11 月 - 從樓梯墮下
<a href=)
18. 2015 年 11 月 - 安裝電線導管時從高處墮下
[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA Fall from Height while Installing Cable Conduits Nov2015 TC.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA_Fall_from_Height_while_Installing_Cable_Conduits_Nov2015_TC.pdf)
19. 不在勞工處網頁

• 2014 - 20 宗

1. 2014 年 2 月 - 從閣樓的空隙墮下

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety Alert Falling Through Void Cockloft\(Feb2014\).pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety Alert Falling Through Void Cockloft(Feb2014).pdf)

2. 2014 年 2 月 - 被樁套管擊斃

<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety Alert Pile Casing Feb14.pdf>

3. 2014 年 2 月 - 被叉式起重車夾斃

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety Alert Trapped By FLT \(Feb2014\).pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety Alert Trapped By FLT (Feb2014).pdf)

4. 2014 年 2 月 - 被工字鐵擊斃

<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety Alert I beam Feb14.pdf>

5. 2014 年 2 月 - 被鬆脫的貨車式起重機伸縮吊臂擊斃

<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety Alert Stuck by a Boom of Crane Feb14.pdf>

6. 2014 年 3 月 - 從懸空式竹棚架墮下

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety Alert Fall From Truss Out Bamboo Scaffold \(March2014\).pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety Alert Fall From Truss Out Bamboo Scaffold (March2014).pdf)

7. 2014 年 3 月 - 一名工人在維修木地板時著火

<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety Alert A Fire 201403.pdf>

8. 2014 年 3 月 - 塔式工作平台倒塌引致工人從高處墮下

<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety Alert Collapse of Tower Working Platform Mar14.pdf>

9. 2014 年 3 月 - 塔式工作平台倒塌引致工人從高處墮下

<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety Alert Collapse of Tower Working Platform Mar14.pdf>

10. 2014 年 3 月 - 被鑽探機的背撐擊中

<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA Struck by backstay 201403.pdf>

11. 2014 年 5 月 - 被挖土機撞倒

<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA-Struck by an Excavator-May2014-TC.pdf>

12. 2014 年 5 月 - 進行電線接駁工作時觸電
<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA-Electrical Wiring Work-May2014-TC.pdf>
13. 2014 年 7 月 - 從流動梯子墮下
<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA-Fall from Ladder-Jul2014-TC.pdf>
14. 2014 年 8 月 - 被墮下物件擊斃 <https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA-Struck by Falling Object-Aug2014-TC.pdf>
15. 2014 年 9 月 - 渠務工作氣體中毒
<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA Gas Poisoning in Drainage Work Sep2014 TC.pdf>
16. 2014 年 9 月 - 進行棚架工作時懷疑觸電
<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA Electric Shock Sep2014 TC.pdf>
17. 2014 年 10 月 - 起重架倒塌
<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA-Collapse of Lifting Frame-Oct2014.pdf>
18. 2014 年 10 月 - 被升降機廂撞斃
<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA-Struck by Lift Car-Oct2014-TC.pdf>
19. 2014 年 11 月 - 被水管擊斃
<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA-Struck by Water Pipes-Nov2014-TC.pdf>
20. 2014 年 12 月 - 鑽孔樁裝置故障
<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA-Bored Piling Plant-Oct2014-TC.pdf>

• 2013 - 22 宗

1. 2013 年 5 月 - 搭建/拆卸懸空式竹棚架時從高處墮下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Fall_from_TOS_May13.pdf

2. 2013 年 6 月 - 工人在地底污水渠暈倒

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Drainage_work_June13.pdf

3. 2013 年 6 月 - 從竹棚架墮下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Fall_Bamboo_Scaffold_June13.pdf

4. 2013 年 7 月 - 從金屬棚架墮下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Fall_Tubular_Scaffold_July13.pdf

5. 2013 年 7 月 - 泥土倒塌

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Collapsing_Soil_July13.pdf

6. 不在勞工處網頁

7. 2013 年 8 月 - 從矮牆墮下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Fall_From_height_2013_08.pdf

8. 2013 年 9 月 - 被搬土機撞倒

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Struck_by_a_loader_Sept13.pdf

9. 2013 年 9 月 - 墮進突出的預留搭接鋼筋

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Projecting_Steel_Sept13.pdf

10. 2013 年 9 月 - 被挖土機撞倒

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Struck_by_an_excavator_Sept13.pdf

11. 2013 年 10 月 - 搭建/拆卸懸空式竹棚架時從高處墮下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Fall_from_TOS_Oct13.pdf

12. 2013 年 10 月 - 從竹棚架墮下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Fall_from_height_Oct13.pdf

13. 2013 年 11 月 - 被倒行的泥頭車輾過

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Struck_by_a_lorry_Nov13.pdf

14. 2013 年 11 月 - 從流動梯子墮下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_fall_from_Ladder_Nov13.pdf

15. 2013 年 11 月 - 從竹棚架墮下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Fall_from_height_Nov13.pdf

16. 2013 年 11 月 - 被墮下的排水管擊斃

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Falling_object_Nov13.pdf

17. 2013 年 12 月 - 從竹棚架墮下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Fall_from_Bamboo_Scaffold_Dec13.pdf

18. 2013 年 12 月 - 被墮下的鑽樁通擊斃

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Struck_by_Falling_object_Dec13.pdf

19. 2013 年 12 月 - 從窗口墮下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Fall_From_Window_201312.pdf

20. 2013 年 12 月 - 從竹棚架墮下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Fall_From_Bamboo_201312.pdf

21. 2013 年 12 月 - 搭建/拆卸懸空式竹棚架時從高處墮下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Fall_From_Erecting_201312.pdf

22. 2013 年 12 月 - 從懸空式竹棚架墮下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Fall_From_Truss_201312.pdf

• 2012 - 24 宗

1. 2012 年 2 月 - 預製件的貯存、堆疊及處理

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Storage_Stacking_Handling_Facades_Feb12.pdf

2. 2012 年 4 月 - 從孔洞墮下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Fall_through_Floor_Opening_Ta_iPo_Apr12.pdf

3. 2012 年 5 月 - 泥土倒塌

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Collapse_Soil_May12.pdf

4. 2012 年 5 月 - 從竹棚架墮下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Fall_from_Bamboo_Scaffold_May12.pdf

5. 2012 年 5 月 - 電力照明設備安裝工程

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Electrical_Lighting_Installation_May12.pdf

6. 2012 年 6 月 - 從吊船上墮下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Suspended_Working_Platform_TST_Jun12.pdf

7. 2012 年 6 月 - 冷氣機的電力安裝工程

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Electrical_Installation_Work_for_Air_Conditioner_Jun12.pdf

8. 2012 年 7 月 - 搭建/拆卸懸空式竹棚架時從高處墮下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Fall_from_TOS_July12.pdf

9. 2012 年 7 月 - 從臨時金屬構築物頂部的孔洞墮下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Fall_through_Opening_on_Roof_July12.pdf

10. 2012 年 7 月 - 進行批盪工作時觸電

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Electrocution_July12.pdf

11. 2012 年 8 月 - 搭建/拆卸懸空式竹棚架時從高處墮下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Fall_from_TOS_Aug12.pdf

12. 2012 年 9 月 - 鋪設電線工程

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Electric_Cable_Placement_Work_Sep12.pdf

13. 2012 年 9 月 - 在天花進行電力照明設備安裝工程
https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Electrocution_Oct12.pdf
14. 2012 年 10 月 - 在天花進行電力照明設備安裝工程
https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Electrocution_Oct12.pdf
15. 2012 年 10 月 - 使用電動石屎打碎機
https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Electrocution_Electrical_Concrete_Breaker_Oct12.pdf
16. 2012 年 10 月 - 懸吊於高處的工作平台
https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Platform_Guide_Frame_HZMB_Oct12.pdf
17. 2012 年 10 月 - 工人與翻倒的金屬支架一同墮下
https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Fall_with_Metal_Falsework_Oct12.pdf
18. 2012 年 10 月 - 從樓內穿越未裝上玻璃的窗框墮下
https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Fall_through_Void_of_Window_Frame_Oct12.pdf
19. 2012 年 10 月 - 充氣管塞破裂
https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Rupture_of_Inflatable_Pipe_Plug_Oct12.pdf
20. 2012 年 11 月 - 踏穿以易破碎物料造成的屋頂墮下
https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Fall_from_Fragile_Roof_Nov12.pdf
21. 2012 年 11 月 - 被運送中的製冷機撞倒
https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Struck_by_Chiller_Nov12.pdf
22. 2012 年 11 月 - 工人被流動機械撞倒
https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Struck_by_Mobile_Plant_Nov12.pdf

23. 2012 年 12 月 - 從工作平台的孔洞墮下

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety Alert Fall through Opening on Working Platform Dec12.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety%20Alert%20Fall%20through%20Opening%20on%20Working%20Platform%20Dec12.pdf)

24. 2012 年 12 月 - 從工字鐵橫樑墮下

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety Alert Fall from Horizontal I-beam Dec12.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety%20Alert%20Fall%20from%20Horizontal%20I-beam%20Dec12.pdf)

• 2011 - 23 宗

1. 不在勞工處網頁
2. 不在勞工處網頁
3. 不在勞工處網頁
4. 不在勞工處網頁
5. 不在勞工處網頁
6. 不在勞工處網頁
7. 不在勞工處網頁
8. 不在勞工處網頁

9. 2011 年 7 月 - 扎結中的鑽樁鐵籠倒塌

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Reinforcement_cage_July11.pdf

10. 2011 年 7 月 - 扎結中的鑽樁鐵籠倒塌

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Reinforcement_cage_July11.pdf

11. 2011 年 7 月 - 搭建懸空式的竹棚

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_RMAA_TOS_July11.pdf

12. 2011 年 7 月 - 樓宇翻新工程

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_RMAA_July11.pdf

13. 2011 年 7 月 - 引水道斜坡工程

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_catchwater_July11.pdf

14. 2011 年 8 月 - 地底隧道工作

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_underground_Aug11.pdf

15. 2011 年 8 月 - 使用電弧焊接設備

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Arc_Welding_Aug11.pdf

16. 2011 年 9 月 - 工人墮下時被一根豎立的鋼筋刺斃

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_steel_rebar_Sept11.pdf

17. 2011 年 10 月 - 電力維修工作

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Electrical_Repairing_Oct_11.pdf

18. 2011 年 10 月 - 進行物料吊重機的架設/更改工程時從高處墮下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Hoist_Oct_11.pdf

19. 2011 年 11 月 - 吊運操作

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Lifting_Nov11.pdf

20. 2011 年 11 月 - 水管鋪設工程

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Water_Pipe_Nov11.pdf

21. 2011 年 12 月 - 流動式起重機的轉動/移動

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Motion_of_Mobile_Crane_Dec11.pdf

22. 2011 年 12 月 - 從平台邊緣墮下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Podium_Edge_Dec11.pdf

23. 2011 年 12 月 - 使用流動梯子

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Ladder_TinShuiWai_Dec11.pdf