

由 1989 年至今的工地工業死亡意外數目

根據勞工處及房委會地盤報告表資料，由 1989 年至今的香港建造業、房委會新工程及維修保養工程工地工業死亡意外數目：

1. 香港建造業工地工業死亡意外數目：2024 年是 2 (此數字是根據截至 2024 年 2 月建造業工地工業的死亡人數資料)，2023 年是 20，2022 年是 17，2021 年是 23，2020 年是 18，2019 年是 16，2018 年是 14，2017 年是 22，2016 年是 10，2015 年是 19，2014 年是 20，2013 年是 22，2012 年是 24，2011 年是 23，2010 年是 9，2009 年是 19，2008 年是 20，2007 年是 19，2006 年是 16，2005 年是 25，2004 年是 17，2003 年是 25，2002 年是 24，2001 年是 28，2000 年是 29，1999 年是 47，1998 年是 56，1997 年是 41，1996 年是 51，1995 年是 63，1994 年是 51，1993 年是 80，1992 年是 48，1991 年是 54，1990 年是 58，1989 年是 59。
2. 房委會新工程工地工業死亡意外數目：2024 年是 0 (此數字是根據截至 2024 年 2 月房委會新工程工地工業的死亡人數資料)，2023 年是 1，2022 年是 0，2021 年是 2，2020 年是 0，2019 年是 0，2018 年是 2，2017 年是 2，2016 年是 0，2015 年是 2，2014 年是 0，2013 年是 1，2012 年是 2，2011 年是 0，2010 年是 0，2009 年是 0，2008 年是 2，2007 年是 0，2006 年是 0，2005 年是 0，2004 年是 1，2003 年是 1，2002 年是 0，2001 年是 1。房委會新工程及維修保養工程綜合工地工業死亡意外數目：2000 年是 5，1999 年是 10，1998 年是 11，1997 年是 2，1996 年是 3，1995 年是 9，1994 年是 7，1993 年是 8，1992 年是 2，1991 年是 8，1990 年是 8，1989 年是 14。
3. 房委會維修保養工程工地工業死亡意外數目：2024 年是 0 (此數字是根據截至 2024 年 2 月房委會維修保養工程工地工業的死亡人數資料)，2023 年是 0，2022 年是 0，2021 年是 0，2020 年是 0，2019 年是 0，2018 年是 2，2017 年是 0，2016 年是 0，2015 年是 0，2014 年是 0，2013 年是 0，2012 年是 0，2011 年是 0，2010 年是 1，2009 年是 0，2008 年是 0，2007 年是 0，2006 年是 1，2005 年是 0，2004 年是 0，2003 年是 1，2002 年是 0，2001 年是 1。房委會新工程及維修保養工程綜合工地工業死亡意外數目：2000 年是 5，1999 年是 10，1998 年是 11，1997 年是 2，1996 年是 3，1995 年是 9，1994 年是 7，1993 年是 8，1992 年是 2，1991 年是 8，1990 年是 8，1989 年是 14。

香港建造業工地工業死亡意外及勞工處相關職安警示-

- **2024 - 2 宗**

1 及 2. 2024 年 2 月 - 竹棚架倒塌

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA-Collapse of Bamboo Scaffold-TC.pdf>

• 2023 - 20宗

1. 2023年1月 - 與倒塌的金屬平台一同墮下

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA-Fell Together with a Collapsed Metal Platform-TC.pdf>

2. 2023年2月 - 越過矮牆墮下

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA-Fall Over Parapet Wall TC.pdf>

3. 2023年3月 - 從高處墮下

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA-Fall from Height 202303 TC.pdf>

4. 2023年3月 - 從樓層孔洞墮下

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA Fall through a floor opening TC.pdf>

5. 2023年5月 - 被輪胎式龍門架起重機輾斃

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA-Run Over by Gantry Crane-TC.pdf>

6. 2023年5月 - 被夾斃於叉式起重車與動力操作升降工作台之間

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA Worker Trapped between Forklift & Aerial Work Platform in Tunnel-TC.pdf>

7. 2023年6月 - 從天窗孔洞墮下

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA-Fall through a Skylight Opening TC.pdf>

8. 2023年7月 - 一個建造中的水缸

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA-Use of chemicals in water tank TC.pdf>

9. 2023年8月 - 從倒塌的動力操作升降工作台墮下

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA Toppled Elevating Work Platform TC.pdf>

10. 2023年8月 - 進行電力裝置重置時懷疑觸電死亡

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA Electrocuted during electrical installation-TC.pdf>

11. 2023年9月 - 進行拆除開關盤內的電纜時懷疑觸電死亡

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA Electrocuted dismantling of cable-TC.pdf>

12及13. 2023年9月 - 在地底冷卻管道內氣體中毒

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA Gas Poisoning underground cooling main Sep2023 tc.pdf>

14. 2023 年 10 月 - 從線槽墮下

https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA_Fallen_from_cable_tray_TC.pdf

15. 2023 年 11 月 - 被拆卸廢料壓倒

https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA-Pressed_by_Demolition_Debris_TC.pdf

16. 2023 年 11 月 - 被墮下的金屬條擊中

https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA_Struck_by_Falling_Metal_Fin_TC.pdf

17. 2023 年 11 月 - 絆倒並撞向一道牆壁

https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA-Tripped_Over_and_Slammed_into_a_Wall_TC.pdf

18. 2023 年 11 月 - 被夾於兩部挖土機之間

https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA_Trapped_between_Two_Excavators-TC.pdf

19. 2023 年 12 月 - 進行電力線路安裝工作時懷疑觸電死亡

https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA_Electrocuted_Conducting_Electrical_Wiring_Work_TC.pdf

20. 2023 年 12 月 - 從金屬結構墮下

https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA-Fallen_from_metal_structure-TC.pdf

• 2022 - 17 宗

1. 2022 年 1 月 - 從流動升降工作台墮下

https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA_Elevating_Work_Platform_202201_tc.pdf

2. 2022 年 1 月 - 被夾斃於維修中的起重機吊臂與地基裝置之間

https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA_Trapped_between_a_Crane_Boom_202201_tc.pdf

3. 2022 年 2 月 - 拆卸竹棚架時從高處墮下

https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA_Fall_from_height_while_dismantling_bamboo_scaffolding_TC_r2a.pdf

4. 2022 年 4 月 - 從樓層孔洞墮下

https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA_Fall_through_a_Floor_Opening_April_2022_TC.pdf

5. 2022 年 4 月 - 搭建中的棚架倒塌導致工人墮下

www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA_Fall_from_scaffold_under_erection_TC.pdf

6. 2022 年 5 月 - 進行搭建懸空式竹棚架工作時從高處墮下

https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA_Fall_from_height_while_erecting_a_Truss_Out_Scaffold_TC.pdf

7. 2022 年 5 月 - 被倒塌的金屬升降機槽工作平台壓斃

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA%20-%20Pressed%20to%20Death%20by%20a%20Topped%20Metal%20Lift%20Shaft%20Working%20Platform%20-%20TC.pdf>

8. 2022 年 6 月 - 與倒塌的吊船一同墮下

http://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA_Fallen_with_a_Collapsed_Suspended_Working_Platform_TC.pdf

9. 2022 年 6 月 - 與倒塌的吊船一同墮下

http://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA_Fallen_with_a_Collapsed_Suspended_Working_Platform_TC.pdf

10. 2022 年 7 月 - 從木梯上越過樓梯欄杆墮下

https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA-Fall_Over_Staircase_Railing_from_Wooden_Ladder_TC.pdf

11. 2022 年 7 月 - 從樓層孔洞墮下

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA-Fall through a floor opening of a residential building under demolition TC.pdf>

12. 2022 年 9 月 - 塔式起重機倒塌

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA-Collapse of a Tower Crane TC.pdf>

13. 2022 年 9 月 - 塔式起重機倒塌

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA-Collapse of a Tower Crane TC.pdf>

14. 2022 年 9 月 - 塔式起重機倒塌

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA-Collapse of a Tower Crane TC.pdf>

15. 2022 年 11 月 - 鋼筋結構倒塌

<http://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA-Pressed to Death by Collapsed Reinforcement Bar Structure TC.pdf>

16. 2022 年 12 月 - 從搭建中的竹棚架墮下

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA Fall from a bamboo scaffold under erection TC.pdf>

17. 2022 年 12 月 - 被倒塌的工字鐵擊斃

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA-Struck by Collapsed Metal I-beam TC.pdf>

• 2021 - 23 宗

1. 2021 年 1 月 - 從伸縮式流動起重機的甲板墮下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Fallen_from_the_deck_of_a_telescopic_mobile_crane_202101_tc.pdf

2. 2021 年 2 月 - 從高處墮下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Fall_from_Height_202102_tc.pdf

3. 2021 年 3 月 - 從翻倒的梯台墮下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Fall_from_a_Platform_Ladder_202103_tc.pdf

4. 2021 年 3 月 - 被墮下的太陽能板擊斃

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Struck_by_a_Fallen_Solar_Panel_202103_tc.pdf

5. 2021 年 4 月 - 被升降工作台夾斃

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Struck_by_an_elevating_working_platform_202104_tc.pdf

6. 2021 年 4 月 - 被移位的面板擊倒

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Struck_by_displaced_deck_panels_202104_tc.pdf

7. 2021 年 4 月 - 被吊運中的石屎斗擊倒

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Struck_by_a_Concrete_Skip_under_Lifting_202104_tc.pdf

8. 2021 年 5 月 - 工人撞向一件石塊

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Fatal_accident_involving_a_worker_rammed_into_a_rock_202105_tc.pdf

9. 2021 年 6 月 - 進行搭建竹棚架工作時從高處墮下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Fall_while_erecting_TOS_202106_tc.pdf

10. 2021 年 6 月 - 被夾於升降工作台及花灑喉管之間

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Trapped_between_an_EWP_and_Sprinkler_Pipes_202106_tc.pdf

11. 2021 年 7 月 - 被墮下的工字鐵擊斃

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA Struck by Collapsed Metal I beam_202107 tc.pdf

12. 不在勞工處網頁

13. 2021 年 9 月 - 搭建懸空式竹棚架時從高處墮下

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA Fall from height while erecting TOS 202109 tc.pdf>

14. 2021 年 10 月 - 被一部升降工作台壓斃

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA pressed to death by an elevating work platform 202110 tc.pdf>

15. 2021 年 10 月 - 被倒塌的竹棚架壓倒

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA Trapped by collapsed bamboo scaffolds 202110 tc.pdf>

16. 2021 年 10 月 - 被維修中的履帶式起重機鋼索擊倒

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA Struck by Wire Rope of a Crawler Crane 202110 tc.pdf>

17. 2021 年 10 月 - 從樓層孔洞墮下

https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA Fall through a Floor Opening_202110 tc.pdf

18. 2021 年 11 月 - 工人於地底污水設施內受傷

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA Workers Injured in an Under ground Sewage Facility 202111 tc.pdf>

19. 2021 年 11 月 - 拆卸中的倉庫發生火警

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA Fire Broken Out inside a Go down under Demolition 202111 tc.pdf>

20. 2021 年 12 月 - 拆卸懸空式棚架時從高處墮下

https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA_Fall_from_height_while_dismantling_a_Truss_Out_Scaffold_202112_tc.pdf

21. 2021 年 12 月 - 被墮下物件擊斃

https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA_Worker_Struck_to_Death_by_Falling_Objects_202112_tc.pdf

22. 2021 年 12 月 - 渠務工作氣體中毒 (1)

https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA_Gas_Poisoning_in_Drainage_Work_Dec2021_tc.pdf

23. 2021 年 12 月 - 渠務工作氣體中毒 (2)

https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA_Gas_Poisoning_in_Drainage_Work_Dec2021_tc.pdf

• 2020 - 18 宗

1. 2020 年 1 月 - 被夾於流動式起重機與圍欄之間

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA Trapped between crane and railing 202001 tc.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA%20Trapped%20between%20crane%20and%20railing%20202001%20tc.pdf)

2. 2020 年 3 月 - 從護土牆上墮下

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA Fall from a retaining wall 202003 tc.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA%20Fall%20from%20a%20retaining%20wall%20202003%20tc.pdf)

3. 2020 年 3 月 - 被金屬支柱擊斃

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA Struck by a Metal Strut 202003 tc.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA%20Struck%20by%20a%20Metal%20Strut%20202003%20tc.pdf)

4. 2020 年 4 月 - 被工字鐵擊斃

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA Struck by a Metal I-beam 202004 tc.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA%20Struck%20by%20a%20Metal%20I-beam%20202004%20tc.pdf)

5. 2020 年 5 月 - 從機房內墮下死亡

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA Fall from a Plant Room 202005 tc.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA%20Fall%20from%20a%20Plant%20Room%20202005%20tc.pdf)

6. 2020 年 6 月 - 被墮下的金屬支柱擊中並從高處墮下

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA Struck by fallen metal beam and fell from height 202006 tc.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA%20Struck%20by%20fallen%20metal%20beam%20and%20fell%20from%20height%20202006%20tc.pdf)

7. 2020 年 6 月 - 被絞車的鋼索擊倒

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA Struck by a Wire Rope of a Winch 202006 tc.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA%20Struck%20by%20a%20Wire%20Rope%20of%20a%20Winch%20202006%20tc.pdf)

8. 2020 年 7 月 - 被貨車裝載平台上的機器部件壓斃

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA Pressed to death by a Machine Component on a Vehicle Platform 202007 tc.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA%20Pressed%20to%20death%20by%20a%20Machine%20Component%20on%20a%20Vehicle%20Platform%20202007%20tc.pdf)

9. 2020 年 7 月 - 觸摸電弧焊接設備的電線時懷疑觸電

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA Suspected Electric Shock While Working 202007 tc.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA%20Suspected%20Electric%20Shock%20While%20Working%20202007%20tc.pdf)

10. 2020 年 7 月 - 鋼筋結構倒塌

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA Collapse of reinforcement bar structure 202007 tc.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA%20Collapse%20of%20reinforcement%20bar%20structure%20202007%20tc.pdf)

11. 2020 年 7 月 - 墮進塌陷的孔洞並被夾斃

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Fall_into_a_Subsided_Hole_and Trapped to Death 202007 tc.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Fall_into_a_Subsided_Hole_and_Trapped_to_Death_202007_tc.pdf)

12. 2020 年 10 月 - 被倒塌的牆壁壓斃

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Collapse_of_Brick_Wall_202010 t.c.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Collapse_of_Brick_Wall_202010_t.c.pdf)

13. 2020 年 10 月 - 從樓層孔洞墮下

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Fall_through_a_Floor_Opening_202010 tc.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Fall_through_a_Floor_Opening_202010_tc.pdf)

14. 2020 年 11 月 - 進行水下焊接工作期間溺斃

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Drowning_of_a_diver_202011 tc.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Drowning_of_a_diver_202011_tc.pdf)

15. 2020 年 12 月 - 搭建懸空式竹棚架時從高處墮下

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Fall_while_erecting_TOS_202012 tc.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Fall_while_erecting_TOS_202012_tc.pdf)

16. 2020 年 12 月 - 被倒塌的金屬圍板壓斃

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Pressed_to_Death_by_a_Toppled Metal Hoarding 202012 tc.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Pressed_to_Death_by_a_Toppled_Metal_Hoarding_202012_tc.pdf)

17. 2020 年 12 月 - 從大廈天台墮下

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Fall_from_a_rooftop_202012 tc.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Fall_from_a_rooftop_202012_tc.pdf)

18. 2020 年 12 月 - 從高處墮下

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Fall_from_height_202012 tc.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Fall_from_height_202012_tc.pdf)

• 2019 - 16 宗

1. 2019 年 1 月 - 從懸空式竹棚架高處墮下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA_Fall_from_Height_from_a_TOS_201901_tc.pdf

2. 2019 年 1 月 - 從樓面孔洞墮下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA_Fall_through_a_floor_opening_201901_tc.pdf

3. 2019 年 3 月 - 被墮下木方擊中並從高處墮下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA_Struck_by_Falling_Object_201903_tc.pdf

4. 2019 年 3 月 - 從鑽樁機墮下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA_Fall_from_a_pile_casing_rotator_201903_tc.pdf

5. 2019 年 4 月 - 被倒塌的木製平台壓斃

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Pressed_by_a_collapsed_wooden_platform_inside_a_lift_shaft_under_construction_201904_tc.pdf

6. 2019 年 6 月 - 被倒下的鋁板擊斃

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Crushed_by_Toppled_aluminum_panels_201906_tc.pdf

7. 2019 年 7 月 - 被墮下石屎廢料擊斃

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Struck_by_Falling_Concrete_Debris_201907_tc.pdf

8. 2019 年 7 月 - 懷疑被下降的物料吊重機撞倒並從高處墮下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Strucked_by_a_descending_material_hoist_201907_tc.pdf

9. 2019 年 8 月 - 從木板模上墮下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Fall_from_height_from_wooden_formwork_201908_tc.pdf

10. 2019 年 8 月 - 與推土機一同墮海

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Falling_into_sea_together_with_a_bulldozer_201908_tc.pdf

11. 2019 年 10 月 - 從竹棚架墮下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Fall_from_a_Bamboo_Scaffold_201910_tc.pdf

12. 2019 年 10 月 - 被下降的升降機機廂壓斃

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Pressed_by_a_descending_lift_car_201910_tc.pdf

13. 2019 年 11 月 - 被倒車中的運水車撞斃

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_a_worker_rolled_over_by_a_vehicle_201911_tc.pdf

14. 2019 年 12 月 - 被倒塌的工字鐵擊斃

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Struck_by_a_Collapsed_I_beam_201912_tc.pdf

15. 2019 年 12 月 - 從竹棚架墮下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_Fall_from_a_bamboo_scaffold_201912_tc.pdf

16. 2019 年 12 月 - 被挖土機撞倒

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/wsa/WSA_a_banksman_was_struck_to_death_by_an_excavator_201912_tc.pdf

• 2018 - 14 宗

1. 2018 年 1 月 - 安裝天窗玻璃嵌板時從高處墮下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA_Fall_from_Height_while_installing_glass_panel_at_skylight_Jan_2018_tc.pdf

2. 2018 年 2 月 - 被升降機機廂夾斃

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA_Trapped_by_a_Lift_Car_Feb18_tc.pdf

3. 2018 年 3 月 - 搭建竹棚架時從高處墮下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA_Fall_from_height_while_erecting_a_bamboo_Scaffold_Mar2018_tc.pdf

4. 2018 年 4 月 - 於屋頂鋪設金屬覆蓋層時從高處墮下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA_Fall_from_Height_while_Installing_Metal_Cladding_Apr2018_tc.pdf

5. 2018 年 4 月 - 從竹棚架墮下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA_Fall_from_a_Bamboo_Scaffold_April_2018_tc.pdf

6. 2018 年 5 月 - 從上層天台墮下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA_Fall_from_Upper_Roof_Top_May2018_tc.pdf

7. 2018 年 7 月 - 從升降機槽內的竹棚架墮下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA_Fall_from_a_Bamboo_Scaffold_inside_a_Lift_Shaft_July_2018_tc.pdf

8. 2018 年 8 月 - 從貨車墮下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA_Fall_from_Lorry_Aug2018_tc.pdf

9. 2018 年 9 月 - 從樓面孔洞墮下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA_Fall_through_a_floor_opening_Sep2018_tc.pdf

10. 2018 年 9 月 - 進行切割喉管工作時懷疑觸電

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA_Suspected_Electric_shock_tc.pdf

11. 2018 年 10 月 - 從物料吊重機載貨籠頂墮下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA_Fall_from_cage_top_of_material_hoist_201810_tc.pdf

12. 2018 年 12 月 - 被貨車撞斃

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA_Knocked_over_by_lorry_201812_tc.pdf

13. 2018 年 12 月 - 拆卸懸空式竹棚架時從高處墮下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA_Fall_from_Height_TOS_201812_tc.pdf

14. 2018 年 12 月 - 搭建懸空式竹棚架時從高處墮下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA_Fall_from_height_while_erecting_a_Truss_Out_Scaffold_201812_tc.pdf

• 2017 - 22 宗

1. 2017 年 1 月 - 爬下金屬棚架時從高處墮下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA_Fall_from_Height_while_Climbing_Down_a_Metal_Scaffold_TC.pdf

2. 2017 年 1 月 - 被夾斃於夾斗車的傾卸斗底

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA_Trapped_underneath_the_Dump_Body_of_a_Grab_Loader_Jan2017_TC.pdf

3. 2017 年 2 月 - 拆卸機動遊戲機時從高處墮下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA_Fall_from_Height_while_Dismantling_an_Amusement_Ride_Feb_2017_TC.pdf

4. 2017 年 2 月 - 在筒倉內被煤灰活埋

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA_Buried_in_Coal_Ash_inside_a_Silo_Feb_2017_TC.pdf

5. 2017 年 3 月 - 從構築物高處墮下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA_Fall_from_Upper_Floor_of_a_Superstructure_Mar2017_TC.pdf

6. 2017 年 3 月 - 從興建中的金屬平台墮下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA_Fall_From_a_Metal_Platform_Under_Construction_Mar2017_TC.pdf

7. 2017 年 3 月 - 海上的臨時工作平台倒塌

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA_Collapse_of_a_Temporary_Working_Platform_Over_The_Sea_Mar2017_TC.pdf

8. 2017 年 3 月 - 海上的臨時工作平台倒塌

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA_Collapse_of_a_Temporary_Working_Platform_Over_The_Sea_Mar2017_TC.pdf

9. 2017 年 7 月 - 在手挖隧道內溺斃

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA_Drowning_in_Hand_dug_tunnel_TC.pdf

10. 2017 年 7 月 - 在手挖隧道內溺斃

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA_Drowning_in_Hand_dug_tunnel_TC.pdf

11. 2017 年 7 月 - 在手挖隧道內溺斃

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA_Drowning_in_Hand_dug_tunnel_TC.pdf

12. 2017 年 8 月 - 被翻倒的挖土機夾斃
<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA Trapped by an overturned Excavator Aug 2017 TC.pdf>
13. 2017 年 8 月 - 貨車式起重機翻倒因而被墮下的負荷物擊斃
<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA Struck by a load fallen from an Overturned Truck mounted Crane Sept2017 TC.pdf>
14. 2017 年 9 月 - 竹棚架移位
<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA Displacement of Bamboo Scaffold Sep2017 TC.pdf>
15. 不在勞工處網頁
16. 2017 年 10 月 - 被板樁擊斃
<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA-Struck by a Sheet Pile Oct 2017-TC.pdf>
17. 2017 年 10 月 - 被挖土機撞斃
<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA Struck by an Excavator Oct2017 TC.pdf>
18. 2017 年 10 月 - 進行空調工程時從高處墮下
<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA Fall from an Air Duct Oct2017 TC.pdf>
19. 2017 年 11 月 - 在升降機槽內被夾斃
<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA Trapped inside a Lift Shaft Nov 17 TC.pdf>
20. 2017 年 11 月 - 被升降機機廂夾斃
<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA-Trapped by a Lift Car-Nov17-TC.pdf>
21. 2017 年 11 月 - 被吊運途中墮下的負荷物擊斃
<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA Struck by a Fallen Load Nov 2017 TC.pdf>
22. 2017 年 12 月 - 被吊運中的金屬托架擊斃
<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA Struck by Metal Bracket under Lifting TC .pdf>

• 2016 - 10 宗

1. 2016 年 2 月 - 從窗口墮下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA_Fall_through_a_Window_Opening_Feb_2016_TC.pdf

2. 2016 年 2 月 - 被升降機的對重裝置擊斃

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA_Struck_by_the_Counterweight_of_a_Lift_TC.pdf

3. 2016 年 4 月 - 進行空調系統工程時從高處墮下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA_Fall_from_Height_while_engaging_Air_conditioning_Work_TC.pdf

4. 2016 年 4 月 - 從興建中的跨海高架橋墮海

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA_Falling_into_Sea_from_a_Sea_Viaduct_under_Construction_Apr2016_TC.pdf

5. 2016 年 5 月 - 移除電力裝置時觸電死亡

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA_Electrocution_when_Removing_Electrical_Installation_May2016_TC.pdf

6. 2016 年 6 月 - 從 A 字木梯墮下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA_Fall_from_a_Wooden_A_Ladder_Jun2016_TC.pdf

7. 2016 年 7 月 - 從金屬工作平台上墮海

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA_Falling_off_a_Metal_Platform_into_the_Water_July2016_TC.pdf

8. 2016 年 8 月 - 敷設電纜時觸電死亡

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA_Electrocution_when_Laying_Electric_Cable_Aug2016_TC.pdf

9. 2016 年 11 月 - 金屬臨時支架上的工作平台倒塌

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA_Collapse_of_a_Working_Platform_on_Metal_Falsework_Nov2016_TC.pdf

10. 2016 年 11 月 - 檢查空調機組時從梯子墮下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA_Fall_from_Ladder_while_Conducting_Inspection_of_Air_conditioning_Units_Nov2016_TC.pdf

• 2015 - 19 宗

1. 2015 年 2 月 - 從竹棚架墮下

<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA-Fall from Bamboo Scaffold-Feb2015-TC.pdf>

2. 2015 年 3 月 - 從竹棚架墮下

<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA- Fall from a Bamboo Scaffold-Mar2015-TC.pdf>

3. 2015 年 3 月 - 被履帶式起重機的支柱式吊臂壓死

<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA-Dismantling of Crawler-mounted Crane-Mar2015-TC.pdf>

4. 2015 年 3 月 - 被升降機的對重裝置擊斃

<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA-Struck by Lift Counterweight-Mar2015-TC.pdf>

5. 2015 年 4 月 - 被履帶式起重機輔助吊鈎擊斃

<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA-Struck by Auxiliary Hook of Crawler-mounted Crane-Apr2015-TC.pdf>

6. 2015 年 5 月 - 從直梯墮下 <https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA-Fall from a Straight Ladder-May 2015.pdf>

7. 2015 年 7 月 - 重置水泵時懷疑觸電

<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA-Suspected Electric Shock while Relocating a Water Pump-Jul2015-TC.pdf>

8. 2015 年 7 月 - 清理電弧焊接設備時懷疑觸電

<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA-Suspected Electrocutation while Clearing Up Electric Arc Welding Equipment-Jul2015-TC.pdf>

9. 2015 年 8 月 - 金屬工作台倒塌

<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA Collapse of a Metal Working Platform Aug2015 TC.pdf>

10. 2015 年 8 月 - 從樓宇高層樓面洞口墮下

<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA Fall through an Upper Floor Opening Aug2015 TC.pdf>

11. 2015 年 10 月 - 從竹棚架墮下

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA_Fall from a Bamboo Scaffold Oct2015_TC.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA_Fall_from_a_Bamboo_Scaffold_Oct2015_TC.pdf)

12. 2015 年 10 月 - 被貨車撞倒

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA Struck by a Lorry Oct 2015 TC.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA_Struck_by_a_Lorry_Oct_2015_TC.pdf)

13. 2015 年 10 月 - 拆卸懸空式竹棚架時從高處墮下

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA Fall from Height while Dismantling a Truss out Bamboo Scaffold Oct2015 TC.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA_Fall_from_Height_while_Dismantling_a_Truss_out_Bamboo_Scaffold_Oct2015_TC.pdf)

14. 2015 年 10 月 - 被破裂的高壓軟氣喉擊斃

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA Struck by a Ruptured Flexible High Pressure Air Hose Oct2015 TC.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA_Struck_by_a_Ruptured_Flexible_High_Pressure_Air_Hose_Oct2015_TC.pdf)

15. 2015 年 10 月 - 搭建懸空式竹棚架時從高處墮下

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA Fall from Height while Erecting a Truss out Bamboo Scaffold Oct2015 TC.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA_Fall_from_Height_while_Erecting_a_Truss_out_Bamboo_Scaffold_Oct2015_TC.pdf)

16. 2015 年 10 月 - 在貨車式起重機載貨台上被負荷物夾倒

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA Trapped by a Load on the Loading Platform of a Truck mounted Crane Oct2015 TC.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA_Trapped_by_a_Load_on_the>Loading Platform of a Truck mounted Crane Oct2015 TC.pdf)

17. 2015 年 11 月 - 從樓梯墮下

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA Fall from a Stairway Nov2015 TC.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA_Fall_from_a_Stairway_Nov2015_TC.pdf)

18. 2015 年 11 月 - 安裝電線導管時從高處墮下

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA Fall from Height while Installing Cable Conduits Nov2015 TC.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA_Fall_from_Height_while_Installing_Cable_Conduits_Nov2015_TC.pdf)

19. 不在勞工處網頁

• 2014 - 20 宗

1. 2014 年 2 月 - 從閣樓的空隙墮下

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety Alert Falling Through Void Cockloft\(Feb2014\).pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety Alert Falling Through Void Cockloft(Feb2014).pdf)

2. 2014 年 2 月 - 被樁套管擊斃

<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety Alert Pile Casing Feb14.pdf>

3. 2014 年 2 月 - 被叉式起重車夾斃

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety Alert Trapped By FLT \(Feb2014\).pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety Alert Trapped By FLT (Feb2014).pdf)

4. 2014 年 2 月 - 被工字鐵擊斃

<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety Alert I beam Feb14.pdf>

5. 2014 年 2 月 - 被鬆脫的貨車式起重機伸縮吊臂擊斃

<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety Alert Stuck by a Boom of Crane Feb14.pdf>

6. 2014 年 3 月 - 從懸空式竹棚架墮下

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety Alert Fall From Truss Out Bamboo Scaffold \(March2014\).pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety Alert Fall From Truss Out Bamboo Scaffold (March2014).pdf)

7. 2014 年 3 月 - 一名工人在維修木地板時著火

<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety Alert A Fire 201403.pdf>

8. 2014 年 3 月 - 塔式工作平台倒塌引致工人從高處墮下

<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety Alert Collapse of Tower Working Platform Mar14.pdf>

9. 2014 年 3 月 - 塔式工作平台倒塌引致工人從高處墮下

<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety Alert Collapse of Tower Working Platform Mar14.pdf>

10. 2014 年 3 月 - 被鑽探機的背撐擊中

<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA Struck by backstay 201403.pdf>

11. 2014 年 5 月 - 被挖土機撞倒

<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA-Struck by an Excavator-May2014-TC.pdf>

12. 2014 年 5 月 - 進行電線接駁工作時觸電

<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA-Electrical Wiring Work-May2014-TC.pdf>

13. 2014 年 7 月 - 從流動梯子墮下

<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA-Fall from Ladder-Jul2014-TC.pdf>

14. 2014 年 8 月 - 被墮下物件擊斃 <https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA-Struck by Falling Object-Aug2014-TC.pdf>

15. 2014 年 9 月 - 渠務工作氣體中毒

<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA Gas Poisoning in Drainage Work Sep2014 TC.pdf>

16. 2014 年 9 月 - 進行棚架工作時懷疑觸電

<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA Electric Shock Sep2014 TC.pdf>

17. 2014 年 10 月 - 起重架倒塌

<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA-Collapse of Lifting Frame-Oct2014.pdf>

18. 2014 年 10 月 - 被升降機廂撞斃

<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA-Struck by Lift Car-Oct2014-TC.pdf>

19. 2014 年 11 月 - 被水管擊斃

<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA-Struck by Water Pipes-Nov2014-TC.pdf>

20. 2014 年 12 月 - 鑽孔樁裝置故障

<https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA-Bored Piling Plant-Oct2014-TC.pdf>

• 2013 - 22 宗

1. 2013 年 5 月 - 搭建/拆卸懸空式竹棚架時從高處墮下

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Fall from TOS May13.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Fall_from_TOS_May13.pdf)

2. 2013 年 6 月 - 工人在地底污水渠暈倒

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Drainage work June13.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Drainage_work_June13.pdf)

3. 2013 年 6 月 - 從竹棚架墮下

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Fall Bamboo Scaffold June13.p df](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Fall_Bamboo_Scaffold_June13.pdf)

4. 2013 年 7 月 - 從金屬棚架墮下

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Fall Tubular Scaffold July13.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Fall_Tubular_Scaffold_July13.pdf)

5. 2013 年 7 月 - 泥土倒塌

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Collapsing Soil July13.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Collapsing_Soil_July13.pdf)

6. 不在勞工處網頁

7. 2013 年 8 月 - 從矮牆墮下

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Fall From height 2013_08.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Fall_From_height_2013_08.pdf)

8. 2013 年 9 月 - 被搬土機撞倒

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Struck by a loader Sept13.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Struck_by_a_loader_Sept13.pdf)

9. 2013 年 9 月 - 墮進突出的預留搭接鋼筋

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Projecting Steel Sept13.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Projecting_Steel_Sept13.pdf)

10. 2013 年 9 月 - 被挖土機撞倒

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Struck by an excavator Sept13.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Struck_by_an_excavator_Sept13.pdf)

11. 2013 年 10 月 - 搭建/拆卸懸空式竹棚架時從高處墮下

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Fall from TOS Oct13.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Fall_from_TOS_Oct13.pdf)

12. 2013 年 10 月 - 從竹棚架墮下

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Fall from height Oct13.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Fall_from_height_Oct13.pdf)

13. 2013 年 11 月 - 被倒行的泥頭車輾過

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Struck by a lorry Nov13.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Struck_by_a_lorry_Nov13.pdf)

14. 2013 年 11 月 - 從流動梯子墮下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_fall_from_Ladder_Nov13.pdf

15. 2013 年 11 月 - 從竹棚架墮下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Fall_from_height_Nov13.pdf

16. 2013 年 11 月 - 被墮下的排水管擊斃

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Falling_object_Nov13.pdf

17. 2013 年 12 月 - 從竹棚架墮下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Fall_from_Bamboo_Scaffold_Dec13.pdf

18. 2013 年 12 月 - 被墮下的鑽樁通擊斃

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Struck_by_Falling_object_Dec13.pdf

19. 2013 年 12 月 - 從窗口墮下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Fall_From_Window_201312.pdf

20. 2013 年 12 月 - 從竹棚架墮下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Fall_From_Bamboo_201312.pdf

21. 2013 年 12 月 - 搭建/拆卸懸空式竹棚架時從高處墮下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Fall_From_Erecting_201312.pdf

22. 2013 年 12 月 - 從懸空式竹棚架墮下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Fall_From_Truss_201312.pdf

• 2012 - 24 宗

1. 2012 年 2 月 - 預製件的貯存、堆疊及處理

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Storage_Stacking_Handling_Facades_Feb12.pdf

2. 2012 年 4 月 - 從孔洞墮下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Fall_through_Floor_Opening_Ta_iPo_Apr12.pdf

3. 2012 年 5 月 - 泥土倒塌

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Collapse_Soil_May12.pdf

4. 2012 年 5 月 - 從竹棚架墮下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Fall_from_Bamboo_Scaffold_May12.pdf

5. 2012 年 5 月 - 電力照明設備安裝工程

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Electrical_Lighting_Installation_May12.pdf

6. 2012 年 6 月 - 從吊船上墮下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Suspended_Working_Platform_TST_Jun12.pdf

7. 2012 年 6 月 - 冷氣機的電力安裝工程

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Electrical_Installation_Work_for_Air_Conditioner_Jun12.pdf

8. 2012 年 7 月 - 搭建/拆卸懸空式竹棚架時從高處墮下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Fall_from_TOS_July12.pdf

9. 2012 年 7 月 - 從臨時金屬構築物頂部的孔洞墮下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Fall_through_Opening_on_Roof_July12.pdf

10. 2012 年 7 月 - 進行批盪工作時觸電

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Electrocution_July12.pdf

11. 2012 年 8 月 - 搭建/拆卸懸空式竹棚架時從高處墮下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Fall_from_TOS_Aug12.pdf

12. 2012 年 9 月 - 鋪設電線工程

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Electric_Cable_Placement_Work_Sep12.pdf

13. 2012 年 9 月 - 在天花進行電力照明設備安裝工程
https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Electrocution_Oct12.pdf
14. 2012 年 10 月 - 在天花進行電力照明設備安裝工程
https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Electrocution_Oct12.pdf
15. 2012 年 10 月 - 使用電動石屎打碎機
https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Electrocution_Electrical_Concrete_Breaker_Oct12.pdf
16. 2012 年 10 月 - 懸吊於高處的工作平台
https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Platform_Guide_Frame_HZMB_Oct12.pdf
17. 2012 年 10 月 - 工人與翻倒的金屬支架一同墮下
https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Fall_with_Metal_Falsework_Oct12.pdf
18. 2012 年 10 月 - 從樓內穿越未裝上玻璃的窗框墮下
https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Fall_through_Void_of_Window_Frame_Oct12.pdf
19. 2012 年 10 月 - 充氣管塞破裂
https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Rupture_of_Inflatable_Pipe_Plug_Oct12.pdf
20. 2012 年 11 月 - 踏穿以易破碎物料造成的屋頂墮下
https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Fall_from_Fragile_Roof_Nov12.pdf
21. 2012 年 11 月 - 被運送中的製冷機撞倒
https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Struck_by_Chiller_Nov12.pdf
22. 2012 年 11 月 - 工人被流動機械撞倒
https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Struck_by_Mobile_Plant_Nov12.pdf

23. 2012 年 12 月 - 從工作平台的孔洞墮下

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety Alert Fall through Opening on Working Platform Dec12.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety%20Alert%20Fall%20through%20Opening%20on%20Working%20Platform%20Dec12.pdf)

24. 2012 年 12 月 - 從工字鐵橫樑墮下

[https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety Alert Fall from Horizontal I-beam Dec12.pdf](https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety%20Alert%20Fall%20from%20Horizontal%20I-beam%20Dec12.pdf)

• 2011 - 23 宗

1. 不在勞工處網頁
2. 不在勞工處網頁
3. 不在勞工處網頁
4. 不在勞工處網頁
5. 不在勞工處網頁
6. 不在勞工處網頁
7. 不在勞工處網頁
8. 不在勞工處網頁

9. 2011 年 7 月 - 扎結中的鑽樁鐵籠倒塌

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Reinforcement_cage_July11.pdf

10. 2011 年 7 月 - 扎結中的鑽樁鐵籠倒塌

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Reinforcement_cage_July11.pdf

11. 2011 年 7 月 - 搭建懸空式的竹棚

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_RMAA_TOS_July11.pdf

12. 2011 年 7 月 - 樓宇翻新工程

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_RMAA_July11.pdf

13. 2011 年 7 月 - 引水道斜坡工程

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_catchwater_July11.pdf

14. 2011 年 8 月 - 地底隧道工作

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_underground_Aug11.pdf

15. 2011 年 8 月 - 使用電弧焊接設備

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Arc_Welding_Aug11.pdf

16. 2011 年 9 月 - 工人墮下時被一根豎立的鋼筋刺斃

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_steel_rebar_Sept11.pdf

17. 2011 年 10 月 - 電力維修工作

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Electrical_Repairing_Oct_11.pdf

18. 2011 年 10 月 - 進行物料吊重機的架設/更改工程時從高處墮下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Hoist_Oct_11.pdf

19. 2011 年 11 月 - 吊運操作

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Lifting_Nov11.pdf

20. 2011 年 11 月 - 水管鋪設工程

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Water_Pipe_Nov11.pdf

21. 2011 年 12 月 - 流動式起重機的轉動/移動

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Motion_of_Mobile_Crane_Dec11.pdf

22. 2011 年 12 月 - 從平台邊緣墮下

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Podium_Edge_Dec11.pdf

23. 2011 年 12 月 - 使用流動梯子

https://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/Safety_Alert_Ladder_TinShuiWai_Dec11.pdf