

焊接 / 切割操作及設備 - 重點須知

1. 所有進行焊接工作的工友須接受有關訓練。
2. 定期檢查焊接工具如氣喉，電線及氣錶。
3. 所有氣體焊接工具應該按相關指引妥善儲存。
4. 氣體焊接工具須安裝氣錶，並附有防止回火安全掣。
5. 須提供適當接地及回路予電弧焊接工作。
6. 氣體焊接氣樽應由適當手推車運送。
7. 應提供適當的個人防護裝備予所有焊接工友。
8. 應隔離焊接工作，防止工友行近。