

## 安全健康提示第 43/2016 号

### 地盤出入口處的安全運輸安排

日期： 2016 年 9 月 21 日  
本署檔号：HD(C)TS4/49/26

於 2016 年 3 月，房屋委员会（下称「房委会」）辖下一个公共租住房屋发展项目地盘发生一宗事故，在该地盘出入口处，一部拖车连同车上承载的挖土机翻倒。为免房委会地盘再发生类似事故，现强烈要求承建商就运输安排采取以下安全措施：

- (a) 进行风险评估，并拟定妥善的运输程序和防护措施，以供相关前线员工执行；
- (b) 遵守运输署公布的《车辆载货守则》，尤其须留意守则内以下各段：
  - (i) 如第 3.8.25 段及图 3.8.7 所述，挖土机应适当地固定，防止在承载的车辆上移动；
  - (ii) 如第 3.8.18 段所述，要把机器系紧于运载车辆的货台上，至少应该使用四个系稳点。
  - (iii) 《车辆载货守则》可在以下的网址下载：  
[https://www.td.gov.hk/filemanager/sc/publication/cop\\_loading\\_of\\_vehicles\\_chi.pdf](https://www.td.gov.hk/filemanager/sc/publication/cop_loading_of_vehicles_chi.pdf)
- (c) 确保车辆进出地盘时有足够转动空间，并检视出入口所处的街道有否车辆违例停泊，以致地盘车辆转动空间减少；

- (d) 在商定的送货时间，应在地盘出入口外的范围设置路障，防止车辆违例停泊，以保持宽阔的通道供车辆转向；
- (e) 在运送机器和设备到地盘的时间方面与运输公司加强沟通；以及
- (f) 车辆以前行方式进入地盘方为正确。

现请新工程的承建商特别注意 2015 年 10 月 13 日公布的发展及建筑管理委员会第 03/15 号指引。该指引要求在基本工程新工程合约中加入有关提供闸门以作车辆出入口交通管制的新规格条款。

承建商亦须遵守建造业议会出版的《建筑地盘车辆及流动机械的安全指引》。