

安全健康提示第 59/2023 号

劳工处职安警示 – 被倒下的预制混凝土墙板击毙

(2023 年 9 月)

日期： 2023 年 10 月 10 日
本署档号：HD2-7/SHU/108-30/14

劳工处已发放最新一份的「职安警示」，你可透过以下的网页连结浏览有关内容。现附上该份「职安警示」以供参阅。

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA-Struck to Death by an Overturned Precast Concrete Wall Panel SC.pdf>

此外，劳工处目前已制作了二十四辑「职安警示」的动画短片，主题为「悬空式竹棚架拆卸篇」、「电力工作篇」、「高处工作安全」、「挖掘机的安全操作」、「从楼面孔洞堕下」、「从木梯堕下」、「被挖掘机撞倒」、「被吊运途中堕下的物体击毙」、「清理电弧焊设备时触电」、「被升降机机厢夹毙」、「因轮胎爆破导致死亡」、「踏穿屋顶堕下」、「被堕下物件击毙」、「从竹棚架堕下」、「从天台边缘堕下」、「电力维修工作」、「被倒下的金属板击毙」、「被倒车中的车辆撞毙」、「进行燃油桶焊接工作时发生闪燃」、「被物料输送带的危险部件夹死」、「从设有永久护栏的露台堕下」、「被机械的危险部件夹死」(新)、「被倒下的滑动式闸门压毙」(新)和「密闭空间地底喉管工作气体中毒」(新)，并上载至劳工处网页，你可通过以下的网页连结下载或浏览该些动画短片。

https://www.labour.gov.hk/chs/news/work_safety_alert_video.htm

如有查询，请联络劳工处（电话：2852 4971）