



油塘地盤一名工人 從高處下墮不治

2023年12月8日，一名工人於油塘一地盤由高處墮下，昏迷送院搶救，留醫一日後宣告不治。建造業議會就此向各持份者發放以下安全訊息，煩請閣下在合適情況下，將以下安全訊息轉發給貴會會員 / 機構相關人員或業界其他持份者，謝謝。

常見意外例子

1. 未有使用符合安全標準的工作台。
2. 於未有護欄保護的邊緣下墮。
3. 不慎從工程預留的孔洞下墮。
4. 未有妥善使用個人防護裝備，安全帶沒有扣到繫穩點上。
5. 未有因應現場環境及工序的變化進行動態風險評估，並採取適當的安全措施。

關鍵安全措施

1. 展開工程前，工程團隊應進行相關工作的風險評估，以識別人體下墮的風險，並設立及管制致命區域。
2. 圍封致命區域，並展示適當的警告告示，禁止未獲授權人士進入被圍封的區域。
3. 盡可能避免進行離地工作，如不能避免，不論其離地高度多少，必須提供及正確使用合適的工作平台，例如：動力操作升降工作台或流動工作台。
4. 確保工友使用合適的個人防護裝備。
5. 採用合適的安全智慧工地系統，例如：危險區域管制系統及實時高空工作監察系統，加強安全管理。
6. 向工友提供所需資料、指導及訓練，確保他們熟悉相關安全施工程序及安全措施。



Webinar on
SAFETY ROLES and RESPONSIBILITIES
「安全角色及責任 - 離地工作」
網上研討會 (Work-above-ground Operation)

日期 Date: 19. 7. 2023 (星期三 Wednesday)
時間 Time: 3:00pm - 4:00pm

各持份者可於議會網頁重溫 2023 年 7 月 19 日舉辦的生命第一 行出安全「香港建造業主要持份者的安全角色及責任 - 離地工作」網上研討會



使用合適的工作平台，例如：
動力操作升降工作台或流動工作台



香港建造業主要持份者 安全角色及責任

如果各持份者能夠做多一步，各司其職，是否可以避免類似意外呢？

- 在設計階段，設計師及工程師應考慮建築設計安全方法，於源頭消除或減少離地工作。
- 在建築階段，建築團隊應制定及實施有效的監察及管理系統，並在開工前向所有相關人員提供所需的安全資料、指導及訓練，以確保他們熟悉相關的安全施工程序。
- 工作團隊必須進行檢查和確保致命區域的安全標誌已達到目的，並已妥善安裝和維護。
- 工友日常工作期間，必須遵守所制訂的安全工作程序，如發現有下墮的風險，立即向上司報告並加以處理。

參考資料供分享




離地工作的安全指引



參考資料 - 香港建造業主要持份者的安全角色及責任 (離地工作實用參考指引)



參考資料 - 建築地盤的致命區域管理



高空工作安全手冊