

HALENSAS – 2017Q4 2018Q1
Summary on Good and Bad Practices
安全稽核結果

Occupational Safety and Health Council
職業安全健康局



Executive Summary

1. Working at height, housekeeping, falling objects and electrical installations still remain **the key problems** in HA sites
2. Provision of proper working platforms and safe means of access to workplace are the major areas need to be improved by contractors
3. Poor housekeeping remains unsatisfactory and needs special attention.
4. Protection against electrical safety should be improved

1. 高空工作，工地整理，高空墮物及電力工作仍然是主要問題
2. 提供工作平台及安全進出口是主要改善項目
3. 工地整理表現未如理想，須多加注意
4. 改善電力安全

內容 Content

- GOOD PRACTICE 良好作業方式
- BAD PRACTICE 不良作業方式

GOOD PRACTICE 良好作業方式

- Platform with guard-rails and toe-boards
- 安裝圍欄及踢腳板



GOOD PRACTICE 良好作業方式

- Steel mesh is provided in lift machine room.
- 轆機房已加上金屬網



GOOD PRACTICE 良好作業方式

- Safe working procedure was posted on the lift shaft gate.
- 張貼安全工作守則



GOOD PRACTICE 良好作業方式

- Hand tools were attached with hand string
- 手工工具連接手帶



GOOD PRACTICE 良好作業方式

- Materials storage area was tidy
- 物料存放整齊




GOOD PRACTICE 良好作業方式

- Lift pit was clean and tidy
- 井底保持整齊清潔



GOOD PRACTICE 良好作業方式

- Winch with effective guarding
- 絞車安裝有效護罩



The END

Thank You!

現在放映的是2018年4月12日

香港房屋委員會

「新工程合約工地安全講座」的片段

台上的講者是

職業安全健康局高級顧問方立行先生

他的講題是

房委會升降機及電梯指定分包合約安全稽核制度1.1.1版

2017年第4季及2018年第1季巡查結果

(00:36)

這幾張照片提及房委會升降機及電梯指定

分包合約安全稽核的情況

普遍來說升降機在一個井道的控制上會有一些保護措施

例如一些圍欄，踢腳板都齊全，進出通道都是理想的

另外，機房亦有一些金屬板密封空隙位置

亦有張貼一些工作守則

另外，也有應用手繩在手工具工作上

物料的儲存整齊，井道保持清潔、情況是理想的

絞車有足夠的保護，絞車工作守則

並張貼於現場

今日報告到此為止

謝謝

多謝觀看

(01:34)