

## 安全健康提示第 49/2019 号 劳工处系统性安全警示—工地车辆和流动作业 装置的风险控制

日期：2019 年 12 月 18 日  
本署档号：HD(C)TS 4/49/26

劳工处就标题事宜刊登系统性安全警示，敬希垂注。

劳工处于 2016 年 6 月就工地车辆和流动作业装置撞倒工人的致命意外，发出过一份「工地车辆和流动作业装置的风险控制」的系统性安全警示，旨在提醒有关人士留意系统性安全问题及所需采取的预防意外措施，以保障从事类似工作的人员安全，并列出了主要常见的系统性安全不足的问题，当中包括：

- 没有针对涉及交通或工地车辆或流动作业装置的操作，进行风险评估及制订安全工作系统；及
- 交通管理不善，以致控制措施不足以防止有人遭移动中的工地车辆或流动作业装置撞倒。

鉴于近期再次发生同类的意外，劳工处希望借此再度向有关人士强调系统性安全的重要性和所需采取的预防意外措施，避免同类意外再次发生。

该系统性安全警示可在以下的网址下载：

<https://www.labour.gov.hk/chs/osh/pdf/SSA-02-2016.pdf>

如有查询，请联络劳工处职业安全及健康部（电话：2559 2297，电邮：

[enquiry@labour.gov.hk](mailto:enquiry@labour.gov.hk)）。