

由 1989 年至今的每千人工业死亡意外率

根据劳工处及房委会地盘报告表资料，由 1989 年至今的香港建筑业、房委会新工程及维修保养工程的每千人工业死亡意外率：

1. 香港建筑业工地工业死亡意外率： 2023 年是 0.173 (根据截至 2023 年第三季统计数字推断的意外率), 2022 年是 0.162, 2021 年是 0.218, 2020 年是 0.185, 2019 年是 0.157, 2018 年是 0.125, 2017 年是 0.185, 2016 年是 0.093, 2015 年是 0.200, 2014 年是 0.242, 2013 年是 0.277, 2012 年是 0.337, 2011 年是 0.367, 2010 年是 0.163, 2009 年是 0.379, 2008 年是 0.405, 2007 年是 0.379, 2006 年是 0.303, 2005 年是 0.422, 2004 年是 0.268, 2003 年是 0.390, 2002 年是 0.328, 2001 年是 0.349, 2000 年是 0.364, 1999 年是 0.663, 1998 年是 0.709, 1997 年是 0.502, 1996 年是 0.681, 1995 年是 0.975, 1994 年是 0.854, 1993 年是 1.423, 1992 年是 0.771, 1991 年是 0.851, 1990 年是 0.816, 1989 年是 0.837。
2. 房委会新工程工地工业死亡意外率： 2023 年是 0.082 (根据截至 2023 年第三季统计数字推断的意外率), 2022 年是 0, 2021 年是 0.162, 2020 年是 0, 2019 年是 0, 2018 年是 0.142, 2017 年是 0.149, 2016 年是 0, 2015 年是 0.181, 2014 年是 0, 2013 年是 0.132, 2012 年是 0.306, 2011 年是 0, 2010 年是 0, 2009 年是 0, 2008 年是 0.418, 2007 年是 0, 2006 年是 0, 2005 年是 0, 2004 年是 0.228, 2003 年是 0.168, 2002 年是 0, 2001 年是 0.083。房委会新工程及维修保养工程综合工地工业死亡意外率： 2000 年是 0.222, 1999 年是 0.454, 1998 年是 0.834, 1997 年是 0.225, 1996 年是 0.364, 1995 年是 1.245, 1994 年是 0.935, 1993 年是 1.038, 1992 年是 0.184, 1991 年是 0.769, 1990 年是 0.727, 1989 年是 1.156。
3. 房委会维修保养工程工地工业死亡意外率： 2023 年是 0 (根据截至 2023 年第三季统计数字推断的意外率), 2022 年是 0, 2021 年是 0, 2020 年是 0, 2019 年是 0, 2018 年是 0.632, 2017 年是 0, 2016 年是 0, 2015 年是 0, 2014 年是 0, 2013 年是 0, 2012 年是 0, 2011 年是 0, 2010 年是 0.206, 2009 年是 0, 2008 年是 0, 2007 年是 0, 2006 年是 0.667, 2005 年是 0, 2004 年是 0, 2003 年是 0.286, 2002 年是 0, 2001 年是 0.278。房委会新工程及维修保养工程综合工地工业死亡意外率： 2000 年是 0.222, 1999 年是 0.454, 1998 年是 0.834, 1997 年是 0.225, 1996 年是 0.364, 1995 年是 1.245, 1994 年是 0.935, 1993 年是 1.038, 1992 年是 0.184, 1991 年是 0.769, 1990 年是 0.727, 1989 年是 1.156。