

## 防止物料下墮 不良工作模式



相片 1

吊运时有物件墮下



相片 2

把零件存放在金属模内属不当做法



相片 3

容量不当的吊箱