

安全健康通讯第 14/2011 号 保护从事斜坡工程工人

日期： 2011 年 8 月 30 日
本署檔号： HD(C)TS 4/49/26

在建筑地盘发生有关斜坡工程的意外，皆可能由突然的山泥倾泻、泥土移动、工人从高处堕下，以及不适当使用机械设备所致。

本通讯旨在提醒阁下注意劳工处处长就以上的主题发出的劝谕信(见附件)，
敬希垂注。

如有任何查询，请联络劳工处（电话：2559 2297，电邮：
enquiry@labour.gov.hk）。

连附件