

安全健康提示第 32/2025 号

劳工处职安警示— 在升降机槽内被升降机机厢夹毙

日期：2025 年 09 月 19 日
本署档号：HD2-7/SHU/108-30/14

劳工处已发放最新一份的「职安警示」，你可透过以下的网页连结浏览有关内容。现附上该份「职安警示」以供参阅。

https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA-Trapped_by_Lift_Car_inside_Lift_Shaft-SC.pdf

此外，劳工处目前已制作了二十九辑「职安警示」的动画短片，主题为「[悬空式竹棚架拆卸篇](#)」、「[电力工作篇](#)」、「[高处工作安全](#)」、「[挖掘机的安全操作](#)」、「[从楼面孔洞堕下](#)」、「[从木梯堕下](#)」、「[被挖掘机撞倒](#)」、「[被吊运途中堕下的物体击毙](#)」、「[清理电弧焊设备时触电](#)」、「[被升降机机厢夹毙](#)」、「[因轮胎爆破导致死亡](#)」、「[踏穿屋顶堕下](#)」、「[被堕下物件击毙](#)」、「[从竹棚架堕下](#)」、「[从天台边缘堕下](#)」、「[电力维修工作](#)」、「[被倒下的金属板击毙](#)」、「[被倒车中的车辆撞毙](#)」、「[进行燃油桶焊接工作时发生闪燃](#)」、「[被物料输送带的危险部件夹死](#)」、「[从设有永久护栏的露台堕下](#)」、「[被机械的危险部件夹死](#)」、「[被倒下的滑动式闸门压毙](#)」、「[密闭空间地底喉管工作气体中毒](#)」、「[被堕下的工字铁击毙](#)」、「[被升降工作台夹毙](#)」、「[搭建悬空式竹棚架时从高处堕下](#)」、「[被吊运中的石屎斗击倒](#)」和「[被货车尾板夹到](#) (新)」，并上载至劳工处网页，你可通过以下的网页连结下载或浏览该些动画短片。

https://www.labour.gov.hk/chs/news/work_safety_alert_video.htm

如有任何查询，请联络劳工处职业安全及健康部 (电话:2559 2297)。