

防止物料下墮 - 不良工作模式



相片 1

吊運時有物件墮下



相片 2

把零件存放在金屬模內屬不當做法



相片 3

容量不當的吊箱