


Housing Authority  
Surprise Safety Inspection Programme (SSIP)  
Good & Bad Practices for 2024 Q2 & Q3  
香港房屋委員會  
突擊安全巡查計劃  
2024 Q2 & Q3 良好及不良作業



職業安全健康局  
**OCCUPATIONAL SAFETY & HEALTH COUNCIL**

# 得分一覽

SSIP Median Scores at a Glance



# Summary of Good Practices

## 良好作業摘要

- Good practices were observed including the Provision of ice making machine at site entrance, drinking water machine with different temperature in different site areas, warning sign in English, Traditional Chinese and Simplified Chinese, welfare facilities for male and female workers on each odd and even number of floor levels respectively, temporary lighting on W/F minus 1 floor, MEWP with Automatic leveling system and use of long handle tool to eliminate the risk of work above ground and step platform and tool lanyard while working above ground near window opening, etc.
- 良好作業包括：在工地門口提供製冰機、在工地不同工作地點提供飲水機、在工地提供有英文、繁體中文和簡體中文的警告告示、在樓籠單數及雙數樓層提供臨時洗手間、在樓面下一層較暗地方提供臨時照明、在工地提供有自動調平功能的動力操作升降台、工友使用長柄工具以消除離地工作的風險及在樓籠窗口使用梯台和工具掛繩進行離地工作等。

## GOOD PRACTICE 良好作業方式



在工地門口提供製冰機。

Provision of ice making machine at site entrance.



在工地不同工作地點提供飲水機。

Provision of drinking water machine with different temperature in different site areas.



# GOOD PRACTICE 良好作業方式



工友在樓籠窗口使用梯台和工具掛繩進行離地工作。

Use of step platform and tool lanyard while working above ground near window opening.



在工地提供有英文、繁體中文和簡體中文的警告告示。

Provision of warning sign in English, Traditional Chinese and Simplified Chinese



# GOOD PRACTICE 良好作業方式



在樓籠單數及雙數樓層提供臨時洗手間。  
Provision of welfare facilities for male and female workers on each odd and even number of floor levels respectively



在樓面下一層較暗地方提供臨時照明。  
Provision of temporary lighting on W/F minus 1 floor




# GOOD PRACTICE 良好作業方式



在工地提供有自動調平功能的動力操作升降台。

Provision of MEWP with Automatic leveling system.



工友使用長柄工具以消除離地工作的風險。

Use of long handle tool to eliminate the risk of work above ground.





END

完

現在放映的是2024年10月18日

香港房屋委員會

「新工程合約工地安全講座」的片段

台上的講者是職業安全健康局高級顧問

許家友先生

他的講題是

「突擊安全巡查計劃 – 2024年第2季至第3季巡查結果」

(00:25)

線上及在座的各位朋友，你們好，我是許家友

謝謝房署給我們平台分享及匯報

突擊巡查在2024年第二、三季

承建商做得好的良好作業

看看巡查分數先

可以看到工作表現

在第三季好像有向下跌的趨勢

但是最近第一至三季有輕微上升的

簡單而言，最高分的合約是96分，最低的就是60分

上面90分代表甚麼意思

第三季就是上四分位數的分數

下面83分是下四分位數的分數

而中位數的分數，輕微由85分上升至87分

這是一個挺好的消息，希望承建商持續努力向上

除了安全，健康都很重要

對於工人來說，兩方面是相輔相承的

因為第二、三季，特別第三季是炎熱的天氣

所以有些承建商會特意設置制冰機

提供多些飲用水的位置

當然現在工地上除了繁體中文、英文

加插了簡體中文的標示給工人，清晰一點

另外衛生方面，都盡量提供適當、足夠的洗手間設備

有些動力操作的設備

提供更多安全功能

例如有自動調平功能的動力操作升降台

另外我們非常重視一些高處和離地工作

建議工人盡量避免高處工作，在地面工作取代可以嗎

為他們提供一些設備等等

那照片看到一些比較好的飲用水設備、制冰機

因為天氣炎熱，提供一些飲用水的設施等等

近窗口位置，不要說危險不大

如果護欄不足夠，就不是從兩米跌下機會

而是從比兩米更高的地方墮下、跌出去

提供了合符標準的梯台，右面提供清晰的標示等等

另外在樓籠裡面，單數及雙數樓層提供足夠的臨時洗手間

這些都是完善的洗手間

另外，在工作樓層下一層那裡，提供適時足夠的照明

我看到左面那個動力操作升降台

有一個自動調平的功能，可以安全地工作

另外右面，常常說安全，第一是想甚麼？消除和替代

不用在高處工作

用一些長柄工具工作取代離地工作等等

當然我們要持續改善工地的職安健

我的分享到此，謝謝

謝謝觀看

(04:00)