



Housing Authority Surprise Safety Inspection Programme (SSIP) Good & Bad Practices for 2024 Q2 & Q3


香港房屋委員會 突擊安全巡查計劃 2024 Q2 & Q3 良好及不良作業



職業安全健康局
OCCUPATIONAL SAFETY & HEALTH COUNCIL

得分一覽

SSIP Median Scores at a Glance



Summary of Good Practices

良好作業摘要

- Good practices were observed including the Provision of ice making machine at site entrance, drinking water machine with different temperature in different site areas, warning sign in English, Traditional Chinese and Simplified Chinese, welfare facilities for male and female workers on each odd and even number of floor levels respectively, temporary lighting on W/F minus 1 floor, MEWP with Automatic leveling system and use of long handle tool to eliminate the risk of work above ground and step platform and tool lanyard while working above ground near window opening, etc.
- 良好作業包括：在工地門口提供製冰機、在工地不同工作地點提供飲水機、在工地提供有英文、繁體中文和簡體中文的警告告示、在樓籠單數及雙數樓層提供臨時洗手間、在樓面下一層較暗地方提供臨時照明、在工地提供有自動調平功能的動力操作升降台、工友使用長柄工具以消除離地工作的風險及在樓籠窗口使用梯台和工具掛繩進行離地工作等。

GOOD PRACTICE 良好作業方式



在工地門口提供製冰機。

Provision of ice making machine at site entrance.



在工地不同工作地點提供飲水機。

Provision of drinking water machine with different temperature in different site areas.



GOOD PRACTICE 良好作業方式



工友在樓籠窗口使用梯台和工具掛繩進行離地工作。

Use of step platform and tool lanyard while working above ground near window opening.



在工地提供有英文、繁體中文和簡體中文的警告告示。


Provision of warning sign in English, Traditional Chinese and Simplified Chinese




GOOD PRACTICE 良好作業方式



在樓籠單數及雙數樓層提供臨時洗手間。
Provision of welfare facilities for male and female workers on each odd and even number of floor levels respectively



在樓面下一層較暗地方提供臨時照明。
Provision of temporary lighting on W/F minus 1 floor




GOOD PRACTICE 良好作業方式



在工地提供有自動調平功能的動力操作升降台。

Provision of MEWP with Automatic leveling system.



工友使用長柄工具以消除離地工作的風險。

Use of long handle tool to eliminate the risk of work above ground.





END

完

现在放映的是2024年10月18日

香港房屋委员会

「新工程合约工地安全讲座」的片段

台上的讲者是职业安全健康局高级顾问

许家友先生

他的讲题是

「突击安全巡查计划 – 2024年第2季至第3季巡查结果」

(00:25)

在线及在座的各位朋友，你们好，我是许家友

谢谢房署给我们平台分享及汇报

突击巡查在2024年第二、三季

承建商做得好的良好作业

看看巡查分数先

可以看到工作表现

在第三季好像有向下跌的趋势

但是最近第一至三季有轻微上升的

简单而言，最高分的合约是96分，最低的就是60分

上面90分代表甚么意思

第三季就是上四分位数的分数

下面83分是下四分位数的分数

而中位数的分数，轻微由85分上升至87分

这是一个挺好的消息，希望承建商持续努力向上

除了安全，健康都很重要

对于工人来说，两方面是相辅相承的

因为第二、三季，特别第三季是炎热的天气

所以有些承建商会特意设置制冰机

提供多些饮用水的位置

当然现在工地上除了繁体中文、英文

加插了简体中文的标示给工人，清晰一点

另外卫生方面，都尽量提供适当、足够的洗手间设备

有些动力操作的设备

提供有更多安全功能

例如有自动调平功能的动力操作升降台

另外我们非常重视一些高处和离地工作

建议工人尽量避免高处工作，在地面工作取代可以吗

为他们提供一些设备等等

那照片看到一些比较好的饮用水设备、制冰机

因为天气炎热，提供一些饮用水的设施等等

近窗口位置，不要说危险不大

如果护栏不足够，就不是从两米跌下机会

而是从比两米更高的地方堕下、跌出去

提供了合符标准的梯台，右面提供清晰的标示等等

另外在楼笼里面，单数及双数楼层提供足够的临时洗手间

这些都是完善的洗手间

另外，在工作楼层下一层那里，提供适时足够的照明

我看到左面那个动力操作升降台

有一个自动调平的功能，可以安全地工作

另外右面，常常说安全，第一是想甚么？消除和替代

不用在高处工作

用一些长柄工具工作取代离地工作等等

当然我们要持续改善工地的职安健

我的分享到此，谢谢

谢谢观看

(04:00)