

Housing Authority
Surprise Safety Inspection Programme (SSIP)
Good & Bad Practices for 2024 Q4 & 2025 Q1
香港房屋委員會
突擊安全巡查計劃
2024 Q4 & 2025 Q1 良好及不良作業



職業安全健康局
OCCUPATIONAL SAFETY & HEALTH COUNCIL

得分一覽

SSIP Median Scores at a Glance




GOOD PRACTICE 良好作業方式



在工地提供有自動調平功能的動力操作升降台。

Provision of MEWP with Automatic leveling system.



在工地提供有障礙物偵測設備的動力操作升降台。

Provision of MEWP with secondary guarding device (SGD).



GOOD PRACTICE 良好作業方式



提供電力式推動手推車，作為物料運送的輔助設備。

Provision of battery powered wheelbarrow for assisting manual handling operation.





END
完