

## 安全健康提示第 19/2018 号 劳工处职安警示—被翻倒的反循环钻孔装置 的金属架击中

日期： 2018 年 5 月 18 日

本署档号： HD(C)TS 4/49/26

劳工处就标题事宜刊登职安警示，敬希垂注。

该职安警示可在以下的网址下载：

[http://www.labour.gov.hk/chs/osh/WSA\\_Struck\\_by\\_toppled\\_metal\\_frame\\_of\\_RCD\\_Apr2018\\_chs.pdf](http://www.labour.gov.hk/chs/osh/WSA_Struck_by_toppled_metal_frame_of_RCD_Apr2018_chs.pdf)

如有查询，请联络劳工处职业安全及健康部（电话：2559 2297，电邮：[enquiry@labour.gov.hk](mailto:enquiry@labour.gov.hk)）。