

## 安全健康提示第 27/2017 號 勞工處職安警示－被壓斃於維修中的挖掘機的履帶下

日期： 2017 年 8 月 25 日  
本署檔號： HD(C)TS 4/49/26

勞工處就標題事宜刊登職安警示，敬希垂注。

該職安警示可在以下的網址下載：

[www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA\\_Crushed\\_underneath\\_the\\_Crawler\\_of\\_an\\_Excavator\\_under\\_Repair\\_TC.pdf](http://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA_Crushed_underneath_the_Crawler_of_an_Excavator_under_Repair_TC.pdf)

如有查詢，請聯絡勞工處職業安全及健康部（電話：2559 2297，電郵：[enquiry@labour.gov.hk](mailto:enquiry@labour.gov.hk)）。