

## 安全健康提示第 01/2019 號 勞工處系統性安全警示一 工地車輛和流動作業裝置的風險控制

日期：2019 年 1 月 7 日  
本署檔號：HD(C)TS 4/49/26

勞工處就標題事宜刊登系統性安全警示，敬希垂注。

勞工處於 2016 年 6 月就工地車輛和流動作業裝置撞倒工人的致命意外，發出過一份「工地車輛和流動作業裝置的風險控制」的系統性安全警示，旨在提醒有關人士留意系統性安全問題及所需採取的預防意外措施，以保障從事類似工作的人員安全。並列出主要常見的系統性安全不足的問題，當中包括：

- 沒有針對涉及交通或工地車輛或流動作業裝置的操作，進行風險評估及制訂安全工作系統；及
- 交通管理不善，以致控制措施不足以防止有人遭移動中的工地車輛或流動作業裝置撞倒。

鑑於近期再次發生同類的致命意外，本處希望藉此再度向有關人士強調系統性安全的重要性和所需採取的預防意外措施，避免同類意外再次發生。

該系統性安全警示可在以下的網址下載：

<http://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/SSA-02-2016.pdf>

如有查詢，請聯絡勞工處職業安全及健康部（電話：2559 2297，電郵：[enquiry@labour.gov.hk](mailto:enquiry@labour.gov.hk)）。