

安全健康提示第 42/2022 號 勞工處職安警示— 被夾於震動式壓實機的底部 (2022 年 11 月 8 日)

日期：2022 年 11 月 30 日
本署檔號：HD(C)TS 4/49/26

勞工處就標題事宜已發放最新一份的「職安警示」，你可透過以下的網頁連結瀏覽有關內容。

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA-Trapped underneath the vibratory compactor TC.pdf>

此外，勞工處目前已製作了二十一輯「職安警示」的動畫短片，主題為「懸空式竹棚架拆卸篇」、「電力工作篇」、「高處工作安全」、「挖掘機的安全操作」、「從樓面孔洞墮下」、「從木梯墮下」、「被挖掘機撞倒」、「被吊運途中墮下的物體擊斃」、「清理電弧焊設備時觸電」、「被升降機機廂夾斃」、「因輪胎爆破導致死亡」、「踏穿屋頂墮下」、「被墮下物件擊斃」、「從竹棚架墮下」、「從天台邊緣墮下」、「電力維修工作」、「被倒下的金屬板擊斃」、「被倒車中的車輛撞斃」、「進行燃油桶焊接工作時發生閃燃」、「被物料輸送帶的危險部件夾死」(新)和「從設有永久護欄的露台墮下」(新)，並上載至勞工處網頁，你可通過以下的網頁連結下載或瀏覽該些動畫短片。

https://www.labour.gov.hk/tc/news/work_safety_alert_video.htm

如有任何查詢，請致電 2852 4971 與勞工處職業安全及健康部聯絡。