

安全健康提示第 34/2023 號 勞工處職安警示 – 被夾斃於叉式起重車與動力 操作升降工作台之間 (2023 年 5 月)

日期： 2023 年 6 月 8 日
本署檔號： HD2-7/SHU/108-30/14

勞工處已發放最新一份的「職安警示」，你可透過以下的網頁連結瀏覽有關內容。現附上該份「職安警示」以供參閱。

www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA_Worker_Trapped_between_Forklift_&_Aerial_Work_Platform_in_Tunnel-TC.pdf

此外，勞工處目前已製作了二十四輯「職安警示」的動畫短片，主題為「懸空式竹棚架拆卸篇」、「電力工作篇」、「高處工作安全」、「挖掘機的安全操作」、「從樓面孔洞墮下」、「從木梯墮下」、「被挖掘機撞倒」、「被吊運途中墮下的物體擊斃」、「清理電弧焊設備時觸電」、「被升降機機廂夾斃」、「因輪胎爆破導致死亡」、「踏穿屋頂墮下」、「被墮下物件擊斃」、「從竹棚架墮下」、「從天台邊緣墮下」、「電力維修工作」、「被倒下的金屬板擊斃」、「被倒車中的車輛撞斃」、「進行燃油桶焊接工作時發生閃燃」、「被物料輸送帶的危險部件夾死」、「從設有永久護欄的露台墮下」、「被機械的危險部件夾死」(新)、「被倒下的滑動式閘門壓斃」(新)和「密閉空間地底喉管工作氣體中毒」(新)，並上載至勞工處網頁，你可通過以下的網頁連結下載或瀏覽該些動畫短片。

https://www.labour.gov.hk/tc/news/work_safety_alert_video.htm

如有查詢，請聯絡勞工處（電話：2852 4971）