

安全健康提示第 17/2026 號

勞工處職安警示— 從懸空式竹棚架墮下

日期：2026 年 4 月 8 日

本署檔號：HD 208-040-002_S&H-013-013-P001

勞工處已發放最新一份的「職安警示」，你可透過以下的網頁連結瀏覽有關內容。現附上該份「職安警示」以供參閱。

<https://www.labour.gov.hk/common/osh/pdf/wsa/WSA-Fall from Truss out Bamboo Scaffold-2026-TC.pdf>

此外，勞工處目前已製作了三十一輯「職安警示」的動畫短片，主題為「[懸空式竹棚架拆卸篇](#)」、「[電力工作篇](#)」、「[高處工作安全](#)」、「[挖掘機的安全操作](#)」、「[從樓面孔洞墮下](#)」、「[從木梯墮下](#)」、「[被挖掘機撞倒](#)」、「[被吊運途中墮下的物體擊斃](#)」、「[清理電弧焊設備時觸電](#)」、「[被升降機機廂夾斃](#)」、「[因輪胎爆破導致死亡](#)」、「[踏穿屋頂墮下](#)」、「[被墮下物件擊斃](#)」、「[從竹棚架墮下](#)」、「[從天台邊緣墮下](#)」、「[電力維修工作](#)」、「[被倒下的金屬板擊斃](#)」、「[被倒車中的車輛撞斃](#)」、「[進行燃油桶焊接工作時發生閃燃](#)」、「[被物料輸送帶的危險部件夾死](#)」、「[從設有永久護欄的露台墮下](#)」、「[被機械的危險部件夾死](#)」、「[被倒下的滑動式閘門壓斃](#)」、「[密閉空間地底喉管工作氣體中毒](#)」、「[被墮下的工字鐵擊斃](#)」、「[被升降工作台夾斃](#)」、「[搭建懸空式竹棚架時從高處墮下](#)」、「[被吊運中的石屎斗擊倒](#)」、「[被貨車尾板夾到](#)」、「[被移動式升降工作平台夾斃](#)」和「[被倒塌的竹棚架壓到](#)」(新)，並上載至勞工處網頁，你可通過以下的網頁連結下載或瀏覽該些動畫短片。

https://www.labour.gov.hk/tc/news/work_safety_alert_video.htm

如有查詢，請聯絡勞工處 (電話:2542 2712)