

## 安全健康通訊第 66/2015 號

# 勞工處職安警示 - 被混凝土配料裝置內的沙堆埋沒

日期： 2015 年 11 月 18 日

本署檔號：HD(C)TS 4/49/26

勞工處就標題事宜刊登職安警示，敬希垂注。

該職安警示可在以下的網址下載：

[http://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA\\_Buried\\_in\\_Sand\\_inside\\_a\\_Concrete\\_Batching\\_Plant\\_Oct2015\\_TC.pdf](http://www.labour.gov.hk/tc/osh/pdf/WSA_Buried_in_Sand_inside_a_Concrete_Batching_Plant_Oct2015_TC.pdf)

如有查詢，請聯絡勞工處職業安全及健康部（電話：2559 2297，電郵：[enquiry@labour.gov.hk](mailto:enquiry@labour.gov.hk)）。